


**옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역**

**외관조사망도
(폐토사보관창고)**

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

ID : 폐토사보관창고 외부 정면



정면

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재표본리
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙
	나무, 슬로부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 04. 폐토사보관창고 외관조사망도

도면번호	01
------	----

ID : 폐토사보관창고 외부 배면



배 연

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN


SECTION

四四

	빈 열		만상균열		제표분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 광동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		배 배		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

ID : 폐토사보관창고 외부 좌측면

손상물량표



좌측면

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

四一

	간 열		양상간열		저투분리
	태치, 양분		바리, 파손		홍고열, 열병
	부수, 습도부		조 열		외적열
	철근노출		원 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명


옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명	04. 폐토사보관창고 외관조사망도
-------	--------------------

도면번호	03
------	----

ID : 폐토사보관창고 외부 우측면

손상물량표

[illegible]

우측면


KEY PLAN

SECTION

범례

	빈 열		만상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전치, 광물		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		배 배		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	04. 폐도서보관고 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표



평면도

[illegible]

KEY PLAN


SECTION

범례

	인 명		단상교량		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면적, 양분		박리, 파손		돌고임, 절임	용 의 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

ID : 폐토사보관창고 외부 지붕 평면

손상물량표

[illegible]

지붕 평면

KEY PLAN

SECTION

또
레

	빈 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전치, 광물		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		배 배		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06