

상주영천고속도로 시설물 정기안전점검 용역

외 관 조 사 망 도


패널식옹벽11

2020.06


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



KEY PLAN



SECTION




범
례

콘 크리트	방상근철	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열 팽창
누수, 침수	파쇄물	파쇄물
철근노출	부식	부식
부식	부식	부식


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 시설물 정기안전점검 용역
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	01

손상물량표




번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KEY PLAN



SECTION




범례

콘크리트	방상근열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 침수	폐기물	폐기물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 시설물 정기안전점검 용역
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	02

손 상 물 량 표




번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	판넬 파손		0.1	0.1	0.01	㎡	1	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KEY PLAN



SECTION



범례

콘 크리트	방상근철	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	균열, 파손	열 화	용 역 명 상주영천고속도로 시설물 정기안전점검 용역
누수, 침수	텍 스텍	피적물	점 검 기 관 (주)영성엔지니어링
철근노출	침 하	그울음	도 연 번 호 03
부 식	좌굴, 변형	기 타	