

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (오창JCT RAMP-A교)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향








동서울방향 ➡

SECTION


발
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




범례

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 파손		블고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 오창JCT RAMP-A 교 교면상부 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02	

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION




음
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		희박물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창 JCT RAMP-A고 바닥판하면 S1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번호	03

손상물량표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향


동서울방향 ➡



SECTION

(옥산방향)




(동서울방향)




음
례

	군 열		방향군열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 바닥판하면 S2
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	04
	부 식		좌굴, 변형		기 타		



손상물량표

[illegible]

KEY PLAN









SECTION




품
례

	국 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부	 벽 태	 피착물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 거터 외부 S1
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	05

손상물량표

[illegible]

SECTION



품
례

발 주 처	
-------	--

육산오창 고속도로(주)

용역명	2024년 제1회 전국동시지방선거
-----	--------------------

옥산

2. 창 고속도로 시설물




안전점검용역

도 면 명


[illegible]

JCT RAMP-A교 건너 외루 S

손상물량표

[illegible]




SECTION



음
례

	칸 별		방상갈돌		재토분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절반	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡


SECTION



五五

	칸 별		방상균열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		돌고인, 절반	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		피격물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손상물량표

[illegible]