




옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (생태통로 01)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]


SECTION




部 署

	빈 면		광상균열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 침범	도 면 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용표
	나무, 송광루		표 대		피격물	도 면 명	생태통로 01 외관조서양도
	철근노출		흔 아		물 화	도 면 명 호	01
	부 소		지표, 변형		기 타		

손상물량표




시점부




종점부

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



323

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처 목산오강 고속도로(주) 용 의 명 목산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 생태통로 01 외관조사망도 도 면 번호 02
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 침범	
	부수, 崩塌部		표지		피격물	
	철근노출		침하		물화	
	부식		침강, 변형		기타	