


옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (생태통로 02)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




257

	빈 칸		양상간열		재료배치	주요차 목산오강 고속도로(주) 목산-오강고속도로 시설물 안전점검용도
	전지, 양동		박리, 파손		물고인, 침전	
	나무, 송파		포도		모래	
	철근노출		천하		파괴	
	부식		지열, 단열		기타	보도면 생태통로 02 외관조사망도 01

손 상 물 량 표




시점부




종점부

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



部 署

	빈 칸		양상강철		재료보린	주요차량 목산오랑 고속도로(주) 목산-오랑고속도로 시설물 안전점검용도 생태통로 외 의관조사망도
	전지, 광명		박리, 파손		불고인, 침면	
	나무, 승용차		표지		의점물	
	철근노출		천하		폐화	
	부식		침투, 변형		기타	