




손 상 물 량 표




번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	파손		0.1	0.2	0.02	m ²	1	신규
2	파손		0.2	0.2	0.04	m ²	1	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



범 례	콘 크리트	방상콘크리트	재료분리	발 주 처
	콘 크리트	방상콘크리트	재료분리	대구동부순환도로(주)
	콘 크리트	방상콘크리트	재료분리	용 역 명
	콘 크리트	방상콘크리트	재료분리	보강토옹벽 정밀안전진단용역
콘 크리트	방상콘크리트	재료분리	점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
콘 크리트	방상콘크리트	재료분리	도 면 번 호	01

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	들뜸		1.0	0.5	0.50	m ²	1	신규
2	파손		0.1	0.1	0.01	m ²	1	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								




범 례	균 열	팽창균열	재료분리	발 주 처
	균열, 공동	박리, 파손	열 화	용 역 명
	누수, 체수	부식	퇴적물	보강토옹벽 정밀안전진단용역
	철근노출	부식	퇴적물	점 검 기 관
	철근노출	부식	퇴적물	(주)영성엔지니어링
	철근노출	부식	퇴적물	도 면 번 호
	철근노출	부식	퇴적물	02

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



KEY PLAN



SECTION




범례

	근 열		방상근열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열 화
	누수, 체수		백 테		퇴적물
	철근노출		침 하		그늘음
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	대구동부순환도로(주)
용 역 명	보강토옹벽 정밀안전진단용역
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	03

손 상 물 량 표


번호	손상내용	손상현황					비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	패널파손		0.1	0.1	0.01	m ²	1
2	패널파손		0.1	0.1	0.01	m ²	1
3	누수흔적		0.5	3.5	1.75	m ²	1
4	배부름		2.5	5.0	12.50	m ²	1
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



KEY PLAN



SECTION



범례

강철	방상강철	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	대구동부순환도로(주)
용 역 명	보강토옹벽 정밀안전진단용역
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	04