

서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역

외관조사망도 (서문3교(문산방향))

서울문산고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
2	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		콘크리트		퇴적물	도 면 명	서문3교(문산방향) 바닥판상면 S1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	01
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표




[illegible]

표		빈 열		망상교열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		전지, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
목		누수, 습과부		흙 대		퇴적물	도 면 명 서문3교(문산방향) 바막판상면 S2
		철근노출		전 하		열 화	도 면 번호 02
		부 식		좌굴, 변형		기 타	


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
2	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
5	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION


범
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	침하	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	변형	화재	용 역 명
부식	기타		서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
			도 면 명
			서문3교(문산방향) 바닥판상면 S3
			도 면 번호
			03

손상물량표

← 서울 방향

문산 방향 →




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
2	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1.40	m	1	1.40	21'상 보수
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		콘크리트		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
서문3교(문산방향) 바닥판상면 S4도면번호
04

ID : 서문3교(문산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

← 서울 방향

문산 방향 →



A1


P1

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	
2	기존	바닥판	박락		0.5	0.2	0.10	m²	1	0.10	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	찰라, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)

용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

도 면 명
서문3교(문산방향) 바닥판하면 S1


도 면 번호
05

손 상 물 량 표

번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	바닥판	망상균열		3.0	2.0	6.00	m²	1	6.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →




P1

P2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →




SECTION

범
례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		체수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	서문3교(문산방향) 바닥판하면 S2
	철근노출		침하		열화	도면번호	06
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표


번 호	발생 년 도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	바닥판	망상균열		3.0	5.0	15.00	m ²	1	15.00	
2	기존	바닥판	망상균열		3.0	5.0	15.00	m ²	1	15.00	
3	기존	바닥판	망상균열		3.0	3.0	9.00	m ²	1	9.00	
4	기존	바닥판	망상균열		3.0	2.0	6.00	m ²	1	6.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY
PLAN



SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 피손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문3교(문산방향) 바닥판하면 S3
도 면 번호	07

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	바닥판	망상균열		3.0	3.0	9.00	m²	1	9.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →




P3

A2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	서문3교(문산방향) 바닥판하면 S4
	철근노출		침하		열화	도면번호	08
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

← 서울 방향

문산 방향 →


상부면




좌측면



바닥면



우측면



A1

SP01

SP02

SP03


SP04

SP05 P1


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

범
례

균열	망상균열	재료분리
켜짐, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울문산고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도면명	서문3교(문산방향) 거더내부 S1-G2
도면번호	10

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →


상부면




좌측면



바닥면



우측면




P1 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 SP13 P2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
서문3교(문산방향) 거더내부 S2-G1도면번호
11

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 서울 방향

문산 방향 →


상부면




좌측면



바닥면



우측면




P1 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 SP13 P2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편차, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문3교(문산방향) 거더내부 S2-G2도 면 번호
12

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 서울 방향

문산 방향 →


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	핀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
서문3교(문산방향) 거더내부 S3-G1도면번호
13

손 상 물 량 표



[illegible]

표		빈 면		망상인면		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
표		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	도 면 명 서문3교(문산방향) 거터내부 S3-G2
		철근노출		진 하		열 화	도 면 번 호 14
		부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

[illegible]


← 서울 방향

문산 방향 →

상부면




좌측면



바닥면



우측면



P3 SP22

SP23

SP24

SP25

SP26



A2

KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →

SECTION




五二

	공 열		망상공열		재료부리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기관전검점용역
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문3교(문산방향) 거더내부 S4-G1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 15

손상물량표

← 서울 방향

문산 방향 →




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →





SECTION

범
례



	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	균열, 공동		박리, 파손		채수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	서문3교(문산방향) 거더외부 S1
	철근노출		침하		열화	도면번호	17
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표

[illegible]

도면		빈 면		강상빈 면		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 광동		벽지, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면		누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호 18
		부 식		최굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

[illegible]

도면		빈 면		강상빈 면		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 광동		벽지, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면		누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	
		철근노출		진 하		열 화	
		부 식		최굴, 변형		기 타	도 면 번 호 19

손 상 물 량 표



[illegible]

표		빈 열		양산갈잎		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		전차, 광동		바리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
표		누수, 합유부		배 배		퇴적물	도 면 명 서문3교(문산방향) 거더외부 S4
		철근노출		전 하		열 화	도 면 번 호 20
		부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울 방향

문산 방향 →

전면

하면

배면

A1

P1

전면

하면

배면

A1

P1

전면

하면

배면


A1

P1


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →






SECTION

범
례


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
서문3교(문산방향) 가로보 S1도면번호
21

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




品	2
---	---

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	편차, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문3교(문산방향) 가로보 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 22

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



三三

	군 일		망상군일		재료부리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	터널, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검구역
	누수, 슬로부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문3교(문산방향) 가로보 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 23

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →

전면

하면

배면

P3

A2

전면

하면

배면

P3

A2

전면

하면

배면


P3

A2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
서문3교(문산방향) 가로보 S4도면번호
24

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



좌측면




전면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION


범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 침하부		콘크리트		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문3교(문산방향) 교대 A1도 면 번호
25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면



전면



우측면




배면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →





SECTION

범
례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	도 면 명 서문3교(문산방향) 교각 P1
철근노출	침하	열화	도 면 번호 26
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




좌측면



전면



우측면




배면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문3교(문산방향) 교각 P2도 면 번호
27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면



전면



우측면




배면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문3교(문산방향) 교각 P3도 면 번호
28

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기준	교량받침	받침콘크리트파손		0.3	0.5	0.15	m³	1	0.15	21'상 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



전면




우측면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문3교(문산방향) 교대 A2도 면 번호
29