



서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역

외관조사망도 (서문10교(문산방향))

서울문산고속도로(주)





(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]

단 리		빈		방상근열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 상동		박리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
		누수, 습윤부		흙 토		퇴적물	
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 서문10교(문산방향) 바닥판상면 S1
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 01

손 상 물 량 표

[illegible]

	관 열		망상관열		재료부리
	편지, 광동		박리, 파손		채수
	누수, 솜뭉치		백 데		토착물
	철근노출		전 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
-----	--------------------------


도 면 명
서문10교(문산방향) 바닥판상면 S2

도면번호 02

ID : 서문10교(문산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




A1

P1

KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →




A1

P1

A2

SECTION

(중앙분리대)



G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

범
례

균열	망상균열	재료분리
켜치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)


용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

도 면 명
서문10교(문산방향) 바닥판하면 S1

도 면 번호
03

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손 상 량	단 위	개 소	총 합 량	
1	21상	바닥판	재료분리		0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	신규
2	21상	바닥판	거푸집미제거				1.00	EA	2	2.00	신규
3	21상	바닥판	거푸집미제거				1.00	EA	1	1.00	신규
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN


서울 방향

문산 방향



SECTION

(중앙분리대)





범례

	균 열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손
	누수, 습윤부		콘크리트
	철근노출		부식
	부식		좌굴, 변형
	기타		기타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문10교(문산방향) 바닥판하면 S2
도 면 번호	04

ID : 서문10교(문산방향) 거더 S1(G1~G3)

손 상 물 량 표

[illegible]

지 점		간 도		민 산길		제 목로	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		전 차, 인 행		도, 시, 군		채 수	
		부 소, 하 구		터널		교 량	도 면 명 서문10교(문산방향) 거터 S1(G1~G3)
		정 근 노 물		면 와		절 화	
		부 식		하 유 배		기 타	

손 상 물 량 표




[illegible]

표 본		빈 면		광상인면		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 광동		벽지, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검종역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
		철근노출		잔 하		열 화	도 면 명 서문10교(문산방향) 거터 S1(G4~G6)
		부 식		좌굴, 연결		기 타	도 면 번 호 06


ID : 서문10교(문산방향) 거더 S1(G7)

손 상 물 량 표




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN



SECTION





범
례

	균 일		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문10교(문산방향) 거더 S1(G7)
도 면 번호	07



손 상 물 량 표

[illegible]

지 표		간 선		국도번호		지방도로	발 주 처 서울특별시 고속도로(주)
		전차, 양로		버스, 버스		채수	
		누수, 합류부		터널		보행자길	
		절근노출		천 하		열차	
		부식		하천, 하천		기타	도 면 명 서문10교(문산방향) 거더 S2(G1~G3)

ID : 서문10교(문산방향) 거더 S2(G4~G6)


손 상 물 량 표

[illegible]

지 표		간 도		국도번호		읍 리, 시 산	발 주 처 서울특별시 고속도로(주)
		면 차, 시 당		촌 로		절 근 노 선	
		부 식		교 및 터널		기 타	도 면 명 서문10교(문산방향) 거터 S2(G4~G6)
		구 소, 읍 당 부		촌 로		절 근 노 선	
		면 차, 시 당		촌 로		절 근 노 선	도 면 연 호 09
		면 차, 시 당		촌 로		절 근 노 선	


ID : 서문10교(문산방향) 거더 S2(G7)

손 상 물 량 표




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN



SECTION



범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문10교(문산방향) 거더 S2(G7)
도 면 번호	10

손상물량표


← 서울 방향

문산 방향 →


G1~G2




G2~G3




G3~G4




G4~G5



G5~G6



G6~G7



A1

P1


A2

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	기존	가로보	재료분리		0.3	0.2	0.06	m²	1	0.06	
2	21상	가로보	재료분리		2.0	0.5	1.00	m²	1	1.00	신규
3	21상	가로보	재료분리		1.0	0.5	0.50	m²	1	0.50	신규
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
정기안전점검용역도면명
서문10교(문산방향) 가로보 S1~S2도면번호
11

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



좌측면



전면

KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →




A1

P1

A2

SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
서문10교(문산방향) 교대 A1도면번호
12


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	기존	교각	망상균열		2.0	22.0	44.00	m²	1	44.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION


면
레

균열	망상균열	재료분리
찢어, 공동	박리, 피손	체수
누수, 습윤부	박 태	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문10교(문산방향) 교각 P1도 면 번호
13


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	교대	패콘크리트회적		19.0	1.5	28.50	m³	1	28.50	신규
2	21상	교대	점검계단패콘크리트회적		19.0	0.5	9.50	m³	1	9.50	신규
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문10교(문산방향) 교대 A2도 면 번호
14