

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역


외관조사망도
(서문13교(서울방향))

서울문산고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21상	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.5	1.5		1.50	m	2	3.00	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION


범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처
서울문산 고속도로(주)용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도면명
서문13교(서울방향) 바닥판상면 S1도면번호
01

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY
PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →




SECTION

면
래

균열	망상균열	재료분리
켜치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문13교(서울방향) 바닥판하면 S1도 면 번호
02

손 상 물 량 표

[illegible]

문 리		차 례		민속공연		지리분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		면적, 광동		벽리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검종역
리		누수, 습과부		폐 퇴		퇴적물	도 면 명 서문13교(서울방향) 거터 S1(G1~G3)
		철근노출		잔 하		열 화	도 면 번 호 03
		부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표




[illegible]

표		칸 없음		망상칸 없음		재표본리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
표		누수, 습윤부		백 토		회적물	
		철근노출		천 하		열 화	도 면 명 서문13교(서울방향) 거터 S1(G4~G6)
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 서울 방향

문산 방향 →

G1~G2



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G4~G5



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G2~G3



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G5~G6



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G3~G4



하면 배면



전면 하면 배면



전면 하면

A1


A1

A1


A2

KEY
PLAN

← 서울 방향



SECTION


범
례

	균열		망상균열		재료분리
	찌꺼기, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면명	서문13교(서울방향) 가로보 S1
도면번호	05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도




좌측면




전면

KEY
PLAN


← 서울 방향



문산 방향 →



SECTION


범
례

	균 일		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문13교(서울방향) 교대 A1도 면 번호
06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도




전면



우측면


KEY
PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION

범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역도 면 명
서문13교(서울방향) 교대 A2도 면 번호
07