

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역


외관조사망도
(서문22교(문산))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	신축이음	후타재파손		0.1	1.5	0.15	m²	1	0.15	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A2

SECTION

범례

	균 열		망상균열		재료분리
	편차, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		표면 박락		외적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처

서울문산 고속도로(주)

용 역 명

서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

도 면 명

서문22교(문산) 바닥판상면 S1

도 면 번호

01

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →



KEY PLAN



SECTION



범례


	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
	편차, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 토		회적물	도 면 명	서문22교(문산) 바닥판상면 S2
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →



KEY PLAN



SECTION



범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		체수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		외적물	도면명	서문22교(문산) 바닥판상면 S3
	철근노출		침하		열화	도면번호	03
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1	21상	신축이음	차수판볼트탈락				1.00	EA	3	3.00	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →



KEY PLAN



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	박리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 바닥판상면 S4
			도면번호
			04

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →




P4

P5

KEY
PLAN

SECTION

범
례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	서문22교(문산) 바닥판상면 S5
			도 면 번호
			05

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →




P5

P6

KEY
PLAN

SECTION

범
례


	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		외적물	도 면 명	서문22교(문산) 바닥판상면 S6
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	06
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →




P6

P7

KEY
PLAN

SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	서문22교(문산) 바닥판상면 S7
			도 면 번호
			07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →



KEY PLAN



SECTION




범례

콘 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부 식	좌굴, 변형	기 타	서문22교(문산) 바닥판상면 S8
			도 면 번호
			08

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



← 서울 방향

문산 방향 →

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A2

SECTION

G6

G5

G4

G3

G2

G1

범례


			발 주 처
			서울문산 고속도로(주)
			용 역 명
			서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
			도 면 명
			서문22교(문산) 바닥판하면 S1
			도 면 번호
			09

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	기존	바닥판	파손		0.2	0.2	0.04	m²	1	0.04	21'상 보수
2	기존	바닥판	파손		5.0	0.2	1.00	m²	1	1.00	21'상 보수
3	기존	바닥판	파손		4.0	0.2	0.80	m²	1	0.80	21'상 보수
4	기존	바닥판	파손		4.0	0.2	0.80	m²	1	1.60	21'상 보수
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →



KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 바닥판하면 S2
			도면번호
			10

ID : 서문22교(문산) 바닥판하면 S3

손 상 물 량 표



범 례		국 도		망상급열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		터널, 공동		벽리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
		나무, 습윤부		벽 태		회적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문22교(문산) 바닥판하면 S3
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 11


ID : 서문22교(문산) 바닥판하면 S4

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울 방향


문산 방향 →




P3

P4

KEY PLAN



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 바닥판하면 S4
			도면번호
			12

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	바닥판	보수부균열부백태		0.2	3.0	0.60	m²	1	0.60	신규
2	기존	바닥판	망상균열		1.0	4.0	4.00	m²	1	4.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →




P4

P5

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 바닥판하면 S5
			도면번호
			13


ID : 서문22교(문산) 바닥판하면 S6

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	바닥판	보수부균열부백태		0.2	3.0	0.60	m²	14	8.40	신규
2	기존	바닥판	망상균열		3.3	70.0	231.0	m²	2	462.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향


문산 방향 →




P5

P6

KEY PLAN



SECTION






범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 바닥판하면 S6
			도면번호
			14

ID : 서문22교(문산) 바닥판하면 S7

손 상 물 량 표

[illegible]

和 記

	군 일		방상균열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문22교(문산) 바닥판하면 S7
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 15



ID : 서문22교(문산) 바닥판하면 S8

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →

KEY
PLAN

SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용역명
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	서문22교(문산) 바닥판하면 S8
			도면번호
			16

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S1

손 상 물 량 표





표 본		관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
		전치, 공동		바닥, 파손		채수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
		누수, 습윤부		복 덕		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	17
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S2

손 상 물 량 표



구 입	 망상교열	 재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
배치, 공동	 바리, 파손	 채수	
누수, 슬로부	 백 테	 퇴적물	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
열근노출	 침 하	 열 화	
부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 명 서문22교(문산) 거더외부 S2
			도 면 번 호 18

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S3

손 상 물 량 표




표 준		라 일		망상급열		자료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
		편차, 광동		복리, 파손		체수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
		누수, 습윤부		복리		퇴적물		
		철근노출		침하		열화	도 면 명	서문22교(문산) 거터외부 S3
		부식		파괴, 변형		기타	도면번호	19

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S4

손 상 물 량 표







표 지		관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
		편치, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검영역
		누수, 습윤부		색 띠		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	서문22교(문산) 거더외부 S4
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	20

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S5

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



제 5 조

	군 일		망상군일		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	편차, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 트		퇴적물	도 면 명 서문22교(문산) 거터외부 S5
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호 21
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S6

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →

P5

좌측

P6

우측

G1

하면

좌측

우측

G2

하면

좌측

우측

G3

하면

SP15

SP16

SP17

SP18

SP19

SP20

SP21

SP22

KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →

BH

STB

A1

P1

P2

P3

P4


P5

P6

P7

A2

SECTION





범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		체수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		외적물	도면명	서문22교(문산) 거더외부 S6
	철근노출		침하		열화	도면번호	22
	부식		좌굴, 변형		기타		

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S7

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION





五 五


	군 열		방향군열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주) 용 역 명 서울문산고속도로도 시설물 정기안전점검용역
	터지, 광동		벽리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	
	절기노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서문22교(문산) 거터외부 S7 도 면 번 호 23

ID : 서문22교(문산) 거더외부 S8

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



五 五

	단 열		망상교열		재로분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	전지, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 토		외적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문22교(문산) 거더외부 S8
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 24


ID : 서문22교(문산) 거더내부 S4-G3

손상물량표


← 서울 방향

문산 방향 →


상부면




우측면



바닥면



좌측면




P3 SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 P4

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		외적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처
서울문산 고속도로(주)




용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

도면명
서문22교(문산) 거더내부 S4-G3

도면번호
27

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S5-G1

손 상 물 량 표





[illegible]

법
례

	국·도·읍·면		고속도로		국도		도도		군도		면도	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	천지, 공동		터널		하천, 수로		하천, 수로		하천, 수로		하천, 수로	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기관정점감역
	부속		부속		부속		부속		부속		부속	도 면 명 서문22교(문산) 거덕내부 S5-G1
	부속		부속		부속		부속		부속		부속	도 면 번호 28

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S5-G2

손 상 물 량 표




[illegible]

범
례

	빈 열		망상금열		재로본리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		복 토		회적물	도 면 명 서문22교(문산) 거덕내부 S5-G2
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S5-G3

손 상 물 량 표


[illegible]

폼
레

	단 명		당상급		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주) 용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기관전점용역
	전차, 광통		바리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		노면		퇴적물	
	철근노출		천하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 명 서문22교(문산) 건너내부 S5-G3 도 면 번호 30

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →

BH

STB

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A2

SECTION

G1

G2

G3

← 서울 방향

문산 방향 →

← 서울 방향

문산 방향 →

범례

균열

편지, 공동

누수, 습윤부

철근노출

부식

망상균열

바리, 파손

벽, 태

침하

좌굴, 변형

재료분리

체수

외적물

열화

기타

발주처

용역명

도면명

도면번호

서울문산 고속도로(주)

서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

서문22교(문산) 거더내부 S6-G1

31

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S6-G2

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →

상부면




우측면



바닥면



좌측면




P5 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19 SP20 SP21 SP22 P6


KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 거더내부 S6-G2
			도면번호
			32

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S6-G3


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →


상부면




우측면



바닥면




좌측면




P5 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19 SP20 SP21 SP22 P6

KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		체수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		벽체		외적물	도면명	서문22교(문산) 거더내부 S6-G3
	철근노출		침하		열화	도면번호	33
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →

BH

STB

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A2

SECTION

G1

G2

G3

← 서울 방향

문산 방향 →

← 서울 방향

문산 방향 →

범례

균열

편치, 공동

누수, 습윤부

철근노출

부식

망상균열

바리, 파손

벽, 태

침하

좌굴, 변형

재료분리

체수

외적물

열화

기타

발주처

용역명

도면명

도면번호

서울문산 고속도로(주)

서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

서문22교(문산) 거더내부 S7-G1

34

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S7-G2

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →

상부면




우측면



바닥면




좌측면




SP23 SP24 SP25 SP26 SP27 SP28 SP29 SP30
P6 P7

KEY PLAN



SECTION



범례

	균 열		방상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		박 태		외적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처
서울문산 고속도로(주)
용 역 명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역
도 면 명
서문22교(문산) 거더내부 S7-G2
도 면 번호
35


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →


상부면




우측면



바닥면



좌측면



SP23

SP24

SP25

SP26

SP27

SP28

SP29

SP30


P6

P7


KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용역명
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	서문22교(문산) 거더내부 S7-G3
			도면번호
			36

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S8-G1


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →

상부면




우측면



바닥면



좌측면



P7

SP31

SP32

SP33


SP34

SP35


SP36

A2

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	박리, 파손	체수	용역명
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	도면번호
			37

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S8-G2

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →

상부면




우측면



바닥면



좌측면



P7

SP31

SP32

SP33

SP34

SP35


SP36

A2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	서문22교(문산) 거더내부 S8-G2
			도 면 번호
			38

ID : 서문22교(문산) 거더내부 S8-G3


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →


상부면



우측면



바닥면



좌측면



P7

SP31

SP32

SP33

SP34

SP35


SP36

A2


KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION





범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 거더내부 S8-G3
			도면번호
			39


ID : 서문22교(문산) 가로보 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 가로보 S1
			도면번호
			40


손상물량표



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



SECTION





범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 가로보 S2
			도면번호
			41


ID : 서문22교(문산) 가로보 S3

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



SECTION







범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문22교(문산) 가로보 S3
			도면번호
			42

ID : 서문22교(문산) 가로보 S4

손 상 물 량 표





[illegible]

品 改

	공 일		망상공일		재로분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	전치, 공동		바리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		백 토		회적물	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서문22교(문산) 가로보 S4
						도 면 번 호 43

ID : 서문22교(문산) 가로보 S5

손 상 물 량 표





[illegible]

五 五

	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	전치, 공동		바리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		백 토		회적물	도 면 명 서문22교(문산) 가로보 S5
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 서문22교(문산) 가로보 S6

손 상 물 량 표

[illegible]

법
례


	균열		망상근입		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	전차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		노면		퇴적물	도면명 서문22교(문산) 가로보 S6
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	

ID : 서문22교(문산) 가로보 S7


손 상 물 량 표

← 서울 방향


문산 방향 →



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



SECTION

범
례

균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	외적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			서문22교(문산) 가로보 S7
			도 면 번호
			46



ID : 서문22교(문산) 가로보 S8

손 상 물 량 표

47

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면

전면

KEY PLAN



SECTION





범례


콘크리트	아스팔트콘크리트	철근	발주처
배수	배수	배수	서울문산고속도로(주)
배수	배수	배수	용역명
배수	배수	배수	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
배수	배수	배수	도면명
배수	배수	배수	서문22교(문산) 교대 A1
배수	배수	배수	도면번호
배수	배수	배수	48

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면



전면




우측면




배면

KEY PLAN



SECTION





범례

콘크리트	방상균열	재료분리
편차, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	스케일	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울문산고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면명	서문22교(문산) 교각 P1
도면번호	49

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

서울 방향

문산 방향

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A2

SECTION

범례

균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
침하	부식	기타

발주처
서울문산 고속도로(주)



용역명
서울문산고속도로 시설물
경기안전점검용역

도면명
서문22교(문산) 교각 P2


도면번호
50

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	21'상 보수
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	21'상 보수
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		2.50	m	1	2.50	21'상 보수
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면



전면




우측면




배면

KEY PLAN



SECTION





범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	철수	용역명
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	도면명
철근노출	침하	열화	도면번호
부식	좌굴, 변형	기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	21'상 보수
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		0.80	m	1	0.80	21'상 보수
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	21'상 보수
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	21'상 보수
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1	1.00	21'상 보수
6	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	3.5		3.50	m	1	3.50	21'상 보수
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면



전면




우측면




배면

KEY PLAN



SECTION





범례


발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문22교(문산) 교각 P4
도 면 번호	52

손 상 물 량 표


번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	기존	교각	망상균열		1.0	2.50	2.50	m ³	1	2.50	
2	기존	교각	망상균열		1.0	2.50	2.50	m ³	1	2.50	
3	기존	교각	망상균열		1.0	2.50	2.50	m ³	1	2.50	
4	기존	교각	망상균열		1.0	2.50	2.50	m ³	1	2.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY
PLAN



SECTION





범
례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	침하	열화
철근노출	좌굴, 변형	기타
부식		


발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문22교(문산) 교각 P5
도 면 번호	53

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1	기존	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		0.20	m	1	0.20	21'상 보수
2	기존	교량받침	받침물탈균열	0.1	0.2		0.20	m	1	0.20	21'상 보수
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




좌측면



전면




우측면




배면

KEY PLAN



SECTION





범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	박테	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면명	서문22교(문산) 교각 P6
도면번호	54

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




좌측면





전면



우측면





배면




범 례	균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
	편치, 공동	바리, 파손	체수	용 역 명
	누수, 습윤부	백 태	외적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명
	부 식	좌굴, 변형	기 타	서문22교(문산) 교각 P7
				도 면 번호
				55

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




전면



우측면

KEY PLAN



SECTION



범례

콘크리트	아스팔트콘크리트	철근	발주처 서울문산고속도로(주)
배수, 공동	자갈, 파손	콘크리트	용역명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
누수, 습윤부	콘크리트	콘크리트	도면명 서문22교(문산) 교대 A2
철근노출	콘크리트	콘크리트	도면번호 56
부식	콘크리트	콘크리트	