

서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역




외관조사망도 (서문6교(문산방향))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

ID : 서문6교(문산방향) 바닥판상면 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

분 례		관 열		망상굴열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		편지, 광등		박리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검홍역
		누수, 습윤부		백 데		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서문6교(문산방향) 바닥판상면 S1
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 01

ID : 서문6교(문산방향) 바닥판하면 S1


손 상 물 량 표

문산 방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION




五 五

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주) 용역명 서울문산고속도로 시설물 경기관전점검용역
	전치, 공동		바리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		복토		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 02

ID : 서문6교(문산방향) 거더 S1(G1~G4)


손 상 물 량 표




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →



S E C T I O N




범
례

균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	백 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			서문6교(문산방향) 거더 S1(G1~G4)
			도 면 번호
			03

ID : 서문6교(문산방향) 거더 S1(G5~G8)

← 서울 방향



A1


A2

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문6교(문산방향) 거더 S1(G5~G8)
			도면번호
			04

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →

G1~~G2



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G2~~G3



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G3~~G4



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G4~~G5



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G5~~G6



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G6~~G7



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G7~~G8



하면 배면



전면 하면 배면



전면 하면

A1


A2

A1

A2


KEY
PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →


SECTION

범
례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	배터	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문6교(문산방향) 가로보 S1
			도면번호
			05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	교대	백태		1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도



좌측면




전면


KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION




범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	외적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문6교(문산방향) 교대 A1
			도면번호
			06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도



전면




우측면


KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
균열	망상균열	재료분리	서울문산 고속도로(주)
균열	망상균열	재료분리	용 역 명
균열	망상균열	재료분리	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
균열	망상균열	재료분리	도 면 명
균열	망상균열	재료분리	서문6교(문산방향) 교대 A2
균열	망상균열	재료분리	도 면 번호
균열	망상균열	재료분리	07

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역

외관조사망도
(서문6교(서울방향))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링