

서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역

외관조사망도 (서문6교(서울방향))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


ID : 서문6교(서울방향) 바닥판상면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	방호벽	접속부파손		1.0	1.5	1.50	m³	1	1.50	신규
2	21상	방호벽	접속부파손		0.5	1.5	0.75	m³	1	0.75	신규
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →




KEY
PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION



범
례

균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			서문6교(서울방향) 바닥판상면 S1
			도 면 번호
			01


ID : 서문6교(서울방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	바닥판	재료분리		1.5	1.0	1.50	m²	1	1.50	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →




KEY PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	외적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도면명	서문6교(서울방향) 바닥판하면 S1
도면번호	02

ID : 서문6교(서울방향) 거더 S1(G1~G5)

손 상 물 량 표



A2




五
三

	관 열		방상굴열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		채수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 03



ID : 서문6교(서울방향) 거더 S1(G6~G10)

손상물량표



A1

A2

[illegible]





법
례

	빈 열		양상균열		재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
	편차, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기관전검측용역
	누수, 습윤부		노면		피착물	
	철근노출		침하		열화	도 면 명 서문6교(서울방향) 거더 S1(G6~G10)
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 04

ID : 서문6교(서울방향) 가로보 S1

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




범 례	발 주 처		
	균 열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	체수	용역명
누수, 습윤부	백태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	서문6교(서울방향) 가로보 S1
			도면번호
			05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도




좌측면



전면


KEY PLAN

← 서울 방향




A1

문산 방향 →



A2

SECTION




범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	서문6교(서울방향) 교대 A1
			도 면 번호
			06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도




전면



우측면


KEY PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부 식	좌굴, 변형	기 타	서문6교(서울방향) 교대 A2
			도 면 번호
			07