

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역


외관조사망도
(서문7교(서울방향))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



전면



좌측 날개벽



우측 날개벽


KEY PLAN

← 서울방향



문산방향 →

SECTION




범례

콘 열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습공부	박 대	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도 면 명	서문7교(서울방향) 시점
도 면 번호	01

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




KEY PLAN

← 서울방향



문산방향 →

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습공부	박 대	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도면명	서문7교(서울방향) 종점
도면번호	02

ID : 서문7교(서울방향) 바닥판상면 S1

← 서울 방향

문산 방향 →

① 접속부파손
1.5X0.5



Ⓐ1

Ⓐ2

K
E
Y
P
L
A
N

← 서울방향




Ⓐ1

Ⓐ2

문산방향 →

S
E
C
T
I
O
N



G9

G8

G7

G6

G5

G4

G3

G2


G1

범
례

	콘 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명	서문7교(서울방향) 바닥판상면S1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	03
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

← 서울 방향

문산 방향 →



(A1)

(A2)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

← 서울방향




(A1)

(A2)

문산방향 →

SECTION





범
례

콘크리트	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	침수
누수, 습윤부	박대	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도면명	서문7교(서울방향) 바닥판하면 S1
도면번호	04

ID : 서문7교(서울방향) 거더 S1 (G1~G3)






손 상 물 량 표

[illegible]

범 례		국·도·군·읍·면		고속도로	발 주 처 서울문산 고속도로(주)
		전차, 공동		버스, 파손	
		누수, 승강부		배 배	도 면 명 서로7교(서울방향) 건너 S1(G1-G3)
		철근노출		침 하	
		부식		좌굴, 변형	
				기타	

ID : 서문7교(서울방향) 거더 S1 (G4~G6)

손 상 물 량 표






[illegible]

법례

			발 주 처 서울문산 고속도로(주)
			용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검구역
			
			
			도 면 명 서문7교(서울방향) 건너 S1(G4-G6)
			도 면 번 호 06

ID : 서문7교(서울방향) 거더 S1 (G7~G9)

손 상 물 량 표


[illegible]

법례

			발 주 처 서울문산 고속도로(주)
			용 역 명 서울문산고속도로 시설물 정기안전점검구역
			
			
			도 면 명 서문7교(서울방향) 건너 S1(G7-G9)
			도 면 번 호 07

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




KEY PLAN

← 서울방향



문산방향 →

SECTION



범례

콘크리트	철근콘크리트	철근	발주처
아스팔트	돌	돌	서울문산 고속도로(주)
돌	돌	돌	용역명
돌	돌	돌	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
돌	돌	돌	도면명
돌	돌	돌	서문7교(서울방향) 교대A1
돌	돌	돌	도면번호
돌	돌	돌	08

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

← 서울방향



문산방향 →

SECTION



범례

콘크리트	철근콘크리트	철근	발주처
아스팔트	석재	석재	서울문산 고속도로(주)
석재	석재	석재	용역명
석재	석재	석재	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
석재	석재	석재	도면명
석재	석재	석재	서문7교(서울방향) 교대 A2
석재	석재	석재	도면번호
석재	석재	석재	09