

서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역

외관조사망도 (고양분기점 4교)

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


ID : 고양분기점 4교 바닥판상면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	교면포장	점속도로파손		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	신규
2	21상	방호벽	점속부단차		1.0		1.00	m	1	1.00	신규
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

콘 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	바리, 파손	침하	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	배 토	팽창물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			고양분기점 4교 바닥판상면 S1
			도 면 번호
			01


ID : 고양분기점 4교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울 방향


문산 방향 →




KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			고양분기점 4교 바닥판하면 S1
			도면번호
			02

손 상 물 량 표


← 서울 방향

문산 방향 →


G1~G2



하면 배면




전면 하면 배면




전면 하면


G2~G3



하면 배면




전면 하면 배면




전면 하면


G3~G4



하면 배면



전면 하면 배면



전면 하면


A1

A2

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향



문산 방향 →



SECTION

범
례

균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	콘크리트	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	녹 발생	철근	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			고양분기점 4교 가로보 S1
			도 면 번호
			04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			고양분기점 4교 교대 A1
			도면번호
			05

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	중합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →

SECTION

범례

균 열	망상균열	재료분리	발 주 처 서울문산 고속도로(주) 용 역 명 서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역 도 면 명 고양분기점 4교 교대 A2 도 면 번호 06
편지, 공동	박리, 파손	층수	
누수, 습윤부	콘크리트	퇴적물	
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	