

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역

외관조사망도
(고양분기점9교)

서울문산고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21상	교면포장	접속도로포장파손		1.0	0.5	0.50	m²	1	0.50	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →




Ⓐ1

Ⓐ2

KEY
PLAN

← 서울방향


문산방향 →



Ⓐ1

Ⓐ2

SECTION



범
례

균 열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백 패	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타


발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도 면 명	고양분기점9교 바닥판상면S1
도 면 번호	01

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21상	바닥판	파손		0.3	0.3	0.09	m²	1	0.09	신규
2	21상	바닥판	파손		1.5	0.5	0.75	m²	1	0.75	신규
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 서울 방향

문산 방향 →




(A1)

(A2)

KEY PLAN

← 서울방향




(A1)

(A2)

문산방향 →

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	철부식
누수, 습윤부	배터	철근노출
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도면명	고양분기점9교 바닥판하면 S1
도면번호	02

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

← 서울방향



문산방향 →

SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도 면 명	고양분기점9교 교대A1
도 면 번호	03

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울방향



문산방향 →

SECTION



범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		녹 피		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역
도 면 명	고양분기점9교 교대 A2
도 면 번호	04