

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역

외관조사망도
(서문20교(서울방향))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


ID : 서문20교(서울방향) 바닥판상면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울 방향


문산 방향 →




KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문20교(서울방향) 바닥판상면 S1
			도면번호
			01

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 서울 방향

문산 방향 →


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →






SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문20교(서울방향) 바닥판하면 S1
			도면번호
			02




ID : 서문20교(서울방향) 거더 S1(G1~G4)

손상물량표

[illegible]

판		빈 열		방상교열		재로분리	발 수 지	서울문산 고속도로(주)
		편지, 공동		바리, 파손		체수	용역명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
레		누수, 습윤부		목 데		외작물	도면명	서문20교(서울방향) 거터 S1(G1-G4)
		철근노출		침하		열화	도면번호	03
		부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

[illegible]


본 래		관 열		양상균열		재료분리	발 수 지	서울문산 고속도로(주)
		편지, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
레		누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	서문20교(서울방향) 거터 S1(G5~G7)
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	04
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


← 서울 방향

문산 방향 →


G1~~G2




G4~~G5




G2~~G3




G5~~G6



G3~~G4



G6~~G7



A1

A2


A1

A2


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →




SECTION

범
례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
균열	망상균열	재료분리	서울문산 고속도로(주)
철근노출	철근노출	철근노출	용 역 명
철근노출	철근노출	철근노출	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	철근노출	철근노출	도 면 명
철근노출	철근노출	철근노출	서문20교(서울방향) 가로보 S1
철근노출	철근노출	철근노출	도 면 번호
철근노출	철근노출	철근노출	05

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도




좌측면

전면

KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →




SECTION

범
례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
균열	망상균열	재료분리	서울문산 고속도로(주)
편지, 공동	망상균열	재료분리	용 역 명
편지, 공동	망상균열	재료분리	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
편지, 공동	망상균열	재료분리	도 면 명
편지, 공동	망상균열	재료분리	서문20교(서울방향) 교대 A1
편지, 공동	망상균열	재료분리	도 면 번호
편지, 공동	망상균열	재료분리	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	교대	박락		0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도



전면




우측면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →




A1



A2

SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	백태	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	서문20교(서울방향) 교대 A2
			도 면 번호
			07