

서울문산 고속도로 시설물
정기안전점검용역


외관조사망도
(서문23교(서울방향))

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	신축이음	후타재균열	0.2	0.4		0.40	m	18	7.20	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




KEY PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문23교(서울방향) 바닥판상면 S1
			도면번호
			01

손상물량표

← 서울 방향

문산 방향 →




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

서울
↑범
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	채수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서문23교(서울방향) 바닥판하면 S1
			도면번호
			02

ID : 서문23교(서울방향) 거더 S1(G1~G3)

손 상 물 량 표

문산 방향 →

G1
 좌측면
 하면
 우측면

G2
 좌측면
 하면
 우측면

G3
 좌측면
 하면
 우측면

A2

KEY PLAN

문산 방향 →

SECTION

五二

	관 열		양상금열		재로본리
	원치, 동동		보리, 파손		채수
	누수, 습윤부		보 대		피적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문23교(서울방향) 거더 S1(G1~G3)
도 면 번호	03

ID : 서문23교(서울방향) 거더 S1(G4~G6)

손 상 물 량 표

문산 방향 →

G4

좌측면

하면

우측면

G5

좌측면

하면

우측면

G6

좌측면

하면

우측면

A2

KEY PLAN

문산 방향 →

SECTION

五和


	빈 열		양상금열		재료본리
	전치, 광동		포리, 파손		채수
	누수, 습윤부		목 결		피괴물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울문산 고속도로(주)
용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
도 면 명	서문23교(서울방향) 거터 S1(G4~G6)
도 면 번 호	04


← 서울 방향

문산 방향 →


G1~G2




G2~G3




G3~G4



G4~G5



G5~G6



A1


A2

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 서울 방향











문산 방향 →

SECTION



서울
↑

범
례


	균 열		망상균열		재료분리	발 주 처	
	편지, 공동		박리, 파손		침하	용 역 명	
	누수, 습윤부		녹 태		의착물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	
						서울문산 고속도로(주)	
						05	

서문23교(서울방향) 가로보 S1


05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도




좌측면



전면


KEY
PLAN

← 서울 방향




A1

문산 방향 →



A2


SECTION

범
례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	배터	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	서문23교(서울방향) 교대 A1
			도 면 번호
			06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도



전면




우측면


KEY
PLAN

← 서울 방향

문산 방향 →



SECTION

범
례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	침하	용 역 명
누수, 습윤부	녹 발생	박락	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	서문23교(서울방향) 교대 A2
			도 면 번호
			07