

서울문산 고속도로 시설물 정기안전점검용역

외관조사망도 (설문IC 1교)

서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

ID : 설문IC 1교 바닥판상면 S1

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21상	신축이음	후타재파손		0.1	2.0	0.20	m²	1	0.20	신규
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 파주 방향


영업소 방향 →




KEY PLAN

← 파주 방향

영업소 방향 →



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			설문IC 1교 바닥판상면 S1
			도면번호
			01

ID : 설문IC 1교 바닥판하면 S1

손상물량표

← 파주 방향

영업소 방향 →




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 파주 방향

영업소 방향 →



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	희적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			설문IC 1교 바닥판하면 S1
			도면번호
			02

ID : 설문IC 1교 거더 S1(G1~G4)



손 상 물 량 표

← 파주 방향

영업소 방향 →



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




범	범	범	범
균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	백 태	외적물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			설문IC 1교 거더 S1(G1~G4)
			도 면 번호
			03

ID : 설문IC 1교 거더 S1(G5~G8)



손 상 물 량 표

← 파주 방향

영업소 방향 →



번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




범 례	균 열	망상균열	재료분리	발 주 처
	편지, 공동	바리, 파손	체수	용 역 명
	누수, 습윤부	백 태	외적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	철근노출	침 하	열 화	도 면 명
	부 식	좌굴, 변형	기 타	설문IC 1교 거더 S1(G5~G8)
				도 면 번호
				04

손 상 물 량 표

G1~~G2



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G5~~G6



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G2~~G3



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G6~~G7



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G3~~G4



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G7~~G8



하면 배면



전면 하면 배면




전면 하면

G4~~G5



하면 배면



전면 하면 배면



전면 하면

A1


A2

A1

A2

KEY PLAN

← 파주 방향




A1

A2

영입소 방향 →

SECTION



영입소 방향

I OF ROAD
중심선 방향


파주 방향

범례


	콘 결		망상균열		재료분리	발 주 처	서울문산 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		체수	용 역 명	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
	누수, 습윤부		배 터		외적물	도 면 명	설문IC 1교 가로보 S1
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	05
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도



좌측면


전면

우측면


KEY PLAN

← 파주 방향

영입소 방향 →




A1



A2

SECTION




범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	배 터	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호
			06

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



평면도



좌측면


전면

우측면

KEY PLAN

← 파주 방향

영입소 방향 →



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	체수	용 역 명
누수, 습윤부	배 터	퇴적물	서울문산고속도로 시설물 경기안전점검용역
철근노출	침 하	열 화	도 면 명
부 식	좌굴, 변형	기 타	도 면 번호
			07