

신월여의지하도로 2022년 상반기
정기안전점검 용역


외관조사망도
신월여의지하도로

서울터널주식회사


(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 003	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 005	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	관 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 1~10구간
도 면 번호	01

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 11~20구간)

손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN



인천 ➡

SECTION





二五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인전방향 NATM 11~20구간 도 면 번 호 02
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 21~30구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



12


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 21~30구간 도 면 번 호 03
	점치, 광동		박리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 41~50구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



30	31
----	----

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인전방향 NATM 41~50구간 도 면 번 호 05

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 51~60구간)

손 상 물 량 표




[illegible]


표 의 문 양				발 주 처
	간 열	망상균열	재료본리	서울터빌주식회사
				용 역 명
	편지, 창등	박리, 파손	체수	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
				도 면 명
	누수, 습함부	배 배	트릭물	신월여의지하도로-인천방향 NATM 51~60구간
				도 면 호
철근노출	침 하	열 화	06	
				
부식	좌굴, 변형	기 타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 61~70구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인전방향 NATM 61~70구간 도 면 번 호 07
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 71~80구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




52

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 71~80구간 도 면 번 호 08
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 81~90구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 082	파손	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	
2	22상	천단부	S 084	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 81~90구간
도면번호	09

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 91~100구간)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 092	시공미흡	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	천단부	S 093	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	
3	22상	천단부	S 096	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	
4	22상	공동구	S 093	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도


인천

상부구조물 천단부 공동구				012						
								비상구조물		
		①시공미흡 1EA	②재균열 0.3/3.5			③재균열 0.3/7.0				
		관리이점 33				소화전				
	(91SPAN)	(92SPAN)	(93SPAN)	(94SPAN)	(95SPAN)	(96SPAN)	(97SPAN)	(98SPAN)	(99SPAN)	(100SPAN)
교대 교상 단면										
	(91SPAN)	(92SPAN)	(93SPAN)	(94SPAN)	(95SPAN)	(96SPAN)	(97SPAN)	(98SPAN)	(99SPAN)	(100SPAN)


KEY PLAN

여의도

인천



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 91~100구간
도면번호	10

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 101~110구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



75	75
----	----

	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
							신월여의지하도로-인천방향 NATM 101~110구간
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	11

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황					비고	
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →

신월여의지하도로 좌측면제						014				
신월여의지하도로 우측면제										
신월여의지하도로 천단부										
신월여의지하도로 포장										
신월여의지하도로 구배면제										

(111SPAN) | (112SPAN) | (113SPAN) | (114SPAN) | (115SPAN) | (116SPAN) | (117SPAN) | (118SPAN) | (119SPAN) | (120SPAN)


신월여의지하도로 좌측면제										
신월여의지하도로 우측면제										
신월여의지하도로 천단부										
신월여의지하도로 포장										
신월여의지하도로 구배면제										

(111SPAN) | (112SPAN) | (113SPAN) | (114SPAN) | (115SPAN) | (116SPAN) | (117SPAN) | (118SPAN) | (119SPAN) | (120SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →



SECTION




범례

	균열, 파손, 공동		망상균열		재료분리
	누수, 습윤부		박리, 파손		채수
	철근노출		벽면		퇴적물
	부식		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 111~120구간
도면번호	12

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	활경	S 122	활경바닥채수	-	2.0	4.0	m ²	1	8.00	
2	22상	측벽부	S 127	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	천단부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	천단부	S 127	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
7	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
8	22상	측벽부	S 128	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION







범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 121~130구간
도면번호	13

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 131~140구간)

손상물량표


[illegible]

200


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 131~140구간 도 면 번 호 14

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

콘크리트	망상콘크리트	재료분리
조명, 환풍	배수, 배수	배수
배수, 습윤부	배수	배수
배수	배수	배수
배수	배수	배수
배수	배수	배수
배수	배수	배수
배수	배수	배수
배수	배수	배수
배수	배수	배수


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 141~150구간
도면번호	15

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 151~160구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION





五五

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 161~170구간)

손 상 물 량 표

[illegible]


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 171~180구간)

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 172	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	측벽부	S 173	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	측벽부	S 173	백태	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
4	22상	측벽부	S 180	백태	-	1.0	0.4	m ²	1	0.40	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도


인천



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 171~180구간
도면번호	18

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →


관리이정	소화전	관리이정	소화전						
63	—	65	—						
(181SPAN)	(182SPAN)	(183SPAN)	(184SPAN)	(185SPAN)	(186SPAN)	(187SPAN)	(188SPAN)	(189SPAN)	(190SPAN)

(181SPAN)	(182SPAN)	(183SPAN)	(184SPAN)	(185SPAN)	(186SPAN)	(187SPAN)	(188SPAN)	(189SPAN)	(190SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →



SECTION




범례


	콘 크리트		망상근열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	관 치, 공 동		박 리, 파 손		채 수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	누 수, 습윤부		콘 크리트		콘 크리트	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 181~190구간
	철근노출		콘 크리트		콘 크리트	도 면 번 호	19
	부 식		콘 크리트		콘 크리트		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 196	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		열화		부식
	좌굴, 변형		기타		


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 191~200구간
도면번호	20

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 202	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 203	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	부가시설	S 205	신호기파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 201~210구간
도면번호	21

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 211~220구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



三三


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	
						도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 211~220구간 도 면 번 호 22

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 221~230구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




102


	간 열		강상강열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	인천, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 221~230구간 도 면 번 호 23

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 235	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 239	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION






범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 231~240구간
도면번호	24

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 241~250구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




202


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 241~250구간 도 면 번 호 25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 252	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 251~260구간
도 면 번호	26

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 261~270구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






102

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬럼프		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 ATM 261~270구간 도 면 번 호 27




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 271~280구간)

손 상 물 량 표


[illegible]

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 281~290구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION






2002


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 281~290구간 도 면 번 호 29
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 291~300구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION






277


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 291~300구간 도 면 번 호 30
	점차, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 301~310구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION





五五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	31

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 311~320구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



75	76
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 311~320구간 도 면 번 호 32
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 321~330구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



品名	规格
----	----

	비, 폭		당상, 강풍		재돌부근
	햇지, 맑음		빛고, 파손		체수
	구름, 습한구름		얼, 빙		미적물
	절고, 노출		습, 하		열, 화
	부식		지진, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
-------	----------


신월여의지하도로 2022년 상반기
정기안전점검 용역

도 면 명
신월여의지하도로-인천방향 NATM 321~330구간


도면번호	33
------	----

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 332	피복부족	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
2	22상	천단부	S 333	피복부족	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
3	22상	천단부	S 340	피복부족	-	2.0	4.0	m ²	1	8.00	
4	22상	공동구	S 336	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22상	공동구	S 337	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

콘 열	망상콘열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 331~340구간
도 면 번호	34

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 341	피복부족	-	4.0	4.0	m ²	1	16.00	
2	22상	천단부	S 345	피복부족	-	4.0	2.0	m ²	1	8.00	
3	22상	천단부	S 348	박리	-	0.2	3.0	m ²	1	0.60	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		피착물
	침하		화재		기타
	부식		부식, 변형		


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 341~350구간
도면번호	35

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 351~360구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 351~360구간 도 면 번 호 36
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 361~370구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




五五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 373	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	천단부	S 374	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	천단부	S 375	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	22상	천단부	S 379	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	22상	천단부	S 380	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	22상	공동구	S 373	공동구덮개마손	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION






범례


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 공동		바리, 파손		채수	용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 371~380구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	38
	부식		좌굴, 변형		기타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 381~390구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



272


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 381~390구간 도 면 번 호 39
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 391~400구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



30	31
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 ATM 391~400구간 도 면 번 호 40
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 401~410구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




30	31
----	----


	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 401~410구간 도 면 번 호 41
	편치, 공동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 420	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 417	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 411~420구간
도면번호	42

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 421~430구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 421~430구간 도 면 번 호 43
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 450	파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
2	22상	공동구	S 448	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 441~450구간
도 면 번호	45

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 454	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 460	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 451~460구간
도 면 번호	46

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 461~470구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도

인천 ➡

상부소재부									
전측부체									
측단부									
후측부체	관리이정 179			소화전 —		관리이정 181			소화전 —

(461SPAN)	(462SPAN)	(463SPAN)	(464SPAN)	(465SPAN)	(466SPAN)	(467SPAN)	(468SPAN)	(469SPAN)	(470SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


[illegible]

(461SPAN) | (462SPAN) | (463SPAN) | (464SPAN) | (465SPAN) | (466SPAN) | (467SPAN) | (468SPAN) | (469SPAN) | (470SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION



3	3
---	---


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 461~470구간 도 면 번 호 47
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 471~480구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



75	75
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사
	점치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬롯부		백 텍		퇴적물	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 48

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 491~500구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 491~500구간 도 면 번 호 50
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 501~510구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




75	75
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 501~510구간 도 면 번 호 51

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 514	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 517	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 519	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	관저, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 511~520구간
도면번호	52

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 521~530구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




100


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처	서울터널주식회사
	편치, 광동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	53

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 532	외벽부족	-	5.0	3.0	m ²	1	15.00	
2	22상	공동구	S 532	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 533	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 535	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례


	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 531~540구간
도면번호	54


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 541~550구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 549	박리	-	0.2	0.5	m ²	3	0.30	
2	22상	공동구	S 541	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 544	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 547	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 541~550구간
도면번호	55

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 551~560구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION





102

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 551~560구간 도 면 번 호 56
	점치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 561~570구간)




손 상 물 량 표

[illegible]

문 목				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
				
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 561~570구간
				도 면 호 57

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 571	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 572	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 576	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 576	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




범 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	서울터널주식회사
	망상균열	재료분리	망상균열	용 역 명
	재료분리	망상균열	재료분리	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
망상균열	재료분리	망상균열	재료분리	도 면 명
재료분리	망상균열	재료분리	망상균열	신월여의지하도로-인천방향 NATM 571~580구간
망상균열	재료분리	망상균열	재료분리	도 면 번호
재료분리	망상균열	재료분리	망상균열	58

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 586	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 590	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN




ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 591~600구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION





30	31
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 591~600구간 도 면 번 호 60

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 601~610구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



30	31
----	----

	간 열		양상급열		재료변리
	면치, 강풍		파괴, 파손		채수
	누수, 습근부		보 열		토적층
	철근노출		원 하		열 화
	부 식		파굴, 연형		기 타

발 주 처	서울티널주식회사
-------	----------

용역명


신월여의지하도로 2022년 상반기
정기안전점검 용역

도 면 명
신월여의지하도로-인천방향 NATM 601~610구간


도면번호	61
------	----

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 611	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 612	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 615	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 611~620구간
도면번호	62

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 621~630구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




30	31
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 621~630구간 도 면 번 호 63

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	S 640	공동구덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 631~640구간
도 면 번호	64

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 641~650구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



30	31
----	----

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역 도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 641~650구간 도 면 번 호 65
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 651~660구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도										인천 →									
상부슬래브																			
좌측보행																			
차단부																			
우측보행																			
관리이점																			
소화전																			
관리이점																			
소화전																			
(651SPAN) (652SPAN) (653SPAN) (654SPAN) (655SPAN) (656SPAN) (657SPAN) (658SPAN) (659SPAN) (660SPAN)																			
상부슬래브																			
좌측보행																			
차단부																			
우측보행																			
관리이점																			
소화전																			
관리이점																			
소화전																			
(651SPAN) (652SPAN) (653SPAN) (654SPAN) (655SPAN) (656SPAN) (657SPAN) (658SPAN) (659SPAN) (660SPAN)																			

KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처	서울터널주식회사
편치, 공동	박리, 파손	채수	용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 651~660구간
철근노출	침하	열화	도면번호	66
부식	좌굴, 변형	기타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 661~670구간)

손 상 물 량 표

[illegible]

← 여의도

인천 ➡

상부소리바									
지층부채									
천단부									
우측부채	관리이정 263	소화전 —			관리이정 265		소화전 —		관리이정 267

(661SPAN)	(662SPAN)	(663SPAN)	(664SPAN)	(665SPAN)	(666SPAN)	(667SPAN)	(668SPAN)	(669SPAN)	(670SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


[illegible]

(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 ➡



SECTION




30	31
----	----


	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 661~670구간 도 면 번 호 67

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 676	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 680	공동구덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 671~680구간
도면번호	68

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 681~690구간)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




75	75
----	----

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 서울터널주식회사 용 역 명 신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
	편치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	
						도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 681~690구간 도 면 번 호 69


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 701~704, BOX 705~710구간)

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 702	박리	-	0.2	0.6	m ²	2	0.24	
2	22상	천단부	S 704	격벽파손	-	0.3	0.3	m ²	2	0.18	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 701~704, BOX 705~710구간
도면번호	71

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (BOX 711~717구간)

← 여의도

인천 →

정속보행 차단선						
	점등관			비상구표시등		
	점등관					
보행보행 상속보행	소화전	관리이점	소화전	관리이점	소화전	소화전
	—	289	—	291	—	—
	(711SPAN)	(712SPAN)	(713SPAN)	(714SPAN)	(715SPAN)	(716SPAN)
단속보행 차단선						
보행보행 상속보행						
	(711SPAN)	(712SPAN)	(713SPAN)	(714SPAN)	(715SPAN)	(716SPAN)


손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 여의도

인천 →



SECTION



범례

구 열	망상구열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2022년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-인천방향 BOX 711~717구간
도면번호	72