

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역  
(2023년 상반기 정기안전점검)


# 외 관 조 사 망 도

패널식 옹벽 08

2023.04


(주)명성엔지니어링

손상물량표




| 번호 | 손상내용   | 손상현황      |           |           |      |    |    | 비고      |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|------|----|----|---------|
|    |        | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량   | 단위 | 개소 |         |
| 1  | 배수로 균열 | 0.3       | 1.0       |           | 2.00 | m  | 2  |         |
| 2  | 이격     |           | 1.0       |           | 3.00 | m  | 3  | 21'상 보수 |
| 3  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 4  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 5  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 6  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 7  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 8  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 9  |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 10 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 11 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 12 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 13 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 14 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 15 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 16 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 17 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 18 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 19 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 20 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 21 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 22 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 23 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 24 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 25 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 26 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 27 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 28 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 29 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 30 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 31 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 32 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 33 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 34 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 35 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 36 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 37 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 38 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 39 |        |           |           |           |      |    |    |         |
| 40 |        |           |           |           |      |    |    |         |

KEY PLAN



SECTION



본  
래

|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 균열     | 망상균열   | 재료분리 | 발주처                                                  |
| 편치, 광동 | 바리, 파손 | 열화   | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 백테     | 피적물  | 용역명                                                  |
| 철근노출   | 침하     | 그늘음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 파굴, 변형 | 기타   | 점검기관                                                 |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도면번호                                                 |
|        |        |      | 01                                                   |


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |


Span 4

Span 5

Span 6


KEY  
PLAN

SECTION

본  
래


|        |        |        |                                                      |
|--------|--------|--------|------------------------------------------------------|
| 콘 크    | 방상강철   | 재료분리   | 발 주 처                                                |
| 균열, 공동 | 부식     | 박리, 파손 | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 벗겨짐    | 파적물    | 용 역 명                                                |
| 침하노출   | 얼룩     | 그을음    | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 얼룩, 변형 | 기타     | 점 검 기 관                                              |
|        |        |        | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |        | 도 면 번 호                                              |
|        |        |        | 02                                                   |

손상물량표




| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |

KEY PLAN



SECTION



본  
래

|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘크리트   | 방상강철   | 제로분리 | 발주처                                                  |
| 편지, 광동 | 벽돌, 파손 | 열화   | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 벽돌     | 파손물  | 용역명                                                  |
| 철근노출   | 침하     | 그늘음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 파굴, 변형 | 기타   | 점검기관                                                 |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도면번호                                                 |
|        |        |      | 03                                                   |

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |

Span 10


Span 11

Span 12

KEY PLAN




SECTION

본  
래


|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘 크    | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 치                                                |
| 편차, 공동 | 바리, 파손 | 열 화  | 용 역 명                                                |
| 누수, 체수 | 벽 태    | 표적물  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 철근노출   | 침 하    | 그을음  | 점 검 기 관                                              |
| 부 식    | 파굴, 변형 | 기 타  | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |



KEY PLAN



SECTION




본 레


|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘 크리트  | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 치                                                |
| 편치, 광통 | 바리, 파손 | 열 화  | 용 역 명                                                |
| 누수, 체수 | 배 배    | 파적물  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 철근노출   | 침 하    | 그울음  | 점 검 기 관                                              |
| 부 식    | 파굴, 변형 | 기 타  | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |

손 상 물 량 표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |



KEY PLAN



SECTION




본 레


|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘 크    | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 치                                                |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화  | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 백 태    | 표적물  | 용 역 명                                                |
| 철근노출   | 침 하    | 그을음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부 식    | 파굴, 변형 | 기 타  | 점 검 기 관                                              |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |
|        |        |      | 06                                                   |

손 상 물 량 표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |



KEY PLAN



SECTION



본 레

|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘 크리트  | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 치                                                |
| 전치, 공동 | 바리, 파손 | 열 화  | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 백 테    | 피적물  | 용 역 명                                                |
| 철근노출   | 침 하    | 그을음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부 식    | 파굴, 변형 | 기 타  | 점 검 기 관                                              |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |
|        |        |      | 07                                                   |


## 손 상 물 량 표

| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |


Span 23

Span 24

Span 25

KEY  
PLAN


SECTION

본  
래


|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘 크    | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 치                                                |
| 편치, 광통 | 박리, 파손 | 열 화  | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 부식     | 파적물  | 용 역 명                                                |
| 철근노출   | 침 하    | 그을음  | 상주영천고속도로 시설을 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 파굴, 변형 | 기 타  | 점 검 기 관                                              |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |
|        |        |      | 08                                                   |

손상물량표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |      |    |    | 비고     |
|----|------|-----------|-----------|-----------|------|----|----|--------|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량   | 단위 | 개소 |        |
| 1  | 파손   |           | 0.1       | 0.2       | 0.02 | m³ | 1  | 20점 조사 |
| 2  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 3  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 4  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 5  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 6  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 7  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 8  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 9  |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 10 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 11 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 12 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 13 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 14 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 15 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 16 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 17 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 18 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 19 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 20 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 21 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 22 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 23 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 24 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 25 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 26 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 27 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 28 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 29 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 30 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 31 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 32 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 33 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 34 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 35 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 36 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 37 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 38 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 39 |      |           |           |           |      |    |    |        |
| 40 |      |           |           |           |      |    |    |        |



KEY PLAN



SECTION



본 레

|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘크리트   | 방상강철   | 제로분리 | 발주처                                                  |
| 편지, 광동 | 벽돌, 파손 | 열화   | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 벽돌     | 파손물  | 용역명                                                  |
| 철근노출   | 침하     | 그늘음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 파굴, 변형 | 기타   | 점검기관                                                 |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도면번호                                                 |
|        |        |      | 09                                                   |

## 손 상 물 량 표

| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |


Span 29

Span 30


Span 31

Span 32

KEY PLAN




SECTION

본  
래


|        |        |      |                                                        |
|--------|--------|------|--------------------------------------------------------|
| 콘 크    | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 치                                                  |
| 편치, 공동 | 박리, 파손 | 열 화  | 용 역 명                                                  |
| 누수, 체수 | 백 태    | 표적물  | 상주영천고속도로 시설물 안전 · 하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 철근노출   | 침 하    | 그늘음  | 점 검 기 관                                                |
| 부 식    | 파굴, 변형 | 기 타  | (주)영성엔지니어링                                             |
|        |        |      | 도 면 번 호                                                |

손상물량표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |



KEY PLAN



SECTION




본 레


|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 관 열    | 망상균열   | 재료분리 | 발 주 치                                                |
| 핀치, 광동 | 박리, 파손 | 열 화  | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 백 때    | 퇴적물  | 용 역 명                                                |
| 침하노출   | 침 하    | 그을음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부 식    | 부식     | 기 타  | 점 검 기 관                                              |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |
|        |        |      | 11                                                   |

손상량량표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |      |                |    | 비고      |
|----|------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|----|---------|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량   | 단위             | 개소 |         |
| 1  | 이격   |           | 5.00      |           | 5.00 | m              | 1  |         |
| 2  | 파손   |           | 0.1       | 0.2       | 0.02 | m <sup>2</sup> | 1  | 20'상 보수 |
| 3  | 판네파손 |           | 0.1       | 0.3       | 0.03 | m <sup>2</sup> | 1  | 21'상 보수 |
| 4  |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 5  |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 6  |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 7  |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 8  |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 9  |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 10 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 11 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 12 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 13 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 14 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 15 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 16 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 17 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 18 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 19 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 20 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 21 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 22 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 23 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 24 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 25 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 26 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 27 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 28 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 29 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 30 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 31 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 32 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 33 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 34 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 35 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 36 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 37 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 38 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 39 |      |           |           |           |      |                |    |         |
| 40 |      |           |           |           |      |                |    |         |



KEY PLAN



SECTION



본 레

|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘크리트   | 방상강철   | 재료분리 | 발주처                                                  |
| 천치, 광동 | 바리, 파손 | 열화   | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 백태     | 표적물  | 용역명                                                  |
| 철근노출   | 침하     | 그늘음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 파굴, 변형 | 기타   | 점검기관                                                 |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도면번호                                                 |
|        |        |      | 12                                                   |

## 손상물량표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |    |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |    |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |    |

Span 39


Span 40

Span 41

KEY PLAN




SECTION

본  
래


|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘크리트   | 방상강철   | 재료분리 | 발주처                                                  |
| 편치, 광동 | 바리, 파손 | 열화   | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 누수, 체수 | 백태     | 파적물  | 용역명                                                  |
| 철근노출   | 침하     | 그늘음  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 부식     | 파굴, 변형 | 기타   | 점검기관                                                 |
|        |        |      | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도면번호                                                 |
|        |        |      | 13                                                   |

손상물량표




| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |

KEY PLAN




SECTION



본  
래


|      |      |      |                                                      |
|------|------|------|------------------------------------------------------|
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 발주처                                                  |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 용역명                                                  |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 점검기관                                                 |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | (주)영성엔지니어링                                           |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 도면번호                                                 |
| 콘크리트 | 방상강철 | 제로분리 | 14                                                   |

손상물량표




| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 물량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |

KEY PLAN



SECTION




본  
래


|      |          |      |                                                      |
|------|----------|------|------------------------------------------------------|
| 콘크리트 | 아스팔트콘크리트 | 석재보수 | 발주처                                                  |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | 상주영천고속도로(주)                                          |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | 용역명                                                  |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | 점검기관                                                 |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | (주)영성엔지니어링                                           |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | 도면번호                                                 |
| 철근보수 | 철근보수     | 철근보수 | 15                                                   |

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 손상내용 | 손상현황      |           |           |    |    |    | 비 고 |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-----|
|    |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 수량 | 단위 | 개소 |     |
| 1  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 2  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 3  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 4  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 5  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 6  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 7  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 8  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 9  |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 10 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 11 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 12 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 13 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 14 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 15 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 16 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 17 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 18 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 19 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 20 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 21 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 22 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 23 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 24 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 25 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 26 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 27 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 28 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 29 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 30 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 31 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 32 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 33 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 34 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 35 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 36 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 37 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 38 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 39 |      |           |           |           |    |    |    |     |
| 40 |      |           |           |           |    |    |    |     |



KEY PLAN



SECTION



본 레

|        |        |      |                                                      |
|--------|--------|------|------------------------------------------------------|
| 콘 크    | 방상강철   | 재료분리 | 발 주 처                                                |
| 천치, 광통 | 박리, 파손 | 열 화  | 용 역 명                                                |
| 누수, 체수 | 백 태    | 표적물  | 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역<br>(2023년 상반기 정기안전점검) |
| 철근노출   | 침 하    | 그을음  | 점 검 기 관                                              |
| 부 식    | 파굴, 변형 | 기 타  | (주)영성엔지니어링                                           |
|        |        |      | 도 면 번 호                                              |