


상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

패널식 옹벽 13

2023.04

(주)명성엔지니어링



손 상 물 량 표

번호	손상내용	손상현황						비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	배수로 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
2	배수로 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
3	배수로 파손		0.1	0.2	0.02	m ²	1	
4	배수로 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
5	배수로 파손		0.2	0.5	0.10	m ²	1	
6	판넬 파손		0.1	0.1	0.01	m ²	1	
7	판넬 파손		0.1	0.3	0.03	m ²	1	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KEY PLAN

SECTION

범 록

균열	망상균열	재료분리
천치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 침수	박리, 파손	열화
철근노출	박리, 파손	열화
부식	박리, 파손	열화

발 주 처

상주영천고속도로(주)

용 역 명

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역
(2023년 상반기 정기안전점검)

점 검 기 관


(주)영성엔지니어링

도 면 번 호


01

손상물량표


번호	손상내용	손상현황						비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	배수로 균열	0.2	0.5		0.50	m	1	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



KEY PLAN



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
전치, 공동	박리, 파손	열화	
누수, 체수	부식	부식	용역명 상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역 (2023년 상반기 정기안전점검)
철근노출	침하	그늘음	
부식	파굴, 변형	기타	점검기관 (주)명성엔지니어링
			도면번호 02