

신월여의지하도로 2023년 상반기
정기안전점검 용역

외관조사망도


신월여의지하도로(전기실 외)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링

ID : 신월여의지하도로-여의도방향 전기실

(인천방향 S708)




손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	총합물량	
1	22상	전기실	소화약제실	누수	-	-	-	EA	1	1.00	22상 보수
2	23상	전기실	소화약제실	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN


SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-여의도방향 전기실
도면번호	01




손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22하	전기실	벽체	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22하	전기실	바닥	채수	-	0.5	0.5	㎡	1	0.25	
3	22하	전기실	벽체	백태	-	0.1	1.0	㎡	1	0.10	
4	22하	전기실	바닥	채수	-	1.0	5.0	㎡	1	5.00	
5	22하	전기실	벽체	백태	-	0.5	1.5	㎡	1	0.75	
6	22하	전기실	벽체	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
7	22하	전기실	벽체	백태	-	1.0	1.5	㎡	1	1.50	
8	22하	전기실	바닥	채수	-	1.0	15.0	㎡	1	15.00	
9	23상	전기실	벽체	백태	-	0.5	0.5	㎡	8	2.00	
10	23상	전기실	벽체	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
11	23상	전기실	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0	-	㎡	1	2.00	
12	23상	전기실	벽체	백태	-	0.2	0.2	㎡	1	0.04	
13	23상	전기실	바닥	채수	-	3.0	1.5	㎡	1	4.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

SECTION



범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-여의도방향 Ramp-C 전기실
도 면 번호	02

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

환기구



KEY PLAN


SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도면명	신월여의지하도로-여의도 방향 환기실 SPAN 4
도면번호	03




손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	환기실	1층벽체	벽태	-	0.1	0.3	m ²	2	0.06	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN


SECTION



범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-여의도 방향 환기실 SPAN 5
도 면 번호	04




손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	환기실	1층벽체	벽태	-	0.1	0.3	m ²	2	0.06	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN


SECTION



범
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	좌굴, 변형	기 타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-여의도 방향 Ramp-C 환기실 SPAN 9
도 면 번호	05




손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	전기실	바닥	채수	-	-	-	EA	2	2.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

SECTION





범
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 전기실
도 면 번호	06

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	소화수조	정면	누수및백태	-	0.2	1.0	m ²	2	0.40	
2	22상	소화수조	좌측벽	누수및백태	-	0.2	1.0	m ²	2	0.40	
3	22상	소화수조	우측벽	누수및백태	-	0.2	1.0	m ²	3	0.60	
4	23상	소화수조	상부슬래브	누수흔적	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY
PLAN

SECTION




범
례

균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타


발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 소화수조
도 면 번호	07

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											




F1



F2

KEY
PLAN

SECTION



범
례

콘 열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	녹 피	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타

발 주 처	서울터널주식회사
용 역 명	신월여의지하도로 2023년 상반기 정기안전점검 용역
도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 펌프실
도 면 번호	08