

ID : 낙동강대교 교대 A1

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	용량	단위	개소	
1	19년	신축이음	차수관볼트탈락				3.00	EA	3	
2	19년	교대	누수흔적		5.0	4.5	22.50	㎡	1	
3	22년	교대	누수흔적		1.5	4.5	6.75	㎡	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


바닥두께 140mm
거더두께 180mm
SH2 아슬라 +100mm

평면도




KEY PLAN

상주방향
영천방향



SECTION



범례

콘	망상근열	베르분리
관치, 공동	박리, 파손	방화
누수, 체수	백태	복합물
철근노출	침하	교물음
분식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
공역명	상주영천고속도로 시설물 안전·화재점검 및 성능평가 용역 (2023년 하반기 광명안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	97