

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

## 외관조사망도

( 서부간선지하도로 (성산방향) )-1공구


서서울도시고속도로(주)

---


(주)명성엔지니어링

손상물량표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    | 비 고  |          |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|------|----------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위 | 개소 |      | 총합<br>수량 |
| 1  | 21하      | 속박부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 1  | 0.50 | 22'상 보수  |
| 2  | 22하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.2       | 0.5       | 0.10     | m² | 2  | 0.20 |          |
| 3  | 23하      | 속박부 | 벽체             | -         | 0.5       | 0.5       | 0.25     | m² | 1  | 0.25 |          |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00 |          |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00 |          |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00 |          |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00 |          |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00 |          |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 4  | 4.00 |          |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 4  | 4.00 |          |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 4  | 4.00 |          |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00 |          |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00 |          |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00 |          |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00 |          |
| 23 | 23하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.3       | 0.3       | 0.09     | m² | 1  | 0.09 |          |
| 24 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 1  | 1.50 |          |
| 25 | 23하      | 속박부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 3.0       | -         | 3.00     | m  | 1  | 3.00 |          |
| 26 | 23하      | 속박부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00     | m  | 1  | 2.00 |          |
| 27 | 23하      | 속박부 | 충분리            | -         | 0.1       | 0.5       | 0.05     | m² | 1  | 0.05 |          |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |      |          |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편지, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽체     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |


|      |                          |
|------|--------------------------|
| 발주처  | 서서울도시고속도로(주)             |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역    |
| 도면명  | 서부간선지하도로 NATM 1~10구간(성산) |
| 도면번호 | 01                       |

손상물량표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|-----|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |     |
| 1  | 22하      | 측벽부 | 벽태             | -         | 0.3       | 0.5       | 0.15     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.15     |     |
| 2  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 1  | 0.50     |     |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |     |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |     |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 4  | 4.00     |     |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |     |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 22 | 23하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.3       | 0.5       | 0.15     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.15     |     |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽 태    |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역    |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 11~20구간(성산) |
| 도 면 번호 | 02                        |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 2  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     | 24'상 보수 |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 20 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 1  | 1.50     |         |
| 21 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 1  | 0.50     |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION



범례


|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역     |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 21~30구간(성산) |
| 도 면 번호 | 03                        |




손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 2.0       | -         | 2.00     | m  | 1  | 2.00     |         |
| 2  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 3.5       | -         | 3.50     | m  | 1  | 3.50     |         |
| 3  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 4  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 5  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 6  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 24'상 보수 |
| 7  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 8  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 10 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     | 24'상 보수 |
| 14 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     | 24'상 보수 |
| 15 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     | 24'상 보수 |
| 16 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     | 24'상 보수 |
| 17 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     | 24'상 보수 |
| 18 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 19 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 20 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 21 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 22 | 23하      | 광동구 | 광동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 23 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 24 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION






범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역     |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 31~40구간(성산) |
| 도 면 번호 | 04                        |

손 상 물 량 표

[illegible]

## SECTION




| 品名  | 単位  | 数量  |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |


|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 발 주 처   | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역     |
| 도 면 명   | 서부간선지하도로 NATM 41~50구간(성산) |
| 도 면 번 호 | 05                        |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 23상      | 천단부 | 평손             | -         | 0.2       | 0.2       | 0.04     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.04     | 23'하 보수 |
| 2  | 23상      | 천단부 | 균형             | -         | 0.1       | 0.5       | 0.05     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05     | 23'하 보수 |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 4  | 4.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 균열, 공동  |  | 벽리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역     |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 51~60구간(성산) |
| 도 면 번호 | 06                        |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|-----|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |     |
| 1  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 2  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 20 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역    |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 61~70구간(성산) |
| 도 면 번호 | 07                        |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|-----|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |     |
| 1  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 2  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)              |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역    |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 71~80구간(성산) |
| 도 면 번호 | 08                        |

손 상 물 량 표

| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위 | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 22상      | 측벽부 | 벽태             | -         | 0.1       | 0.3       | 0.03     | m  | 1  | 0.03     |         |
| 2  | 22상      | 측벽부 | 벽태             | -         | 0.2       | 0.5       | 0.10     | m  | 4  | 0.40     |         |
| 3  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 3.0       | -         | 3.00     | m  | 1  | 3.00     | 23'하 보수 |
| 4  | 23하      | 측벽부 | 벽태             | -         | 0.2       | 2.0       | 0.40     | m  | 1  | 0.40     |         |
| 5  | 23상      | 천단부 | 등등             | -         | 0.2       | 1.0       | 0.20     | m  | 1  | 0.20     | 23'하 보수 |
| 6  | 23상      | 측벽부 | 파손             | -         | 0.3       | 1.5       | 0.45     | m  | 1  | 0.45     | 23'하 보수 |
| 7  | 23상      | 측벽부 | 등등             | -         | 0.1       | 0.3       | 0.03     | m  | 3  | 0.09     | 23'하 보수 |
| 8  | 23하      | 측벽부 | 벽태             | -         | 2.0       | 0.3       | 0.60     | m  | 1  | 0.60     |         |
| 9  | 23하      | 측벽부 | 벽태             | -         | 0.2       | 0.3       | 0.06     | m  | 1  | 0.06     |         |
| 10 | 23하      | 측벽부 | 벽태             | -         | 0.2       | 0.2       | 0.04     | m  | 1  | 0.04     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 23 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 24 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 25 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION





범례


|         |        |      |                           |
|---------|--------|------|---------------------------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 | 발 주 처                     |
| 편지, 공동  | 바리, 파손 | 채수   | 서서울도시고속도로(주)              |
| 누수, 습윤부 | 벽 태    | 퇴적물  | 용 역 명                     |
| 철근노출    | 침 하    | 열 화  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역    |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기 타  | 도 면 명                     |
|         |        |      | 서부간선지하도로 NATM 81~90구간(성산) |
|         |        |      | 도 면 번 호                   |
|         |        |      | 09                        |

손상물량표

| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 2.0       | -         | 2.00     | m              | 1  | 2.00     | 23'하 보수 |
| 2  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 2.0       | -         | 2.00     | m              | 1  | 2.00     | 23'하 보수 |
| 3  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 9.0       | -         | 9.00     | m              | 1  | 9.00     | 23'하 보수 |
| 4  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    |         |
| 5  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 3.0       | -         | 3.00     | m              | 1  | 3.00     |         |
| 6  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    |         |
| 7  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    |         |
| 8  | 23하      | 천단부 | 균열             | -         | 1.0       | 0.1       | 0.10     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10     |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 23 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 24 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 25 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 26 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 27 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |




SECTION




| 범<br>례 | 손상물량표   |        |      | 발 주 처                  |
|--------|---------|--------|------|------------------------|
|        | 균 열     | 망상균열   | 재료분리 |                        |
| 편<br>의 | 편치, 공동  | 바리, 파손 | 채수   | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역 |
|        | 누수, 습윤부 | 백 텍    | 퇴적물  |                        |
|        | 철근노출    | 침 하    | 열 화  |                        |
|        | 부 식     | 좌굴, 변형 | 기 타  |                        |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 2  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00     | m              | 1  | 5.00     | 23'하 보수 |
| 3  | 22상      | 공동구 | 공동구 덮개 파손      | -         | -         | -         | 1.00     | EA             | 1  | 1.00     | 23'상 보수 |
| 4  | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 6.0       | -         | 6.00     | m              | 1  | 6.00     | 23'하 보수 |
| 5  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 4.0       | -         | 4.00     | m              | 1  | 4.00     |         |
| 6  | 23하      | 천단부 | 벽체             | -         | 0.2       | 1.0       | 0.20     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.20     |         |
| 7  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 13.0      | -         | 13.00    | m              | 1  | 13.00    |         |
| 8  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    |         |
| 9  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 6.0       | -         | 6.00     | m              | 2  | 12.00    |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 23 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 24 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 25 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 26 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 27 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 28 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION





범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽체     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 파굴, 변형 |  | 기타   |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                      |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역             |
| 도 면 명  | 도 면 명 서부간선지하도로 NATM 101~110구간(성산) |
| 도 면 번호 | 11                                |




[illegible]


|        |  |         |  |        |  |      |                                      |
|--------|--|---------|--|--------|--|------|--------------------------------------|
| 표<br>의 |  | 간 열     |  | 방상금열   |  | 재료분리 | 발 주 처<br>서서울도시고속도로(주)                |
|        |  | 면치, 강동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   | 용 역 명<br><br>서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역   |
|        |  | 누수, 습윤부 |  | 배 배    |  | 퇴적물  |                                      |
|        |  | 철근노출    |  | 침 하    |  | 열 화  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 NATM 111~120구간(성산) |
|        |  | 부 식     |  | 좌굴, 변형 |  | 기 타  | 도 면 번 호<br>12                        |
|        |  |         |  |        |  |      |                                      |

손상물량표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 22'상 보수 |
| 3  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 4  | 22하      | 천단부 | 균열             | -         | 0.5       | 0.1       | 0.05     | m  | 1  | 0.05     | 23'상 보수 |
| 5  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 7.0       | -         | 7.00     | m  | 1  | 7.00     |         |
| 6  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 9.0       | -         | 9.00     | m  | 1  | 9.00     |         |
| 7  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 1  | 1.50     |         |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 23 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 4  | 4.00     |         |
| 24 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 침하, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 채수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 침하      |  | 열화     |  | 기타   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 발주처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명  | 서부간선지하도로 NATM 121~130구간(성산) |
| 도면번호 | 13                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    | 23'경 보수 |
| 2  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 4.0       | -         | 4.00     | m              | 1  | 4.00     | 23'경 보수 |
| 3  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 4.0       | -         | 4.00     | m              | 1  | 4.00     | 23'경 보수 |
| 4  | 22하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.5       | 0.1       | 0.05     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05     |         |
| 5  | 23하      | 천단부 | 균열             | -         | 0.2       | 1.0       | 0.20     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.20     |         |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 1  | 0.50     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 23 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 4  | 4.00     |         |
| 24 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 25 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 26 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 채수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 131~140구간(성산) |
| 도면번호  | 14                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |         |    |    |         | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>량 | 단위 | 개소 | 총합<br>량 |         |
| 1  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00   | m  | 1  | 10.00   | 23'하 보수 |
| 2  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 5  | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50    | m  | 1  | 0.50    |         |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 12 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50    | m  | 1  | 0.50    |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 3  | 3.00    |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 3  | 3.00    |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 2  | 2.00    |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 2  | 2.00    |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 3  | 3.00    |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 3  | 3.00    |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 3  | 3.00    |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 2  | 2.00    |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 4  | 4.00    |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |         |    |    |         |         |



KEY PLAN



SECTION






범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |




|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                    |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역           |
| 도 면 명  | 도면명 서부간선지하도로 NATM 141~150구간(성산) |
| 도 면 번호 | 15                              |

## 손 상 물 량 표



손상물량표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재    | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |       |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부   | 파손             | -         | 0.2       | 0.2       | 0.04     | m <sup>2</sup> | 2  | 0.08     | 22'상 보수 |
| 2  | 22상      | 중도슬래브 | 설비파손           | -         | -         | -         | 1.00     | EA             | 1  | 1.00     | 22'하 보수 |
| 3  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 4  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 8  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |         |
| 22 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 23 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 24 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 25 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 26 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 27 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 28 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 29 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |       |                |           |           |           |          |                |    |          |         |




| 범<br>례 | 균열      | 망상균열   | 재료분리 | 발 주 처<br>서서울도시고속도로(주)                |
|--------|---------|--------|------|--------------------------------------|
|        | 편지, 공동  | 박리, 파손 | 체수   | 용 역 명<br>서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
|        | 누수, 습윤부 | 벽체     | 퇴적물  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 NATM 161~170구간(성산) |
|        | 철근노출    | 침하     | 열화   | 도 면 번 호<br>17                        |
|        | 부식      | 파굴, 변형 | 기타   |                                      |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|-----|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위 | 개소 | 총합<br>수량 |     |
| 1  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 2.0       | -         | 2.00     | m  | 1  | 2.00     |     |
| 2  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.0     | m  | 1  | 10.00    |     |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |     |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |     |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |     |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 채수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 171~180구간(성산) |
| 도면번호  | 18                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고    |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|--------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |        |
| 1  | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23하 보수 |
| 2  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    |        |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |        |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |        |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |        |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |        |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |        |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |        |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |        |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |        |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |        |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |        |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |        |



KEY PLAN



SECTION



범례


|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 관절, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                    |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역           |
| 도 면 명  | 도면명 서부간선지하도로 NATM 181~190구간(성산) |
| 도 면 번호 | 19                              |




손상물량표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 22하      | 공동구 | 공동구 덮개 파손      | -         | -         | -         | 1.00     | EA | 1  | 1.00     | 23'상 보수 |
| 2  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 3  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 4  | 4.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 20 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 발주처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명  | 서부간선지하도로 NATM 191~200구간(성산) |
| 도면번호 | 20                          |

손상물량표


| 번호 | 발생년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황  |       |       |        |    |    |      | 비고      |
|----|------|-----|----------------|-------|-------|-------|--------|----|----|------|---------|
|    |      |     |                | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 손상률(%) | 단위 | 개소 | 총합량  |         |
| 1  | 22상  | 공동구 | 공동구 덮개 파손      | -     | -     | -     | 1.00   | EA | 1  | 1.00 | 23'상 보수 |
| 2  | 23하  | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2   | 2.0   | -     | 2.00   | m  | 1  | 2.00 |         |
| 3  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 4  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 5  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 6  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 7  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 8  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 9  | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 10 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 11 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 3  | 3.00 |         |
| 12 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 4  | 4.00 |         |
| 13 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 2  | 2.00 |         |
| 14 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 15 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 2  | 2.00 |         |
| 16 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 17 | 23하  | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3   | 1.0   | -     | 1.00   | m  | 1  | 1.00 |         |
| 18 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 19 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 20 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 21 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 22 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 23 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 24 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 25 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 26 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 27 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 28 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 29 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 30 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 31 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 32 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 33 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 34 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 35 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 36 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 37 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 38 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 39 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |
| 40 |      |     |                |       |       |       |        |    |    |      |         |



KEY PLAN



SECTION



범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽체     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |




|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 발주처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명  | 서부간선지하도로 NATM 201~210구간(성산) |
| 도면번호 | 21                          |

## 손 상 물 량 표




성산

일직 →






SECTION



二五

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 | 발 주 처<br>서서울도시고속도로(주)                |
|  | 전치, 강동  |  | 박리, 파손 |  | 세수   |                                      |
|  | 누수, 습윤부 |  | 백 테    |  | 리직물  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 NATM 211~220구간(성산) |
|  | 철근노출    |  | 침 하    |  | 열 화  |                                      |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기 타  |                                      |


## 손 상 물 량 표

[illegible]


|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|  | 간 일     |  | 망상간일   |  | 제로본리 | 발 주 처<br>서서울도시고속도로(주)                |
|  | 면치, 광동  |  | 바리, 파손 |  | 세수   | 용 역 명<br>서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
|  | 누수, 습윤부 |  | 배 테    |  | 퇴적물  |                                      |
|  | 철근노출    |  | 침 하    |  | 열 화  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 NATM 221~230구간(성산) |
|  | 부 식     |  | 좌굴, 변형 |  | 기 타  | 도 면 번 호<br>23                        |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위 | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 2  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 8.0       | -         | 8.00     | m  | 1  | 8.00     |         |
| 3  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    |         |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION






범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 채수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽체     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 231~240구간(성산) |
| 도면번호  | 24                          |

ID : 서부간선지하도로 (NATM 241~250구간)-성산방향






|                  |                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 표<br>의<br>기<br>호 |  | 간 열     |  | 망상균열   |  | 재료분리 | 발 주 처<br>서울도시고속도로(주)                 |
|                  |  | 면치, 강동  |  | 바리, 파손 |  | 채수   | 용 역 명<br><br>서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역  |
|                  |  | 누수, 습윤부 |  | 백 테    |  | 퇴적물  |                                      |
|                  |  | 철근노출    |  | 전 하    |  | 열 화  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 NATM 241~250구간(성산) |
|                  |  | 부 식     |  | 좌굴, 변형 |  | 기 타  | 도 면 번 호<br>25                        |

## 손상물량표

[illegible]

손상물량표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재    | 손상내용           | 손상현황      |           |           |         |                |    |         | 비 고     |
|----|----------|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|----|---------|---------|
|    |          |       |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>량 | 단위             | 개소 | 총합<br>량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부   | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50    | m              | 19 | 9.50    | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 측벽부   | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    | 22'상 보수 |
| 3  | 22상      | 천도슬래브 | 슬라브 파손         | -         | 0.5       | -         | 0.50    | m              | 1  | 0.50    | 23'하 보수 |
| 4  | 22상      | 천단부   | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00   | m              | 1  | 10.00   | 23'하 보수 |
| 5  | 22상      | 천단부   | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 4.0       | -         | 4.00    | m              | 1  | 4.00    | 23'하 보수 |
| 6  | 22하      | 천단부   | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 5.0       | -         | 5.00    | m              | 1  | 5.00    | 23'하 보수 |
| 7  | 22하      | 공동구   | 공동구 덮개 파손      | -         | -         | -         | 1.00    | EA             | 1  | 1.00    | 23'상 보수 |
| 8  | 23하      | 포장부   | 포장 파손          | -         | 0.3       | 0.2       | 0.06    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.06    |         |
| 9  | 23하      | 포장부   | 포장 파손          | -         | 0.3       | 0.1       | 0.03    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.03    |         |
| 10 | 23하      | 포장부   | 포장 파손          | -         | 0.4       | 0.1       | 0.04    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.04    |         |
| 11 | 23하      | 천단부   | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00   | m              | 1  | 10.00   |         |
| 12 | 23하      | 천단부   | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00    | m              | 1  | 5.00    |         |
| 13 | 23하      | 측벽부   | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00    | m              | 1  | 2.00    |         |
| 14 | 21하      | 천단부   | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00   | m              | 19 | 10.00   |         |
| 15 | 21하      | 천단부   | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 4.0       | -         | 4.00    | m              | 1  | 4.00    |         |
| 16 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 17 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 18 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 19 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 20 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 21 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 22 | 23하      | 포장부   | 포장 파손          | -         | 0.5       | 0.2       | 0.10    | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10    |         |
| 23 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 24 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 25 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 2  | 2.00    |         |
| 26 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 2  | 2.00    |         |
| 27 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 28 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 2  | 2.00    |         |
| 29 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 30 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 2  | 2.00    |         |
| 31 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 1  | 1.00    |         |
| 32 | 23하      | 공동구   | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00    | m              | 2  | 2.00    |         |
| 33 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 34 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 35 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 36 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 37 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 38 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 39 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |
| 40 |          |       |                |           |           |           |         |                |    |         |         |




| 범<br>례 | 손상물량표   |        |      | 발 주 처                 |
|--------|---------|--------|------|-----------------------|
|        | 균열      | 망상균열   | 재료분리 |                       |
| ☀      | 편지, 공동  | 바리, 파손 | 채수   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역 |
| ☀      | 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |                       |
| —      | 철근노출    | 침하     | 열화   | 도면명                   |
| ▨      | 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   | 도면번호                  |

## 손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 2  | 3.00     | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 3  | 4.50     | 22'상 보수 |
| 3  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 4  | 4.00     | 22'상 보수 |
| 4  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     | 22'상 보수 |
| 5  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 4.0       | -         | 4.00     | m  | 1  | 4.00     | 23'상 보수 |
| 6  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00     | m  | 1  | 5.00     | 23'상 보수 |
| 7  | 22하      | 공동구 | 공동구 덮개 파손      | -         | -         | -         | 1.00     | EA | 1  | 1.00     | 23'상 보수 |
| 8  | 23하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.3       | 0.1       | 0.03     | m² | 3  | 0.09     |         |
| 9  | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    |         |
| 10 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    |         |
| 11 | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 2.5       | -         | 2.50     | m  | 1  | 2.50     |         |
| 12 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 6.0       | -         | 6.00     | m  | 1  | 6.00     |         |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 20 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 22 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 23 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 24 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 25 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 26 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 27 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 2  | 2.00     |         |
| 28 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 29 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |         |
| 30 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |                             |
|---------|--------|------|-----------------------------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 | 발 주 처                       |
| 편지, 공동  | 바리, 파손 | 체수   | 서서울도시고속도로(주)                |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  | 용역명                         |
| 철근노출    | 침하     | 열화   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   | 도면명                         |
|         |        |      | 서부간선지하도로 NATM 261~270구간(성산) |
|         |        |      | 도면번호                        |
|         |        |      | 27                          |




손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|-----|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |     |
| 1  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.5       | -         | 1.50     | m              | 1  | 1.50     |     |
| 2  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00     | m              | 3  | 6.00     |     |
| 3  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00     | m              | 1  | 2.00     |     |
| 4  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 5  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 6  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 7  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 8  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 9  | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 10 | 23하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.3       | 0.2       | 0.06     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.06     |     |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 12 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 13 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 14 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |     |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 16 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 17 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00     |     |
| 18 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 19 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 20 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 271~280구간(성산) |
| 도 면 번호 | 28                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위 | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 21하      | 속박부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00     | m  | 3  | 6.00     | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 속박부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 22'상 보수 |
| 3  | 22하      | 속박부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 1  | 1.50     |         |
| 4  | 23하      | 속박부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 2.5       | -         | 2.50     | m  | 3  | 7.50     |         |
| 5  |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 6  |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 7  |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 8  |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 9  |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 10 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 11 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 12 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 13 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 14 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 15 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 16 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 17 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 18 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 19 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 20 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 21 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 22 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |            |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION





범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽 폐    |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 발 주 처  | 서울특별시고속도로(주)                |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 281~290구간(성산) |
| 도 면 번호 | 29                          |


## 손 상 물 량 표

[illegible]


|        |  |         |  |        |  |      |                                      |
|--------|--|---------|--|--------|--|------|--------------------------------------|
| 표<br>의 |  | 간 열     |  | 방상금열   |  | 재료분리 | 발 주 치<br>서서울도시고속도로(주)                |
|        |  | 면치, 광동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   | 용 역 명<br><br>서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역   |
|        |  | 누수, 습윤부 |  | 배 배    |  | 퇴적물  |                                      |
|        |  | 철근노출    |  | 침 하    |  | 열 화  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 NATM 291~300구간(성산) |
|        |  | 부 식     |  | 좌굴, 변형 |  | 기 타  | 도 면 번 호<br>30                        |
|        |  |         |  |        |  |      |                                      |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |                |    | 비 고    |          |
|----|----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|--------|----------|
|    |          |     |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 |        | 총합<br>물량 |
| 1  | 21하      | 천단부 | 박락         | -         | 0.3       | 0.8       | 0.24     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.24   | 23'하 보수  |
| 2  | 21하      | 천단부 | 파손         | -         | 0.4       | 0.4       | 0.16     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.16   | 23'하 보수  |
| 3  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm) | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00  | 23'하 보수  |
| 4  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm) | 0.5       | 3.0       | -         | 3.00     | m              | 1  | 3.00   | 23'하 보수  |
| 5  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm) | 0.5       | 8.0       | -         | 8.00     | m              | 1  | 8.00   | 23'하 보수  |
| 6  | 22하      | 천단부 | 파손         | -         | 0.2       | 0.2       | 0.04     | m <sup>2</sup> | 4  | 0.16   | 23'하 보수  |
| 7  | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm) | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00  | 23'하 보수  |
| 8  | 23상      | 천단부 | 방상균열       | -         | 10.0      | 10.0      | 100.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 100.00 | 23'하 보수  |
| 9  | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 2.5       | -         | 2.50     | m              | 1  | 2.50   |          |
| 10 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 11 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 12 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 13 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 14 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 15 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 16 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 17 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 18 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 19 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 20 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 21 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 22 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 23 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 24 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 25 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 26 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 27 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 28 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 29 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 30 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 31 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 32 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 33 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 34 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 35 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 36 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 37 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 38 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 39 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 40 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |        |          |



KEY PLAN



SECTION




범례


|         |        |      |                       |
|---------|--------|------|-----------------------|
| 균열      | 방상균열   | 재료분리 | 발 주 처                 |
| 편치, 공동  | 박리, 파손 | 체수   | 용 역 명                 |
| 누수, 습윤부 | 벽 폐    | 퇴적물  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역 |
| 철근노출    | 침 하    | 열 화  | 도 면 명                 |
| 부 식     | 좌굴, 변형 | 기 타  | 도 면 번 호               |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재        | 손상내용        | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |           |             | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 22상      | 공동구 덮개 파손 | 공동구 덮개 파손   | -         | -         | -         | 1.00     | EA             | 1  | 1.00     | 23'상 보수 |
| 2  | 23상      | 전단부       | 균열 (폭0.5mm) | 0.5       | 6.0       | -         | 6.00     | m              | 1  | 6.00     | 23'하 보수 |
| 3  | 23상      | 전단부       | 망상균열        | -         | 5.0       | 10.0      | 50.00    | m <sup>2</sup> | 1  | 50.00    | 23'하 보수 |
| 4  | 23상      | 전단부       | 균열 (폭0.5mm) | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00     | m              | 1  | 5.00     | 23'하 보수 |
| 5  | 23하      | 전단부       | 충분리         | -         | 0.2       | 0.5       | 0.10     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.10     |         |
| 6  | 23하      | 포장부       | 포장 균열       | -         | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |         |
| 7  |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 8  |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 9  |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 10 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 11 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 12 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 13 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 14 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 15 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 16 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 17 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 18 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 19 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 20 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 21 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 22 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 23 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 24 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 25 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 26 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 27 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 28 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 29 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |           |             |           |           |           |          |                |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 박리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |


|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                    |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역          |
| 도 면 명  | 도면명 서부간선지하도로 NATM 311~320구간(성산) |
| 도 면 번호 | 32                              |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 2  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 3  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 4  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 22하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 1  | 0.50     |         |
| 8  | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 9  | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 10 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 11 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 2.0       | -         | 2.00     | m  | 1  | 2.00     |         |
| 13 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    |         |
| 14 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 15 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 16 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 17 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 18 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 19 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 20 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |


|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 321~330구간(성산) |
| 도 면 번호 | 33                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'경 보수 |
| 2  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00     | m  | 1  | 5.00     | 23'경 보수 |
| 3  | 22상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'경 보수 |
| 4  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 7  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 8  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 9  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 10 | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 11 | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 22하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 2  | 1.00     |         |
| 13 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'경 보수 |
| 14 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 7.0       | -         | 7.00     | m  | 1  | 7.00     |         |
| 15 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 16 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 17 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 18 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 19 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 20 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 침하      |  | 열화     |  | 기타   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  |      |


|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 331~340구간(성산) |
| 도면번호  | 34                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    | 비 고   |          |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|-------|----------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 |       | 총합<br>물량 |
| 1  | 21하      | 천단부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m  | 2  | 1.60  | 22'상 보수  |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 10 | 10.00 | 22'상 보수  |
| 3  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 4  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 5  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 6  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 7  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 8  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 9  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00  |          |
| 10 | 23상      | 천단부 | 재상상균열          | -         | 4.0       | 4.0       | 16.00    | m² | 1  | 16.00 | 23'하 보수  |
| 11 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 12 | 23상      | 천단부 | 재상균열(폭0.5mm)   | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m² | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 13 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 14 | 23상      | 천단부 | 포상균열(폭0.5mm)   | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m² | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 15 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 16 | 23상      | 천단부 | 시공불량           | -         | -         | -         | 1.00     | EA | 1  | 1.00  | 23'하 보수  |
| 17 | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 1.5       | -         | 1.50     | m  | 1  | 1.50  |          |
| 18 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 1  | 0.50  |          |
| 19 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 8.0       | -         | 8.00     | m  | 1  | 8.00  |          |
| 20 | 23하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 1  | 0.50  |          |
| 21 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |    |    |       |          |



KEY PLAN



SECTION



범례


|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 341~350구간(성산) |
| 도면번호  | 35                          |




손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |            |    |    |            | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|----|------------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>율(%) | 단위 | 개소 | 총합<br>율(%) |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00       | m  | 1  | 1.00       | 22'상 보수 |
| 2  | 22상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00       | m  | 1  | 5.00       |         |
| 3  | 22상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 6.0       | -         | 6.00       | m  | 1  | 6.00       | 23'하 보수 |
| 4  | 22상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m  | 1  | 5.00       | 23'하 보수 |
| 5  | 22상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m  | 1  | 10.00      | 23'하 보수 |
| 6  | 22상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m  | 1  | 10.00      | 23'하 보수 |
| 7  | 22상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m  | 1  | 10.00      | 23'하 보수 |
| 8  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m  | 1  | 1.00       |         |
| 9  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m  | 1  | 1.00       |         |
| 10 | 22하      | 공동구 | 공동구 덮개 파손      | -         | -         | -         | 1.00       | EA | 1  | 1.00       | 23'상 보수 |
| 11 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m  | 1  | 10.00      | 23'하 보수 |
| 12 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 13 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 14 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 15 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 16 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 17 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 18 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 19 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 20 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |            |    |    |            |         |



KEY PLAN






SECTION




범례

|  |      |  |        |  |      |
|--|------|--|--------|--|------|
|  | 콘크리트 |  | 철근콘크리트 |  | 강철보강 |
|  | 벽돌   |  | 석재     |  | 목재   |
|  | 아스팔트 |  | 골재     |  | 모래   |
|  | 물    |  | 공기     |  | 불    |
|  | 전기   |  | 가스     |  | 유류   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 351~360구간(성산) |
| 도 면 번호 | 36                          |



SECTION



부 록

|                                                                                       |         |                                                                                       |        |                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 간 열     |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 채수   |
|  | 너구, 승구부 |  | 배 배    |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침 하    |  | 얼 화  |
|  | 부 식     |  | 좌굴, 변형 |  | 기 타  |


|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 발 주 처   | 서울특별시고속도로(주)                |
| 용 역 명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도 면 명   | 서부간선지하도로 NATM 361~370구간(성산) |
| 도 면 범 호 | 37                          |

## 손상물량표


[illegible]

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |            |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>율(%) | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 1  | 1.00     | 22'하 보수 |
| 2  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 1  | 1.00     |         |
| 3  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 1  | 1.00     |         |
| 4  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 1  | 1.00     |         |
| 5  | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 1  | 1.00     |         |
| 6  | 22하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50       | m              | 1  | 0.50     |         |
| 7  | 22하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.2       | 1.5       | 0.30       | m <sup>2</sup> | 1  | 0.30     |         |
| 8  | 23상      | 천단부 | 채굴(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 9  | 23상      | 천단부 | 채굴(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 10 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 11 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 12 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 13 | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00       | m              | 1  | 2.00     |         |
| 14 | 23하      | 측벽부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 2.5       | -         | 2.50       | m              | 1  | 2.50     |         |
| 15 | 23하      | 천단부 | 파손             | -         | 0.1       | 0.2       | 0.02       | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02     |         |
| 16 | 23하      | 포장부 | 포장 파손          | -         | 0.1       | 0.2       | 0.02       | m <sup>2</sup> | 1  | 0.02     |         |
| 17 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 18 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 19 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 20 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |



KEY PLAN





SECTION



범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 침하, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 채수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 침하노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |




|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 371~380구간(성산) |
| 도 면 번호 | 38                          |




## 손상물량표

[illegible]

## 손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



五二五

|                                                                                       |         |                                                                                       |         |                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 번개      |  | 다이아몬드   |  | 십자표지 |
|  | 태양, 양동  |  | 레이드, 파손 |  | 채수   |
|  | 삼각, 삼각표 |  | 원 표     |  | 직각표  |
|  | 검고노출    |  | 십자      |  | 원화   |
|  | 부식      |  | 회색, 변형  |  | 기타   |

|       |              |
|-------|--------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주) |
|-------|--------------|


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명


|      |    |
|------|----|
| 도면번호 | 40 |
|------|----|

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |                |    | 비 고   |          |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|-------|----------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 |       | 총합<br>물량 |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m              | 2  | 1.60  | 22'상 보수  |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.6       | -         | 0.60     | m              | 2  | 1.20  | 22'상 보수  |
| 3  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 2  | 1.00  | 22'상 보수  |
| 4  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 5  | 2.50  | 22'상 보수  |
| 5  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 3.0       | -         | 3.00     | m              | 1  | 3.00  | 22'상 보수  |
| 6  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00  | 22'상 보수  |
| 7  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 2  | 2.00  | 22'상 보수  |
| 8  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm)     | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00  | 22'상 보수  |
| 9  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m              | 5  | 4.00  | 22'상 보수  |
| 10 | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00  |          |
| 11 | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00  |          |
| 12 | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00  |          |
| 13 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 14 | 23상      | 천단부 | 물품             | -         | 0.5       | 1.0       | 0.50     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.50  | 23'하 보수  |
| 15 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)     | 0.3       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 16 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00 | 23'하 보수  |
| 17 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00 |          |
| 18 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00 |          |
| 19 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00 |          |
| 20 | 23하      | 천단부 | 방향균열           | -         | 10.0      | 2.0       | 20.00    | m <sup>2</sup> | 1  | 20.00 |          |
| 21 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00  |          |
| 22 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 23 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 24 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 25 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 26 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 27 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 28 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 29 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 30 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 31 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 32 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 33 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 34 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 35 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 36 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 37 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 38 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 39 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |
| 40 |          |     |                |           |           |           |          |                |    |       |          |



KEY PLAN



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 방향균열   |  | 재료분리 |
|  | 침하, 공동  |  | 바리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 401~410구간(성산) |
| 도면번호  | 41                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용            | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|---------|
|    |          |     |                 | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m  | 2  | 0.80     | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m  | 2  | 0.80     | 22'상 보수 |
| 3  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m  | 3  | 1.20     | 22'상 보수 |
| 4  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.6       | -         | 0.60     | m  | 3  | 1.80     | 22'상 보수 |
| 5  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m  | 4  | 3.20     | 22'상 보수 |
| 6  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m  | 6  | 4.80     | 22'상 보수 |
| 7  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m  | 3  | 2.40     | 22'상 보수 |
| 8  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 4  | 2.00     | 22'상 보수 |
| 9  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     | 22'상 보수 |
| 10 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)      | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m  | 3  | 2.40     | 22'상 보수 |
| 11 | 22하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm)  | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 12 | 22하      | 공동구 | 공동구 재균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 13 | 22하      | 공동구 | 공동구 재균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 1  | 1.00     |         |
| 14 | 22하      | 포장부 | 포장 균열           | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m  | 1  | 0.50     |         |
| 15 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 16 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 17 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 18 | 23하      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m  | 1  | 10.00    |         |
| 19 | 23하      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 7.0       | -         | 7.00     | m  | 1  | 7.00     |         |
| 20 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 21 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 22 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 23 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 24 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 25 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 26 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 27 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 28 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 29 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 30 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 31 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 32 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 33 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 34 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 35 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 36 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 37 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 38 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 39 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |
| 40 |          |     |                 |           |           |           |          |    |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편지, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |


|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역       |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 411~420구간(성산) |
| 도면번호  | 42                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용        | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |             | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>율량 | 단위             | 개소 | 총합<br>율량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.6       | -         | 0.60     | m              | 3  | 1.80     | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.6       | -         | 0.60     | m              | 1  | 0.60     | 22'상 보수 |
| 3  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m              | 2  | 1.60     | 22'상 보수 |
| 4  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m              | 1  | 0.40     | 22'상 보수 |
| 5  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m              | 9  | 3.60     | 22'상 보수 |
| 6  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 3  | 1.50     | 22'상 보수 |
| 7  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 6  | 3.00     | 22'상 보수 |
| 8  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 30 | 30.00    | 22'상 보수 |
| 9  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 8  | 4.00     | 22'상 보수 |
| 10 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)  | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 11 | 5.50     | 22'상 보수 |
| 11 | 22하      | 포장부 | 포장 파손       | -         | 0.1       | 0.5       | 0.05     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05     |         |
| 12 | 22하      | 포장부 | 포장 균열       | -         | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 1  | 0.50     |         |
| 13 | 22하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)  | 0.5       | 8.0       | -         | 8.00     | m              | 1  | 8.00     | 23'하 보수 |
| 14 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)  | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 15 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.3mm)  | 0.3       | 4.0       | -         | 4.00     | m              | 1  | 4.00     | 23'하 보수 |
| 16 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)  | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 17 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm) | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 18 | 23하      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)  | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00    | m              | 1  | 10.00    |         |
| 19 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 20 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 21 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 22 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 23 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 24 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 25 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 26 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 27 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 28 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 29 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 30 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 31 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 32 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 33 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 34 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 35 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 36 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 37 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 38 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 39 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |
| 40 |          |     |             |           |           |           |          |                |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION



범례


|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 침하, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽체     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 발 주 처 | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용역명   | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역      |
| 도면명   | 서부간선지하도로 NATM 421~430구간(성산) |
| 도면번호  | 43                          |




손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용           | 손상현황      |           |           |            |                |    |          | 비 고     |
|----|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|----|----------|---------|
|    |          |     |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>율(%) | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |         |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.6       | -         | 0.60       | m              | 3  | 1.80     | 22'상 보수 |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50       | m              | 4  | 2.00     | 22'상 보수 |
| 3  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 3  | 3.00     | 22'상 보수 |
| 4  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm)     | 0.1       | 0.5       | -         | 0.50       | m              | 8  | 4.00     | 22'상 보수 |
| 5  | 22하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50       | m              | 1  | 0.50     |         |
| 6  | 22하      | 포장부 | 포장 균열          | -         | 0.5       | -         | 0.50       | m              | 1  | 0.50     |         |
| 7  | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 8  | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 9  | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 10 | 23상      | 천단부 | 균열(폭0.5mm)     | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 11 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 12 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 13 | 23상      | 천단부 | 재균열(폭0.5mm)    | 0.5       | 10.0      | -         | 10.00      | m              | 1  | 10.00    | 23'하 보수 |
| 14 | 23상      | 천단부 | 벽면             | -         | 0.2       | 2.0       | 0.40       | m <sup>2</sup> | 1  | 0.40     | 23'하 보수 |
| 15 | 23하      | 공동구 | 공동구 균열(폭0.3mm) | 0.3       | 1.0       | -         | 1.00       | m              | 1  | 1.00     |         |
| 16 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 17 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 18 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 19 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 20 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 21 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 22 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 23 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 24 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 25 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 26 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 27 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 28 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 29 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 30 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 31 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 32 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 33 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 34 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 35 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 36 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 37 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 38 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 39 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |
| 40 |          |     |                |           |           |           |            |                |    |          |         |



KEY PLAN



SECTION






범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 침하, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 침하노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역      |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 NATM 431~440구간(성산) |
| 도 면 번호 | 44                          |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|-----|
|    |          |     |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |     |
| 1  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 0.2       | -         | 0.20     | m              | 1  | 0.20     |     |
| 2  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 0.3       | -         | 0.30     | m              | 1  | 0.30     |     |
| 3  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.3       | -         | 1.30     | m              | 1  | 1.30     |     |
| 4  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 1  | 0.50     |     |
| 5  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.3       | -         | 1.30     | m              | 1  | 1.30     |     |
| 6  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 7  | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.3       | -         | 1.30     | m              | 2  | 2.60     |     |
| 8  | 21하      | 공동구 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 0.7       | -         | 0.70     | m              | 2  | 1.40     |     |
| 9  | 21하      | 공동구 | 균형         | -         | 0.1       | 0.5       | 0.05     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.05     |     |
| 10 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m              | 1  | 0.40     |     |
| 11 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.3       | -         | 1.30     | m              | 1  | 1.30     |     |
| 12 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 0.2       | -         | 0.20     | m              | 1  | 0.20     |     |
| 13 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 1.3       | -         | 1.30     | m              | 1  | 1.30     |     |
| 14 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 0.8       | -         | 0.80     | m              | 1  | 0.80     |     |
| 15 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 1.3       | -         | 1.30     | m              | 2  | 2.60     |     |
| 16 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 0.2       | -         | 0.20     | m              | 1  | 0.20     |     |
| 17 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 0.4       | -         | 0.40     | m              | 1  | 0.40     |     |
| 18 | 21하      | 측벽부 | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 8  | 8.00     |     |
| 19 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 20 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 21 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 22 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 23 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 24 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 25 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 26 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 27 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 28 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 29 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 30 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 31 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 32 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 33 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 34 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 35 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 36 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 37 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 38 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 39 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 40 |          |     |            |           |           |           |          |                |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION



범례


|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 박리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 발 주 처  | 서울특별시고속도로(주)                     |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역           |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 시점부 U-TYPE U01~U04 (성산) |
| 도 면 번호 | 45                               |


ID : 서부간선지하도로 시점부(U-TYPE U05~06,B0X-TYPE B01~02)-성산방향

## 손상물량표


| 번호 | 발생년도 | 부재    | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비고 |
|----|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|----|
|    |      |       |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |    |
| 1  | 21하  | 측벽부   | 재료분리       | -         | 0.1       | 0.5       | 0.05     | m <sup>2</sup> | 2  | 0.10     |    |
| 2  | 21하  | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |    |
| 3  | 21하  | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 0.7       | -         | 0.70     | m              | 1  | 0.70     |    |
| 4  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 5  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 6  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 7  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 8  |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 9  |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 10 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 11 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 12 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 13 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 14 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 15 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 16 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 17 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 18 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 19 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 20 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 21 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 22 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 23 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 24 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 25 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 26 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 27 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 28 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 29 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 30 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 31 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 32 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 33 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 34 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 35 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 36 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 37 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 38 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 39 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 40 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |                                              |
|---------|--------|------|----------------------------------------------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 | 발주처                                          |
| 편치, 공동  | 바리, 파손 | 채수   | 서울도시고속도로(주)                                  |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  | 용역명                                          |
| 철근노출    | 침하     | 열화   | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역                        |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   | 도면명                                          |
|         |        |      | 서부간선지하도로 시점부 U-TYPE U05~BOX-TYPE B01~02 (성산) |
|         |        |      | 도면번호                                         |
|         |        |      | 46                                           |


손상물량표

| 번호 | 발생년도 | 부재    | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비고 |
|----|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|----|
|    |      |       |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |    |
| 1  | 21하  | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m  | 3  | 3.00     |    |
| 2  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m² | 1  | 280.00   |    |
| 3  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m² | 1  | 280.00   |    |
| 4  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m² | 1  | 280.00   |    |
| 5  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m² | 1  | 280.00   |    |
| 6  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m² | 1  | 280.00   |    |
| 7  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m² | 1  | 280.00   |    |
| 8  |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 9  |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 10 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 11 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 12 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 13 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 14 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 15 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 16 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 17 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 18 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 19 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 20 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 21 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 22 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 23 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 24 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 25 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 26 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 27 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 28 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 29 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 30 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 31 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 32 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 33 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 34 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 35 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 36 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 37 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 38 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 39 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |
| 40 |      |       |            |           |           |           |          |    |    |          |    |




KEY PLAN

← 성산



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 채수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽체     |  | 퇴적물  |
|  | 침하      |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |


|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 발주처  | 서울특별시고속도로(주)                      |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역             |
| 도면명  | 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B03~05 (성산) |
| 도면번호 | 47                                |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재    | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고 |
|----|----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|-----|
|    |          |       |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위             | 개소 | 총합<br>수량 |     |
| 1  | 21하      | 공동구   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00     |     |
| 2  | 21하      | 공동구   | 균열(폭0.1mm) | 0.1       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00     |     |
| 3  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |     |
| 4  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 10.0      | 7.0       | 70.00    | m <sup>2</sup> | 1  | 70.00    |     |
| 5  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 6  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 7  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 8  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 9  | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |     |
| 10 | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 10.0      | 7.0       | 70.00    | m <sup>2</sup> | 1  | 70.00    |     |
| 11 | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 12 | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 13 | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 14 | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 140.00   |     |
| 15 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 16 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 17 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 18 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 19 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 20 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 21 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 22 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 23 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 24 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 25 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 26 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 27 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 28 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 29 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 30 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 31 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 32 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 33 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 34 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 35 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 36 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 37 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 38 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 39 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |
| 40 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 콘크리트    | 망상균열   | 재료분리 |
| 철근, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |


|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 발 주 처  | 서서울도시고속도로(주)                        |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역               |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B06~BU04 (청산) |
| 도 면 번호 | 48                                  |

손상물량표

| 번호 | 발생년도 | 부재    | 손상내용       | 손상현황      |           |           |         |    |    |         | 비고 |
|----|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|----|
|    |      |       |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>량 | 단위 | 개소 | 총합<br>량 |    |
| 1  | 21하  | 공동구   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 1  | 1.00    |    |
| 2  | 21하  | 공동구   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00    | m  | 2  | 2.00    |    |
| 3  | 21하  | 공동구   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 2.0       | -         | 2.00    | m  | 3  | 6.00    |    |
| 4  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00  | m² | 1  | 140.00  |    |
| 5  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00  | m² | 1  | 140.00  |    |
| 6  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00  | m² | 1  | 280.00  |    |
| 7  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00  | m² | 1  | 280.00  |    |
| 8  | 23하  | 도장부   | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00  | m² | 1  | 140.00  |    |
| 9  | 23하  | 도장부   | 망상균열       | -         | 20.0      | 7.0       | 140.00  | m² | 1  | 140.00  |    |
| 10 | 23하  | 도장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00  | m² | 1  | 280.00  |    |
| 11 | 23하  | 도장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00  | m² | 1  | 280.00  |    |
| 12 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 13 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 14 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 15 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 16 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 17 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 18 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 19 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 20 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 21 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 22 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 23 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 24 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 25 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 26 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 27 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 28 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 29 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 30 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 31 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 32 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 33 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 34 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 35 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 36 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 37 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 38 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 39 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |
| 40 |      |       |            |           |           |           |         |    |    |         |    |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽체     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 발주처  | 서서울도시고속도로(주)                         |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역                |
| 도면명  | 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BU05~BB02 (성산) |
| 도면번호 | 49                                   |


손상물량표

| 번호 | 발생년도 | 부재    | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비고 |
|----|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|----|
|    |      |       |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |    |
| 1  | 21하  | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 2.4       | -         | 2.40     | m              | 1  | 2.40     |    |
| 2  | 21하  | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 3.0       | -         | 3.00     | m              | 1  | 3.00     |    |
| 3  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 4  | 23하  | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 5  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 6  | 23하  | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00   |    |
| 7  |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 8  |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 9  |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 10 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 11 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 12 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 13 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 14 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 15 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 16 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 17 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 18 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 19 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 20 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 21 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 22 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 23 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 24 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 25 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 26 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 27 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 28 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 29 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 30 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 31 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 32 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 33 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 34 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 35 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 36 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 37 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 38 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 39 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |
| 40 |      |       |            |           |           |           |          |                |    |          |    |



KEY PLAN

← 성산



SECTION




범례

|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편지, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 체수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 벽체     |  | 퇴적물  |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

발 주 처  
서울특별시고속도로(주)  
용역명  
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역  
도면명  
서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB03~BB04 (성산)  
도면번호  
50


손상물량표

| 번호 | 발생<br>년도 | 부재    | 손상내용       | 손상현황      |           |           |          |                |    | 비 고    |          |
|----|----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|--------|----------|
|    |          |       |            | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 |        | 총합<br>물량 |
| 1  | 21하      | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 3  | 3.00   |          |
| 2  | 21하      | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 6  | 6.00   |          |
| 3  | 21하      | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 1.0       | -         | 1.00     | m              | 1  | 1.00   |          |
| 4  | 21하      | 측벽부   | 균열(폭0.2mm) | 0.2       | 0.5       | -         | 0.50     | m              | 1  | 0.50   |          |
| 5  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00 |          |
| 6  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00 |          |
| 7  | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00 |          |
| 8  | 23하      | 포장부   | 망상균열       | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00 |          |
| 9  | 23하      | 측벽부   | 망상균열       | -         | 15.0      | 1.5       | 22.50    | m <sup>2</sup> | 1  | 22.50  |          |
| 10 | 23하      | 측벽부   | 누수(스머잇음)   | -         | -         | -         | 1.00     | EA             | 1  | 1.00   |          |
| 11 | 23하      | 공동구   | 공동구 파손     | -         | 0.5       | 0.3       | 0.15     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.15   |          |
| 12 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 13 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 14 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 15 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 16 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 17 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 18 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 19 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 20 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 21 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 22 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 23 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 24 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 25 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 26 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 27 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 28 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 29 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 30 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 31 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 32 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 33 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 34 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 35 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 36 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 37 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 38 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 39 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 40 |          |       |            |           |           |           |          |                |    |        |          |




KEY PLAN

← 성산



SECTION



범례


|  |         |  |        |  |      |
|--|---------|--|--------|--|------|
|  | 균열      |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 편치, 공동  |  | 박리, 파손 |  | 누수   |
|  | 누수, 습윤부 |  | 변색     |  | 박락   |
|  | 철근노출    |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 부식      |  | 좌굴, 변형 |  | 기타   |

발주처  
서울특별시고속도로(주)  
용역명  
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역  
도면명  
서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB05~BB06 (성산)  
도면번호  
51




손 상 물 량 표

| 번호 | 발생<br>년도 | 부재    | 손상내용 | 손상현황      |           |           |          |                |    | 비 고    |          |
|----|----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|--------|----------|
|    |          |       |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>수량 | 단위             | 개소 |        | 총합<br>수량 |
| 1  | 23하      | 상부슬래브 | 망상균열 | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00 |          |
| 2  | 23하      | 포장부   | 망상균열 | -         | 40.0      | 7.0       | 280.00   | m <sup>2</sup> | 1  | 280.00 |          |
| 3  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 4  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 5  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 6  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 7  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 8  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 9  |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 10 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 11 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 12 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 13 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 14 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 15 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 16 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 17 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 18 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 19 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 20 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 21 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 22 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 23 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 24 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 25 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 26 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 27 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 28 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 29 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 30 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 31 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 32 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 33 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 34 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 35 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 36 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 37 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 38 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 39 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |
| 40 |          |       |      |           |           |           |          |                |    |        |          |




KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION



범례


|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 박리, 파손 | 체수   |
| 누수, 습윤부 | 벽체     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 발 주 처  | 서울특별시고속도로(주)                             |
| 용 역 명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역<br>(BOX-TYPE BB07) |
| 도 면 명  | 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB07 (성산)          |
| 도 면 번호 | 52                                       |

손 상 물 량 표

| 번호 | 발생<br>년도 | 부재    | 손상내용            | 손상현황      |           |           |          |                |    |          | 비 고      |
|----|----------|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|----|----------|----------|
|    |          |       |                 | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위             | 개소 | 총합<br>물량 |          |
| 1  | 23하      | 비상탈출구 | 파손              | -         | 0.1       | 0.2       | 0.02     | m <sup>2</sup> | 2  | 0.04     |          |
| 2  | 23하      | 비상탈출구 | 균열 (폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00     | m              | 1  | 5.00     |          |
| 3  | 23하      | 비상탈출구 | 균열 (폭0.5mm)     | 0.5       | 5.0       | -         | 5.00     | m              | 1  | 5.00     | 24' 상 보수 |
| 4  | 23하      | 비상탈출구 | 망상균열            | -         | 5.0       | 5.0       | 25.00    | m <sup>2</sup> | 1  | 25.00    | 24' 상 보수 |
| 5  | 23하      | 비상탈출구 | 균열 (폭0.3mm)     | 0.3       | 5.0       | -         | 5.00     | m              | 1  | 5.00     | 24' 상 보수 |
| 6  | 23하      | 비상탈출구 | 조인트 들뜸          | -         | 0.3       | 1.0       | 0.30     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.30     |          |
| 7  | 23하      | 비상탈출구 | 누수흔적            | -         | 0.5       | 0.5       | 0.25     | m <sup>2</sup> | 1  | 0.25     |          |
| 8  | 23하      | 비상탈출구 | 천단부 균열 (폭0.3mm) | 0.3       | 2.0       | -         | 2.00     | m              | 1  | 2.00     |          |
| 9  | 23하      | 비상탈출구 | 바닥 균열           | -         | 2.0       | -         | 2.00     | m              | 20 | 40.00    |          |
| 10 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 11 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 12 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 13 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 14 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 15 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 16 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 17 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 18 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 19 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 20 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 21 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 22 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 23 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 24 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 25 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 26 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 27 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 28 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 29 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 30 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 31 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 32 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 33 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 34 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 35 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 36 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 37 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 38 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 39 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |
| 40 |          |       |                 |           |           |           |          |                |    |          |          |

← 성 산



일 직 →

KEY PLAN




SECTION

범 레


|         |        |      |                                  |
|---------|--------|------|----------------------------------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 | 발 주 처<br>서서울도시고속도로(주)            |
| 천치, 공동  | 박리, 파손 | 체수   | 용 역 명<br>서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역   |
| 누수, 습윤부 | 변위     | 퇴적물  | 도 면 명<br>서부간선지하도로 비상탈출구 수직구 (성산) |
| 철근노출    | 침하     | 열화   | 도 면 번 호<br>53                    |
| 부식      | 파굴, 변형 | 기타   |                                  |

손 상 물 량 표


| 번호 | 발생<br>년도 | 부재     | 손상내용           | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고 |
|----|----------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|-----|
|    |          |        |                | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |     |
| 1  | 23하      | 공기정화시설 | 집수정실 채수호적      | -         | 5.0       | 5.0       | 25.00    | ㎡  | 1  | 25.00    |     |
| 2  | 23하      | 공기정화시설 | 측벽부 균열부백태      | -         | 0.2       | 0.5       | 0.10     | ㎡  | 1  | 0.10     |     |
| 3  | 23하      | 공기정화시설 | 망상균열           | -         | 3.0       | 5.0       | 15.00    | ㎡  | 1  | 15.00    |     |
| 4  | 23하      | 공기정화시설 | 측벽부 균열부백태      | -         | 0.2       | 0.5       | 0.10     | ㎡  | 1  | 0.10     |     |
| 5  | 23하      | 공기정화시설 | 바닥 균열          | -         | 2.0       | -         | 2.00     | m  | 40 | 80.00    |     |
| 6  | 23하      | 공기정화시설 | 천단부 균열(폭0.5mm) | 0.5       | 50.0      | -         | 50.00    | ㎡  | 1  | 50.00    |     |
| 7  |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 8  |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 9  |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 10 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 11 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 12 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 13 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 14 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 15 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 16 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 17 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 18 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 19 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 20 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 21 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 22 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 23 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 24 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 25 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 26 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 27 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 28 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 29 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 30 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 31 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 32 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 33 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 34 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 35 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 36 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 37 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 38 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 39 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 40 |          |        |                |           |           |           |          |    |    |          |     |



KEY PLAN



SECTION




범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 바리, 파손 | 채수   |
| 누수, 습윤부 | 벽면     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 발주처  | 서서울도시고속도로(주)           |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역  |
| 도면명  | 서부간선지하도로 공기정화시설#1 (성산) |
| 도면번호 | 54                     |

손상물량표


A 소화전 8 옆 창고



| 번호 | 발생년도 | 부재 | 손상내용      | 손상현황  |       |       |        |    |    |       | 비고 |
|----|------|----|-----------|-------|-------|-------|--------|----|----|-------|----|
|    |      |    |           | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 손상량(㎡) | 단위 | 개소 | 총합량   |    |
| 1  | 23하  | 정고 | 파손 및 철근노출 | -     | 1.0   | 1.0   | 1.00   | ㎡  | 1  | 1.00  |    |
| 2  | 23하  | 정고 | 파손 및 철근노출 | -     | 1.5   | 1.5   | 2.25   | ㎡  | 1  | 2.25  |    |
| 3  | 23하  | 정고 | 누수(떨어짐)   | -     | -     | -     | 1.00   | EA | 1  | 1.00  |    |
| 4  | 23하  | 정고 | 체수        | -     | 2.5   | 5.0   | 12.50  | ㎡  | 1  | 12.50 |    |
| 5  |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 6  |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 7  |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 8  |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 9  |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 10 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 11 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 12 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 13 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 14 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 15 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 16 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 17 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 18 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 19 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 20 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 21 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 22 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 23 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 24 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 25 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 26 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 27 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 28 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 29 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 30 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 31 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 32 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 33 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 34 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 35 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 36 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 37 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 38 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 39 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |
| 40 |      |    |           |       |       |       |        |    |    |       |    |


KEY PLAN

← 성산



→ 일직

SECTION




범례

|  |            |  |        |  |      |
|--|------------|--|--------|--|------|
|  | 균열, 파손, 공동 |  | 망상균열   |  | 재료분리 |
|  | 누수, 습윤부    |  | 벽리, 파손 |  | 체수   |
|  | 철근노출       |  | 벽면     |  | 퇴적물  |
|  | 부식         |  | 침하     |  | 열화   |
|  | 좌굴, 변형     |  | 기타     |  |      |

발주처  
서울특별시고속도로(주)  
용역명  
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역  
도면명  
서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B03~05 (성산)  
도면번호  
55

A 소화전 8 옆 계단실




손상물량표

| 번호 | 발생<br>년도 | 부재  | 손상내용 | 손상현황      |           |           |          |    |    |          | 비 고 |
|----|----------|-----|------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|----------|-----|
|    |          |     |      | 폭<br>(mm) | 길이<br>(m) | 너비<br>(m) | 손상<br>물량 | 단위 | 개소 | 총합<br>물량 |     |
| 1  | 23하      | 계단실 | 채수   | -         | 2.0       | 5.0       | 10.00    | ㎡  | 1  | 10.00    |     |
| 2  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 3  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 4  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 5  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 6  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 7  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 8  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 9  |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 10 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 11 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 12 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 13 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 14 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 15 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 16 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 17 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 18 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 19 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 20 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 21 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 22 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 23 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 24 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 25 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 26 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 27 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 28 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 29 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 30 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 31 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 32 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 33 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 34 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 35 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 36 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 37 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 38 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 39 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |
| 40 |          |     |      |           |           |           |          |    |    |          |     |


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION



범례

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| 균열      | 망상균열   | 재료분리 |
| 편치, 공동  | 박리, 파손 | 체수   |
| 누수, 습윤부 | 벽체     | 퇴적물  |
| 철근노출    | 침하     | 열화   |
| 부식      | 좌굴, 변형 | 기타   |

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 발주처  | 서울도시고속도로(주)                       |
| 용역명  | 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역             |
| 도면명  | 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE B03~05 (성산) |
| 도면번호 | 56                                |