



대장IC교 (상)


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백터		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 상면 S1

001

KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)


손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

P1

P2



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 상면 S2

002

KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)


손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

P2

P3



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 상면 S3

003

KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)


손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

P3

P4



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 상면 S4

004


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		벽태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 상면 S5

005


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		벽태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 하면 S1

006


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC고 (상)



바닥판 하면 S2

007


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과


(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)


바닥판 하면 S3

008

➡ KEY PLAN (횡단)



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		형근노출		망상균열		재로분리
	파손, 박리, 박락		배태		사공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 슬로부		좌굴, 변형		채수		이물제거, 퇴적
	배수구막힘		편치, 공동		열화		보수원료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	바닥판 하면 S4	009


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



바닥판 하면 S5

010


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		콘크리트 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더외부 S1	011


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		채수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		콘크리트 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더외부 S2	012


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더외부 S3	013


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더외부 S4	014


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더외부 S5	015


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더내부 S1	016


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		배터		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



거더내부 S2

017


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더내부 S3	018


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



거더내부 S4

019


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		콘크리트 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	거더내부 S5	020



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	세로보 S1	021



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	세로보 S2	022



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



세로보 S3

023



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	세로보 S4	024



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	세로보 S5	025


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



가로보 S1-중앙

026


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S2-중앙	027


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		배터		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S3-중앙	028


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		배터		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S4-중앙	029


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S5-중앙	030


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S1-좌측	031


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		배터		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



가로보 S2-좌측

032


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		배터		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



가로보 S3-좌측

033


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S4-좌측	034


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S5-좌측	035


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



가로보 S1-우측

036


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S2-우측	037


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S3-우측	038


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



가로보 S4-우측

039


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	콘크리트		철근노출		콘크리트 박락		재료분리
	파손, 박리, 박락		콘크리트 박리		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	가로보 S5-우측	040



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



교각 P1

041


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	교각 P2	042

KEY PLAN (종단)



KEY PLAN (횡단)

손상 범례




구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편침, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				

④ 점검로 사다리 설치불량
1EA





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	교각 P3	043

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	카페		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원
	쇼핑몰		골프장		스포츠시설		문화센터
	공원		호텔		박물관		공원





용역명	발주처	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)	성남시 분당구 구조물관리과	(주)명성엔지니어링	대장IC교 (상)	교각 P4	044


KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)



교대 A1

045



KEY PLAN (종단)

KEY PLAN (횡단)

손상 범례



구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		철근노출		망상균열		재료분리
	파손, 박리, 박락		백태		시공이음 분리		강재부식, 녹발생
	누수, 습윤부		좌굴, 변형		체수		이물질 퇴적
	배수구막힘		편칭, 공동		열화		보수완료
	기타		균열 보수				



용역명

발주처

점검기관

구조물명

도면명

도면번호

2024년 상반기 분당구 교량 정기안전점검 용역(3구역)

성남시 분당구 구조물관리과

(주)명성엔지니어링

대장IC교 (상)

교대 A2

046