

Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면


경사/방향 : 57/285

연 장 : 290m

01 : 58m

← 안심

음



Bieniawski의 RMR분류

[illegible]

조 사 자 소 견	위험도	피해도	1. 전체적으로 안정한 비탈면임. 2. 전구간 녹생토 등의 표면보호공이 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨. 3. 사면의 주변으로 산마루배수구가 연결되어 있으며 상단 자연사면에는 인장굴열, 지반공동 등의 현상없이 전체적인 외관상태는 양호함. 4. 부분적으로 표층토사가 유실되어 능형 및 와이어나로크, 록볼트 등의 보호시설이 노출되어 있으며 일부 부석이 결미하게 진행되고 있는 것으로 조사됨
	☐ 대책불필요	☐ 없음	
	☐ 낮음	☐ 낮음	
	☐ 보통	☐ 보통	
	☐ 높음	☐ 높음	
	☐ 매우 높음	☐ 매우 높음	