

KEY PLAN

SECTION

바닥
1

2

3

4

5

6

7

8

A

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소


위치

고모영업소

N

O

001



SECTION



배수관

그레이팅

바닥

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

KEY PLAN

SECTION

상부슬래브

①도장박리
0.5X1.0

벽체

상행선1
상행선2
상행선3
상행선4
상행선5
상행선6
상행선7

바닥

벽체

②도장박리
0.8X2.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량				비고	
			폭	길이	개소	단위		수량
1	상부슬래브	도장박리	0.5	1.0	1	㎡	0.50	신규
2	벽체	도장박리	0.8	2.0	1	㎡	1.60	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 음윤부		기타

공사자

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구분

고모영업소

위치

지하통로박스

N

O

003

KEY PLAN

SECTION

벽체

바닥

벽체

천장

①도장탈락
0.2X0.2

②도장탈락
3.0X3.0

③도장탈락
1.0X1.0

④도장탈락
2.0X2.0

폼프실

천장(2중)

⑤도장탈락
2.0X2.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	벽체	도장탈락	0.2	0.2	1	㎡	0.04	신규
2	바닥	도장탈락	3.0	3.0	1	㎡	9.00	신규
3	상부슬래브	도장탈락	1.0	1.0	1	㎡	1.00	신규
4	상부슬래브	도장탈락	2.0	2.0	1	㎡	4.00	신규
5	상부슬래브	도장탈락	2.0	2.0	1	㎡	4.00	신규
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열		벽체, 절로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로

N

004

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

①도장박리
0.3X0.4

②도장박리
1.2X1.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	벽체	도장박리	0.3	0.4	1	#	0.12	신규
2	상부슬래브	도장박리	1.2	1.0	1	#	1.20	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 하행7

N

O

005

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 하행6

N

O

006

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치


연결통로 하행5

N


O

007

KEY PLAN




SECTION



벽

벽

상부



① 방상균열
1.5X2.0
(CW=0.1~0.2㎡)

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개수	단위	수량	
1	벽체	방상균열	1.5	2.0	1	㎡	3.00	신규
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
CW 0.2	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 하행4

N

008

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뿔, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 하행3

N

009

O

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		박탈, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 증분리
	철근노출		부식
	재수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 하행2

N

O

010

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 상하행 1

N

011

O

KEY PLAN

SECTION

①도장탈락
0.5X1.0 X2EA

②도장탈락
0.3X1.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개수	단위	수량	
1	벽체	도장탈락	0.5	1.0	2	#	1.00	신규
2	벽체	도장탈락	0.3	1.0	1	#	0.30	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
CW 0.2	균열		벽체, 절로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치


연결통로 상행2

N

012

O

KEY PLAN




SECTION

벽

벽

상부



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개수	단위	수량	
1	계단	도장탈락	0.3	0.3	2	㎡	0.18	신규
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 상행3

N

013

O

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

① 도장탈락
1.0X0.7

② 도장탈락
1.5X1.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	벽체	도장탈락	1.0	0.7	1	㎡	0.70	신규
2	상부슬래브	도장탈락	1.5	1.0	1	㎡	1.50	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열		벽체, 절로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌뚨, 등분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 상행4

N

014

O

KEY PLAN

SECTION

벽

벽

상부

① 도장탈락
0.5X1.0

② 파손
0.4X0.2 X2EA

③ 도장탈락
0.2X0.3

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개수	단위	수량	
1	계단	도장탈락	0.5	1.0	1	㎡	0.50	신규
2	계단	파손	0.4	0.2	2	㎡	0.16	신규
3	상부슬래브	도장탈락	0.2	0.3	1	㎡	0.06	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 상행5

N

015

O

KEY PLAN

SECTION

벽벽상부

①도장탈락
0.5X1.0

②도장탈락
0.5X5.0

③도장탈락
0.5X0.5

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	계단	도장탈락	0.5	1.0	1	㎡	0.50	신규
2	계단	도장탈락	0.5	5.0	1	㎡	2.50	신규
3	상부슬래브	도장탈락	0.5	0.5	1	㎡	0.25	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W 0.2	균열		벽체, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

공사명

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

공사명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치


연결통로 상행6

N


016

O

KEY PLAN




SECTION



벽

벽

상부



① 도장탈락
0.5X5.0

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	계단	도장탈락	0.5	5.0	1	㎡	2.50	신규
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
C.W. 0.2	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2026년 상반기 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구역

고모영업소

위치

연결통로 상행7

N

017