
5. 평호터널(상주방향)


전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갱문	위 치	갱문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수구	위 치	횡갱
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	환기시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	비상전화 및 소화기	위 치	비상전화 및 소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S001 라이닝 콘크리트	위 치	J007 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 백태(A=0.1m×0.5m)	현 황	천단부 들뜸(A=0.1m×0.5m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S026 라이닝 콘크리트	위 치	J087 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	천단부 탈락(A=0.5m×0.5m)
			
위 치	J096 라이닝 콘크리트	위 치	S128 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 망상균열(A=8.0m×2.0m)	현 황	측벽부 타일탈락(10EA)
			
위 치	S168 라이닝 콘크리트	위 치	S194 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 타일균열(2EA)	현 황	천단부 균열(Cw=0.3mm이상)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S001 공동구	위 치	S003 공동구
현 황	덧개 이탈(1EA)	현 황	균열(Cw=0.3mm이상)
			
위 치	S128 공동구	위 치	S078 포장부
현 황	덧개 파손(1EA)	현 황	타일 파손(1EA)
			
위 치	S78 포장부	위 치	S180 포장부
현 황	패임(A=0.5m×0.5m)	현 황	균열(L=9.0m)

6. 평호터널(영천방향)



전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갱문	위 치	갱문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수구	위 치	횡갱
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	환기시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	공동구	위 치	비상전화기 및 소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S001 라이닝 콘크리트	위 치	S016 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 백태(A=0.2m×0.5m)	현 황	천단부 균열(Cw=0.3mm이상)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S061 라이닝 콘크리트	위 치	S077 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재균열($Cw=0.3\text{mm}$ 이상)	현 황	천단부 들뜸($A=0.1\text{m}\times0.3\text{m}$)
			
위 치	S160 라이닝 콘크리트	위 치	S175 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 백태($A=0.2\text{m}\times1.5\text{m}$)	현 황	천단부 재균열($Cw=0.3\text{mm}$ 이상)
			
위 치	S085측벽부	위 치	S176 측벽부
현 황	타일 탈락(8EA)	현 황	타일 균열(2EA)

전경 및 손상현황 사진


			
위 치	S040 공동구	위 치	S053 포장부
현 황	뿔개 파손(1EA)	현 황	균열(Cw=0.3mm이상)
			
위 치	S112 공동구	위 치	S185 공동구
현 황	뿔개 파손(1EA)	현 황	뿔개 파손(1EA)
			
위 치	S044 포장부	위 치	S111 포장부
현 황	고무패드 이탈 (L=0.3m)	현 황	포장균열(L=2.0m)

7. 불로터널(상주방향)


전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갯문	위 치	갯문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수구	위 치	공동구
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	조명시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소화기	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	J08 라이닝 콘크리트	위 치	S18 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재들뜸(A=0.1m×0.3m)	현 황	천단부 재균열(Cw=0.3mm미만)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	J16 라이닝 콘크리트	위 치	J20 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 들뜸(A=0.1m×0.3m)	현 황	천단부 들뜸(A=0.1m×0.3m)
			
위 치	S13 라이닝 콘크리트	위 치	J36 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	천단부 들뜸(A=0.1m×0.3m)
			
위 치	S42 라이닝 콘크리트	위 치	S48 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	천단부 표면볼량(A=15.00㎡)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S01 공동구	위 치	S29 공동구
현 황	덮개 파손(1EA)	현 황	균열(Cw=0.3mm미만)
			
위 치	S51 공동구	위 치	S01 포장부
현 황	균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	포장패임(A=1.0m×9.0m)
			
위 치	S18 포장부	위 치	S26 포장부
현 황	포장균열(L=1.0m)	현 황	포장박락 (A=0.1m×0.3m)

8. 불로터널(영천방향)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갱문	위 치	갱문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수구	위 치	공동구
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	조명시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소화기	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S04 라이닝 콘크리트	위 치	S45 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	천단부 파손(A=0.1m×0.1m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S02 라이닝 콘크리트	위 치	S22 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 망상균열(A=2.0m×9.0m)	현 황	측벽부 마감재 파손(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	S26 공동구	위 치	S49 공동구
현 황	균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	덜개 파손(1EA)
			
위 치	S20 포장부	위 치	S50 포장부
현 황	스폴링(A=0.1m×0.1m)	현 황	박리(A=0.2m×0.5m)

9. 중구터널(상주방향)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갱문	위 치	갱문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수구	위 치	공동구
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	조명시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소화기	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S09 라이닝 콘크리트	위 치	S14 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	천단부 균열(Cw=0.3mm미만)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S11 라이닝 콘크리트	위 치	S45 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	측벽부 누수흔적(A=1.0m×0.3m)
			
위 치	S03 공동구	위 치	S34 공동구
현 황	공동구 파손(A=0.2m×1.0m)	현 황	덮개 파손 (1EA)
			
위 치	S10 포장부	위 치	S25 포장부
현 황	포장 마모(A=5.0m×10.0m)	현 황	균열(L=5.0m)

10. 중구터널(영천방향)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갱문	위 치	갱문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수구	위 치	공동구
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	조명시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	소화기	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S09 라이닝 콘크리트	위 치	J14 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	천단부 박락(A=0.1m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S19 라이닝 콘크리트	위 치	S32 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만)	현 황	측벽부 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만)
			
위 치	S07 공동구	위 치	S09 공동구
현 황	균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)	현 황	파손 ($A=0.1\text{m}\times0.1\text{m}$)
			
위 치	S22 포장부	위 치	S29 포장부
현 황	스폴링 ($A=0.1\text{m}\times0.1\text{m}$)	현 황	포장 마모($A=32.0\text{m}\times3.0\text{m}$)

11. 효령터널(상주방향)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갯문	위 치	갯문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수시설	위 치	횡갱
현 황	전경	현 황	전경


전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	환기시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	조명시설	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S01 라이닝 콘크리트	위 치	S04 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 균열부백태(A=0.30m ²)	현 황	천단부 들뜸(A=0.3m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진


			
위 치	J29 라이닝 콘크리트	위 치	S93 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 들뜸(A=0.1m×0.3m)	현 황	천단부 균열(Cw=0.3mm이상)
			
위 치	S25 라이닝 콘크리트	위 치	S69 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	측벽부 균열(Cw=0.3mm미만)
			
위 치	S58 라이닝 콘크리트	위 치	S65 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 마감재 들뜸(A=0.2m×0.3m)	현 황	측벽부 마감재 박락(A=0.2m×0.3m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S13 공동구	위 치	S16 공동구
현 황	균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	덜개 파손(1EA)
			
위 치	S28 공동구	위 치	S05~11 포장부
현 황	균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	포장마모(A=1.0m×9.0m)
			
위 치	S18 포장부	위 치	S88 포장부
현 황	포장균열(L=6.0m)	현 황	스폴링(A=0.1m×0.2m)

12. 효령터널(영천방향)


전경 및 손상현황 사진

			
위 치	갯문	위 치	갯문
현 황	시점부 전경	현 황	종점부 전경
			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수시설	위 치	횡갱
현 황	전경	현 황	전경



전경 및 손상현황 사진

			
위 치	노면	위 치	환기시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신호기 및 조명시설	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	S10 라이닝 콘크리트	위 치	S75 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 재균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	천단부 균열(Cw=0.3mm미만)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S84 라이닝 콘크리트	위 치	S101 라이닝 콘크리트
현 황	천단부 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)	현 황	천단부 균열부백태($A=0.2\text{m}\times0.5\text{m}$)
			
위 치	S01 라이닝 콘크리트	위 치	S13 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)	현 황	측벽부 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)
			
위 치	S59 라이닝 콘크리트	위 치	S102 라이닝 콘크리트
현 황	측벽부 마감재 들뜸($A=0.2\text{m}\times0.3\text{m}$)	현 황	측벽부 누수흔적($A=2.5\text{m}\times0.4\text{m}$)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	S04 공동구	위 치	S20 공동구
현 황	균열(Cw=0.3mm미만)	현 황	덜개 파손(1EA)
			
위 치	S88 공동구	위 치	S09 포장부
현 황	균열(Cw=0.3mm이상)	현 황	망상균열(A=1.0m×3.0m)
			
위 치	S42 포장부	위 치	S92 포장부
현 황	포장파손(A=0.2m×0.4m)	현 황	균열(L=12.0m)