

도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	-	낙동JCT교(A2)	교대 파손	#02
3	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#03
4	-	낙동JCT교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#04
5	-	낙동JCT교(P1)	교각 재료분리	#05
6	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	-	낙동JCT교(A1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	-	낙동JCT교(A1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	-	낙동JCT교(P2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#09
10	-	낙동JCT교(P2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#10
11	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	상주	상촌교(S8)	거더 백태	#01
13	상주	상촌교(S9)	거더 백태	#02
14	상주	상촌교(S3)	가로보 백태	#03
15	상주	상촌교(S7)	가로보 재료분리	#04
16	상주	상촌교(S8)	가로보 재료분리	#05
17	상주	상촌교(A1)	교대 백태	#06
18	상주	상촌교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#07
19	상주	상촌교(P2)	교각 재료분리	#08
20	상주	상촌교(P3)	교각 표면오염	#09
21	상주	상촌교(P3)	교각 박리	#10
22	상주	상촌교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
23	상주	상촌교(P4)	교각 박리	#12
24	상주	상촌교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
25	상주	상촌교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
26	상주	상촌교(P6)	교각 박리	#15
27	상주	상촌교(P8)	교각 박리	#16
28	영천	상촌교(A1)	교대 들뜸 및 파손 보수됨	#17
29	영천	상촌교(A1)	교대 백태	#18
30	영천	상촌교(P1)	교각 균열부백태	#19
31	영천	상촌교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#20
32	영천	상촌교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#21
33	상주	양지교(S1)	바닥판하면 철근노출	#22
34	상주	양지교(S1)	바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출	#01
35	상주	양지교(S3)	바닥판하면 박리, 박락	#02
36	상주	양지교(S4)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#03

도로교량 하자 목록(1공구)

[illegible]

도로교량 하자 목록(1공구 - 낙동JCT교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 파손		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P1)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	- 낙동JCT교(P1)	사진번호	#05
점검내용	교각 재료분리		



점검위치	- 낙동JCT교(P2)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				


점검위치	-	낙동JCT교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(P2)	사진번호	#09
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P2)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	- 낙동JCT교(P2)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	0	0	사진번호
점검내용	0		

도로교량 하자 목록(1공구 - 상촌교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	상촌교(S8)	사진번호	#01
점검내용		거더 백태		
				

점검위치	상주	상촌교(S9)	사진번호	#02
점검내용		거더 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(S3)	사진번호	#03
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	상주	상촌교(S7)	사진번호	#04
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(S8)	사진번호	#05
점검내용		가로보 재료분리		



점검위치	상주	상촌교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 백태		



사진대지

점검위치	상주	상촌교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				
점검위치	상주	상촌교(P2)	사진번호	#08
점검내용		교각 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P3)	사진번호	#09
점검내용		교각 표면오염		
				
점검위치	상주	상촌교(P3)	사진번호	#10
점검내용		교각 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P4)	사진번호	#11
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	상촌교(P4)	사진번호	#12
점검내용		교각 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P5)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	상촌교(P6)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P6)	사진번호	#15
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	상주	상촌교(P8)	사진번호	#16
점검내용		교각 박리		
				

사진대지

점검위치	영천	상촌교(A1)	사진번호	#17
점검내용		교대 들뜸 및 파손 보수됨		
				

점검위치	영천	상촌교(A1)	사진번호	#18
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	상촌교(P1)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열부백태		
				

점검위치	영천	상촌교(P4)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	상촌교(P10)	사진번호	#21
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				
점검위치	0	0	사진번호	#22
점검내용		0		

도로교량 하자 목록(1공구 - 양지교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	양지교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

점검위치	상주	양지교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	양지교(S3)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 박리, 박락		
				

점검위치	상주	양지교(S4)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	양지교(S5)	사진번호	#05
점검내용		바닥판하면 박리, 박락		



점검위치	상주	양지교(S5)	사진번호	#06
점검내용		바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출		



사진대지

점검위치	상주	양지교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 백태		
				
점검위치	상주	양지교(P1)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	양지교(P2)	사진번호	#09
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	양지교(S2)	사진번호	#10
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

사진대지

점검위치	영천	양지교(S3)	사진번호	#11
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

점검위치	영천	양지교(S2)	사진번호	#12
점검내용		바닥판하면 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천	양지교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 파손		
				

점검위치	영천	양지교(A2)	사진번호	#14
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	양지교(A1)	사진번호	#15
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	양지교(P2)	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

도로교량 하자 목록(1공구 - 장곡교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	장곡교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 들뜸 보수됨		
				

점검위치	상주	장곡교(S3)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	장곡교(S5)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 들뜸		
				

점검위치	상주	장곡교(S3)	사진번호	#04
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	장곡교(A1)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태 보수됨			



점검위치	상주	장곡교(P1)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	영천	장곡교(S1)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 파손		
				


점검위치	영천	장곡교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 파손 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천	장곡교(A1)	사진번호	#09
점검내용		교대 백태 보수됨		
				

점검위치	영천	장곡교(A1)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	장곡교(P1)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			
				
점검위치	0	0	사진번호	#12
점검내용	0			

도로교량 하자 목록(1공구 - 낙동강대교)


[illegible]

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		
				

점검위치	-	낙동강대교(S7)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 백태 보수됨		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#03
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	낙동강대교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		
				

사진대지

점검위치	- 낙동강대교(P2)	사진번호	#05
점검내용	교각 망상균열		



점검위치	- 낙동강대교(P4)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	- 낙동강대교(P5)	사진번호	#07
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	0 0	사진번호	#08
점검내용	0		