

도로터널 하자 목록(3공구)

[illegible]

도로터널 하자 목록(3공구 - 군위터널)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	군위터널(S1~S112)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주 군위터널(S1~S112)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 백태, 누수흔적		



점검위치	영천 군위터널(S106)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 백태, 누수흔적		



사진대지

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천 !위터널(S1~S10)	사진번호	#09
점검내용	라이닝 콘크리트 망상균열		
			

점검위치	영천 !위터널(S1~S10)	사진번호	#10
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
			