

도로교량 하자 목록(4공구)

[illegible]

도로교량 하자 목록(4공구 - 산호교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주 산호교(S3, S9)	사진번호	#01
점검내용	가로보 재료분리 보수됨		
			

점검위치	상주 산호교(S6)	사진번호	#02
점검내용	가로보 철근노출		
			

사진대지

점검위치	상주	산호교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		
				


점검위치	상주	산호교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 백태 보수됨		
				

사진대지

점검위치	상주 산호교(P2~P8)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		



점검위치	상주 산호교(P3~P7)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		



사진대지

점검위치	상주	산호교(P4)	사진번호	#07
점검내용		교각 철근노출 보수됨		
				

점검위치	상주	산호교(P8)	사진번호	#08
점검내용		교각 박리 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천	산호교(S2, S9)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 박락, 파손		
				

점검위치	영천	산호교(S4)	사진번호	#10
점검내용		거더 박락 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천	산호교(A1)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산호교(P5, P7)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		
				