

도로터널 하자 목록(4공구)

[illegible]

도로터널 하자 목록(4공구 - 불로터널)

[illegible]


사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 긁힘		
				

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸			



점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				
점검위치	0	0	사진번호	#10
점검내용		0		

도로터널 하자 목록(4공구 - 중구터널)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 평호터널(S1~S198)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락		



점검위치	영천 평호터널(S1~S185)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
