

도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	오로교(S8)	바닥판하면 재료분리	#01
2	상주	오로교(S3)	거더 표면불량	#02
3	상주	오로교(S7)	거더 망상균열	#03
4	상주	오로교(S8)	거더 망상균열	#04
5	상주	오로교(S10)	가로보 백태	#05
6	상주	오로교(A1)	교대 백태	#06
7	상주	오로교(A2)	교대 백태	#07
8	상주	오로교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	오로교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	상주	오로교(P1)	교각 박리	#10
11	영천	오로교(S1~S10)	가로보 백태	#11
12	영천	오로교(S7)	가로보 박리	#12
13	영천	오로교(A1)	교대 백태	#13
14	영천	오로교(P2, P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	영천	오로교(A1, P3, P9)	교대, 교각 균열(cw=0.3mm이상)	#15
16	영천	오로교(P1, P3)	교각 망상균열	#16
17	영천	오로교(P1~P5)	교각 박리	#17
18	상주	오실교(S7)	거더 박리	#01
19	상주	오실교(S5)	가로보 재료분리 및 철근노출	#02
20	상주	오실교(S7)	가로보 재료분리	#03
21	상주	오실교(P2, P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#04
22	상주	오실교(P1, P6)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#05
23	상주	오실교(P1~P6)	교각 망상균열	#06
24	상주	오실교(P2)	교각 백태	#07
25	상주	오실교(P3~P6)	교각 박리, 박락	#08
26	영천	오실교(S1)	바닥판하면 재료분리 및 철근노출	#09
27	영천	오실교(S2, S6)	가로보 재료분리	#10
28	영천	오실교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
29	영천	오실교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#12
30	영천	오실교(P1~P3)	교각 망상균열	#13
31	영천	오실교(P1)	교각 백태	#14
32	영천	오실교(P4, P6)	교각 박리, 박락	#15
33	상주	불당교(S4)	바닥판하면 재료분리	#01
34	상주	불당교(S1, S6)	가로보 재료분리	#02
35	상주	불당교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#03
36	상주	불당교(A1)	교대 백태	#04

도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
37	상주	불당교(P3, P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#05
38	상주	불당교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#06
39	상주	불당교(P1, P2)	교각 망상균열	#07
40	영천	불당교(S1~S5)	가로보 재료분리	#08
41	영천	불당교(S1~S5)	가로보 백태	#09
42	영천	불당교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#10
43	영천	불당교(A2)	교대 백태	#11
44	영천	불당교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
45	영천	불당교(P4, P5)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#13
46	영천	불당교(P1~P4)	교각 망상균열	#14
47	영천	불당교(P1)	교각 백태	#15
48	영천	불당교(P5)	교각 박락	#16
49	상주	내리교(S4)	거더 백태	#01
50	상주	내리교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
51	상주	내리교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#03
52	상주	내리교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#04
53	상주	내리교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#05
54	영천	내리교(S4)	거더 백태	#06
55	영천	내리교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#07
56	영천	내리교(A1)	교대 백태	#08
57	영천	내리교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#09
58	영천	내리교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
59	-	군위JCT R-A4교(S1)	바닥판하면 들뜸 보수	#01
60	-	군위JCT R-A4교(S1)	바닥판하면 재료분리 및 철근노출	#02
61	-	군위JCT R-A4교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#03
62	-	군위JCT R-A4교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#04
63	-	군위JCT R-A4교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
64	-	군위JCT R-C교(S4, S5)	바닥판하면 파손	#01
65	-	군위JCT R-C교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
66	-	군위JCT R-C교(A2)	교대 망상균열	#03
67	-	군위JCT R-C교(P1)	교각 망상균열 보수	#04
68	-	군위JCT R-C교(P1, P3)	교각 표면열화 및 재료분리	#05
69	-	군위JCT R-C교(P2, P6)	교각 파손	#06
70	-	군위JCT R-C교(S5)	가로보 들뜸	#07
71	-	군위JCT R-C교(P5)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#08

도로교량 하자 목록(5공구 - 오로교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	오로교(S8)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	상주	오로교(S3)	사진번호	#02
점검내용		거더 표면불량		
				

사진대지

점검위치	상주	오로교(S7)	사진번호	#03
점검내용		거더 망상균열		
				

점검위치	상주	오로교(S8)	사진번호	#04
점검내용		거더 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	오로교(S10)	사진번호	#05
점검내용		가로보 백태		



점검위치	상주	오로교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 백태		



사진대지

점검위치	상주	오로교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	상주	오로교(P2)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	오로교(P3)	사진번호	#09
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	상주	오로교(P1)	사진번호	#10
점검내용	교각 박리			



사진대지

점검위치	영천	오로교(S1~S10)	사진번호	#11
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	영천	오로교(S7)	사진번호	#12
점검내용		가로보 박리		
				

사진대지

점검위치	영천	오로교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	오로교(P2, P4)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	오로교(A1, P3, P9)	사진번호	#15
점검내용		교대, 교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	오로교(P1, P3)	사진번호	#16
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천 오로교(P1~P5)	사진번호	#17
점검내용	교각 박리		
			
점검위치	0 0	사진번호	#18
점검내용	0		

도로교량 하자 목록(5공구 - 오실교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	오실교(S7)	사진번호	#01
점검내용		거더 박리		
				

점검위치	상주	오실교(S5)	사진번호	#02
점검내용		가로보 재료분리 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	오실교(S7)	사진번호	#03
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	오실교(P2, P4)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주 오실교(P1, P6)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		



점검위치	상주 오실교(P1~P6)	사진번호	#06
점검내용	교각 망상균열		



사진대지

점검위치	상주 오실교(P2)	사진번호	#07
점검내용	교각 백태		
			

점검위치	상주 오실교(P3~P6)	사진번호	#08
점검내용	교각 박리, 박락		
			

사진대지

점검위치	영천	오실교(S1)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 철근노출		
				

점검위치	영천	오실교(S2, S6)	사진번호	#10
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천 오실교(P1~P4)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	영천 오실교(P1)	사진번호	#12
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	영천 오실교(P1~P3)	사진번호	#13
점검내용	교각 망상균열		



점검위치	영천 오실교(P1)	사진번호	#14
점검내용	교각 백태		



사진대지

점검위치	영천 오실교(P4, P6)	사진번호	#15
점검내용	교각 박리, 박락		
			
점검위치	0 0	사진번호	#16
점검내용	0		

도로교량 하자 목록(5공구 - 불당교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	불당교(S4)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	상주	불당교(S1, S6)	사진번호	#02
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	불당교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	불당교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 불당교(P3, P4)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주 불당교(P1~P4)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		



사진대지

점검위치	상주	불당교(P1, P2)	사진번호	#07
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	불당교(S1~S5)	사진번호	#08
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(S1~S5)	사진번호	#09
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	영천	불당교(A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(A2)	사진번호	#11
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	불당교(P3)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(P4, P5)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	불당교(P1~P4)	사진번호	#14
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(P1)	사진번호	#15
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	영천	불당교(P5)	사진번호	#16
점검내용		교각 박락		
				

도로교량 하자 목록(5공구 - 내리교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	내리교(S4)	사진번호	#01
점검내용		거더 백태		
				

점검위치	상주	내리교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	내리교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				
점검위치	상주	내리교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	내리교(P4)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	영천	내리교(S4)	사진번호	#06
점검내용	거더 백태			



사진대지

점검위치	영천	내리교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	내리교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	내리교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	내리교(P4)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

도로교량 하자 목록(5공구 - 군위JCT R-A4교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	군위JCT R-A4교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 들뜸 보수		
				

점검위치	-	군위JCT R-A4교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	-	균위JCT R-A4교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	균위JCT R-A4교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	군위JCT R-A4교(A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)			
				
점검위치	0	0	사진번호	#06
점검내용	0			

도로교량 하자 목록(5공구 - 군위JCT R-C교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	군위JCT R-C교(S4, S5)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	-	군위JCT R-C교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	군위JCT R-C교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	-	군위JCT R-C교(P1)	사진번호	#04
점검내용		교각 망상균열 보수		
				

사진대지

점검위치	- 군위JCT R-C교(P1, P3)	사진번호	#05
점검내용	교각 표면열화 및 재료분리		



점검위치	- 군위JCT R-C교(P2, P6)	사진번호	#06
점검내용	교각 파손		



사진대지

점검위치	-	균위JCT R-C교(S5)	사진번호	#07
점검내용		가로보 들뜸		
				

점검위치	-	균위JCT R-C교(P5)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				