


도로터널 하자 목록(5공구)

[illegible]

도로터널 하자 목록(5공구 - 불로터널)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				
점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	블로터널(S1~S50)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	영천	블로터널(S1~S50)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 파손			



사진대지

점검위치	영천	블로터널(S1~S47)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	0	0	사진번호	#08
점검내용		0		

도로터널 하자 목록(5공구 - 중구터널)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 박락			



점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 파손			



도로교량 하자 목록(5공구 - 효령터널)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 들뜸, 박락, 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#05
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#06
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		



사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 들뜸		
				