

도로교량 하자 목록(6공구)

[illegible]

도로교량 하자 목록(6공구 - 장기교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	장기교(S2)	사진번호	#01
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	장기교(P1, P3)	사진번호	#02
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	장기교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				
점검위치	0	0	사진번호	#04
점검내용		0		

도로교량 하자 목록(6공구 - 금매교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	금매교(S7)	사진번호	#01
점검내용		거더 파손 보수		
				

점검위치	상주	금매교(P2)	사진번호	#02
점검내용		교각 표면열화		
				

사진대지

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 파손 보수		
				

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

도로교량 하자 목록(6공구 - 가호교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	가호교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	상주	가호교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	상주	가호교(P1)	사진번호	#03
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	영천 가호교(P1, P2)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	0	0	사진번호	#06
점검내용	0			