

도로교량 하자 목록(8공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	가천교(S2~S8)	가로보 백태	#01
2	-	가천교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	가천교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#03
4	-	가천교(A1)	교대 균열부백태	#04
5	-	가천교(A1, A2)	교대 백태	#05
6	-	가천교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#06
7	-	가천교(P7)	교각 망상균열	#07
8	상주	신녕교(S2)	거더 박리, 박락	#01
9	상주	신녕교(S4)	거더 인양홀 파손	#02
10	상주	신녕교(S2)	가로보 백태	#03
11	상주	신녕교(P2, P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#04
12	상주	신녕교(P1)	교각 박락	#05
13	상주	신녕교(P2)	교각 보수부 박락 보수	#06
14	상주	신녕교(S1)	바닥판하면 파선 및 철근노출	#07
15	상주	신녕교(S3)	바닥판하면 망상균열	#08
16	영천	신녕교(S1)	거더 인양홀 파손	#09
17	영천	신녕교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#10
18	영천	신녕교(A1)	교대 백태	#11
19	영천	신녕교(P1~P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12
20	상주	창정교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
21	상주	창정교(S1~S5)	거더 인양홀 박락	#02
22	상주	창정교(S2~S5)	가로보 박리, 박락	#03
23	상주	창정교(S3)	가로보 백태	#04
24	상주	창정교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
25	상주	창정교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#06
26	상주	창정교(P3)	교각 망상균열	#07
27	영천	창정교(S2, S4)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#08
28	영천	창정교(S1)	거더 박락	#09
29	영천	창정교(S1~S5)	거더 인양홀 박리, 박락, 파손	#10
30	영천	창정교(S1, S4)	가로보 박리	#11
31	영천	창정교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#12
32	영천	창정교(A1)	교대 박리, 파손	#13
33	영천	창정교(P1~P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
34	영천	창정교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#15
35	영천	창정교(P1, P2)	교각 박리, 박락	#16
36	상주	중들교(S2)	가로보 망상균열	#01

도로교량 하자 목록(8공구)

[illegible]

도로교량 하자 목록(8공구 - 가천교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	가천교(S2~S8)	사진번호	#01
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	가천교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태			



점검위치	-	가천교(P7)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)			



사진대지

점검위치	-	가천교(P7)	사진번호	#07
점검내용	교각 망상균열			
				
점검위치	0	0	사진번호	#08
점검내용	0			

도로교량 하자 목록(8공구 - 신녕교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	신녕교(S2)	사진번호	#01
점검내용		거더 박리, 박락		
				

점검위치	상주	신녕교(S4)	사진번호	#02
점검내용		거더 인양홀 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕교(S2)	사진번호	#03
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	상주	신녕교(P2, P3)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕교(P1)	사진번호	#05
점검내용	교각 박락			



점검위치	상주	신녕교(P2)	사진번호	#06
점검내용	교각 보수부 박락 보수			



사진대지

점검위치	상주	신녕교(S1)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 파선 및 철근노출		
				

점검위치	상주	신녕교(S3)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	신녕교(S1)	사진번호	#09
점검내용		거더 인양홀 파손		
				

점검위치	영천	신녕교(A1, A2)	사진번호	#10
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	신녕교(A1)	사진번호	#11
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	신녕교(P1~P3)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

도로교량 하자 목록(8공구 - 창정교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	창정교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	창정교(S1~S5)	사진번호	#02
점검내용		거더 인양홀 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	창정교(S2~S5)	사진번호	#03
점검내용		가로보 박리, 박락		
				

점검위치	상주	창정교(S3)	사진번호	#04
점검내용		가로보 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	창정교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주	창정교(P1~P4)	사진번호	#06
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	상주	창정교(P3)	사진번호	#07
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	창정교(S2, S4)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(S1)	사진번호	#09
점검내용		거더 박락		
				

점검위치	영천	창정교(S1~S5)	사진번호	#10
점검내용		거더 인양홀 박리, 박락, 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(S1, S4)	사진번호	#11
점검내용		가로보 박리		
				

점검위치	영천	창정교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 박리, 파손		
				

점검위치	영천	창정교(P1~P3)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(P1)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	창정교(P1, P2)	사진번호	#16
점검내용		교각 박리, 박락		
				

도로교량 하자 목록(8공구 - 중들교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	중들교(S2)	사진번호	#01
점검내용		가로보 망상균열		
				

점검위치	상주	중들교(S2)	사진번호	#02
점검내용		가로보 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	중들교(A1, A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	중들교(P1, P2)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(S2)	사진번호	#05
점검내용		거더 재료분리		



점검위치	영천	중들교(S2, S3)	사진번호	#06
점검내용		거더 인양홀 박리, 박락		



사진대지

점검위치	영천	중들교(S2)	사진번호	#07
점검내용		가로보 박리		
				

점검위치	영천	중들교(A1, A2)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(A2)	사진번호	#09
점검내용		교대 망상균열		
				
점검위치	영천	중들교(P2)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(P2)	사진번호	#11
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	중들교(P2)	사진번호	#12
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(S3)	사진번호	#13
점검내용		바닥판하면 파손		
				
점검위치	0	0	사진번호	#14
점검내용		0		

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-A교)

[illegible]

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A교(A1, A2)	사진번호	#01
점검내용	교대 망상균열		
			
점검위치	0 0	사진번호	#02
점검내용	0		

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-A1교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1, A2)	사진번호	#03
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#04
점검내용	교대 망상균열		
			

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태		



점검위치	- 화산JCT R-A1교(P1~P6)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P2, P5)	사진번호	#07
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S3)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

도로교량 하자 목록(8공구 - 화산JCT R-H교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#01
점검내용		교대 박리		
				

점검위치	-	화산JCT R-H교(P1)	사진번호	#02
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 망상균열		
				
점검위치	0	0	사진번호	#04
점검내용		0		