

## 도로교량 하자 목록(9공구)

| No. | 위치     |                | 점검 내용             | 사진번호 |
|-----|--------|----------------|-------------------|------|
| 1   | 상주     | 가래실교(S4, S7)   | 바닥판하면 백태          | #01  |
| 2   | 상주     | 가래실교(S2~S6)    | 가로보 망상균열          | #02  |
| 3   | 상주     | 가래실교(S2, S3)   | 가로보 백태            | #03  |
| 4   | 상주     | 가래실교(S3)       | 가로보 박리            | #04  |
| 5   | 상주     | 가래실교(A1)       | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #05  |
| 6   | 상주     | 가래실교(P1~P6)    | 교각 망상균열           | #06  |
| 7   | 상주     | 가래실교(P5)       | 교각 박리             | #07  |
| 8   | 영천     | 가래실교(S5)       | 바닥판하면 철근노출        | #08  |
| 9   | 영천     | 가래실교(S1)       | 거더 망상균열           | #09  |
| 10  | 영천     | 가래실교(S5)       | 거더 박락             | #10  |
| 11  | 영천     | 가래실교(S3)       | 거더 재료분리           | #11  |
| 12  | 영천     | 가래실교(S5, S6)   | 가로보 망상균열          | #12  |
| 13  | 영천     | 가래실교(A1)       | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #13  |
| 14  | 영천     | 가래실교(P2)       | 교각 균열(cw=0.3mm미만) | #14  |
| 15  | 영천     | 가래실교(P1, P5)   | 교각 망상균열           | #15  |
| 16  | 영천     | 가래실교(P4)       | 교각 박락             | #16  |
| 17  | 상주     | 암기교(S2)        | 바닥판하면 파손          | #01  |
| 18  | 상주     | 암기교(S1)        | 거더 재료분리           | #02  |
| 19  | -      | 암기교(P1)        | 교각 망상균열           | #03  |
| 20  | -      | 암기교(P2)        | 교각 폐콘크리트 퇴적       | #04  |
| 21  | 상주     | 고현천교(S1, S3)   | 거더 박리             | #01  |
| 22  | 상주     | 고현천교(S10)      | 거더 재료분리           | #02  |
| 23  | 상주     | 고현천교(S2)       | 거더 파손 보수됨         | #03  |
| 24  | 상주     | 고현천교(S1, S3)   | 가로보 재료분리          | #04  |
| 25  | 상주     | 고현천교(A1, A2)   | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #05  |
| 26  | -      | 고현천교(P1~P11)   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) | #06  |
| 27  | -      | 고현천교(P2~P11)   | 교각 균열(cw=0.3mm이상) | #07  |
| 28  | -      | 고현천교(P4, P5)   | 교각 망상균열           | #08  |
| 29  | -      | 고현천교(P10, P11) | 교각 들뜸, 파손         | #09  |
| 30  | 영천     | 고현천교(S12)      | 바닥판하면 파손          | #10  |
| 31  | 영천     | 고현천교(S8)       | 바닥판하면 재료분리        | #11  |
| 32  | 영천     | 고현천교(S3)       | 가로보 재료분리          | #12  |
| 33  | 영천     | 고현천교(S5)       | 가로보 망상균열          | #13  |
| 34  | 영천     | 고현천교(A2)       | 교대 균열(cw=0.3mm이상) | #14  |
| 35  | 영천     | 고현천교(A2)       | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #15  |
| 36  | 상주, 영천 | 고현천교(P9)       | 교각 망상균열           | #16  |

## 도로교량 하자 목록(9공구)

[illegible]

## 도로교량 하자 목록(9공구 - 가래실교)

[illegible]

## 사진대지

|                                                                                     |    |              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 가래실교(S4, S7) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 백태     |      |     |
|  |    |              |      |     |

|                                                                                      |    |             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 가래실교(S2~S6) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 망상균열    |      |     |
|  |    |             |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 가래실교(S2, S3) | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 백태       |      |     |
|  |    |              |      |     |

|                                                                                      |    |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 가래실교(S3) | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 박리   |      |     |
|  |    |          |      |     |

## 사진대지

|      |                   |      |     |
|------|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 가래실교(A1)       | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



|      |                |      |     |
|------|----------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 가래실교(P1~P6) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | 교각 망상균열        |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 가래실교(P5) | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 박리    |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 가래실교(S5)   | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 철근노출 |      |     |
|  |    |            |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 가래실교(S1) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |    | 거더 망상균열  |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 가래실교(S5) | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |    | 거더 박락    |      |     |
|  |    |          |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 가래실교(S3) | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |    | 거더 재료분리  |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 가래실교(S5, S6) | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 망상균열     |      |     |
|  |    |              |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 가래실교(A1)          | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 가래실교(P2)          | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |                 |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 가래실교(P1, P5) | 사진번호    | #15 |
| 점검내용                                                                                |                 | 교각 망상균열 |     |
|  |                 |         |     |

|                                                                                      |             |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 가래실교(P4) | 사진번호  | #16 |
| 점검내용                                                                                 |             | 교각 박락 |     |
|  |             |       |     |

도로교량 하자 목록(9공구 - 암기교)

[illegible]

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 암기교(S2)  | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 파손 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 암기교(S1) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | 거더 재료분리 |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 암기교(P1) | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |   | 교각 망상균열 |      |     |
|  |   |         |      |     |

|                                                                                      |   |             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 암기교(P2)     | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 폐콘크리트 퇴적 |      |     |
|  |   |             |      |     |

## 도로교량 하자 목록(9공구 - 고현천교)

| No. | 위치     |                | 점검 내용             | 사진번호 |
|-----|--------|----------------|-------------------|------|
| 1   | 상주     | 고현천교(S1, S3)   | 거더 박리             | #01  |
| 2   | 상주     | 고현천교(S10)      | 거더 재료분리           | #02  |
| 3   | 상주     | 고현천교(S2)       | 거더 파손 보수됨         | #03  |
| 4   | 상주     | 고현천교(S1, S3)   | 가로보 재료분리          | #04  |
| 5   | 상주     | 고현천교(A1, A2)   | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #05  |
| 6   | -      | 고현천교(P1~P11)   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) | #06  |
| 7   | -      | 고현천교(P2~P11)   | 교각 균열(cw=0.3mm이상) | #07  |
| 8   | -      | 고현천교(P4, P5)   | 교각 망상균열           | #08  |
| 9   | -      | 고현천교(P10, P11) | 교각 들뜸, 파손         | #09  |
| 10  | 영천     | 고현천교(S12)      | 바닥판하면 파손          | #10  |
| 11  | 영천     | 고현천교(S8)       | 바닥판하면 재료분리        | #11  |
| 12  | 영천     | 고현천교(S3)       | 가로보 재료분리          | #12  |
| 13  | 영천     | 고현천교(S5)       | 가로보 망상균열          | #13  |
| 14  | 영천     | 고현천교(A2)       | 교대 균열(cw=0.3mm이상) | #14  |
| 15  | 영천     | 고현천교(A2)       | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #15  |
| 16  | 상주, 영천 | 고현천교(P9)       | 교각 망상균열           | #16  |
| 17  |        |                |                   | #17  |
| 18  |        |                |                   | #18  |
| 19  |        |                |                   | #19  |
| 20  |        |                |                   | #20  |
| 21  | 상주     | 고현천교(S1, S3)   | 거더 박리             | #21  |
| 22  | 상주     | 고현천교(S10)      | 거더 재료분리           | #22  |
| 23  | 상주     | 고현천교(S2)       | 거더 파손 보수됨         | #23  |
| 24  | 상주     | 고현천교(S1, S3)   | 가로보 재료분리          | #24  |
| 25  | 상주     | 고현천교(A1, A2)   | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #25  |
| 26  | -      | 고현천교(P1~P11)   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) | #26  |
| 27  | -      | 고현천교(P2~P11)   | 교각 균열(cw=0.3mm이상) | #27  |
| 28  | -      | 고현천교(P4, P5)   | 교각 망상균열           | #28  |
| 29  | -      | 고현천교(P10, P11) | 교각 들뜸, 파손         | #29  |
| 30  | 영천     | 고현천교(S12)      | 바닥판하면 파손          | #30  |
| 31  | 영천     | 고현천교(S8)       | 바닥판하면 재료분리        | #31  |
| 32  | 영천     | 고현천교(S3)       | 가로보 재료분리          | #32  |
| 33  | 영천     | 고현천교(S5)       | 가로보 망상균열          | #33  |
| 34  | 영천     | 고현천교(A2)       | 교대 균열(cw=0.3mm이상) | #34  |
| 35  | 영천     | 고현천교(A2)       | 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #35  |
| 36  | 상주, 영천 | 고현천교(P9)       | 교각 망상균열           | #36  |

도로교량 하자 목록(9공구 - 고현천교)

[illegible]

## 사진대지

|                                                                                     |    |              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 고현천교(S1, S3) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | 거더 박리        |      |     |
|  |    |              |      |     |

|                                                                                      |    |           |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 고현천교(S10) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | 거더 재료분리   |      |     |
|  |    |           |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |           |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 고현천교(S2)  | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | 거더 파손 보수됨 |      |     |
|  |    |           |      |     |

|                                                                                      |    |              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 고현천교(S1, S3) | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 재료분리     |      |     |
|  |    |              |      |     |

## 사진대지

|      |                   |      |     |
|------|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 고현천교(A1, A2)   | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



|      |                   |      |     |
|------|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | - 고현천교(P1~P11)    | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 고현천교(P2~P11)      | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |   | 교각 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |   |                   |      |     |

|                                                                                      |   |              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 고현천교(P4, P5) | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 망상균열      |      |     |
|  |   |              |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 고현천교(P10, P11) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |   | 교각 들뜸, 파손      |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |    |           |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 고현천교(S12) | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 파손  |      |     |
|  |    |           |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |            |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 고현천교(S8)   | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 재료분리 |      |     |
|  |    |            |      |     |

|                                                                                      |    |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 고현천교(S3) | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 재료분리 |      |     |
|  |    |          |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 고현천교(S5) | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 망상균열 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 고현천교(A2)          | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 고현천교(A2)          | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |       |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주,영천 | 고현천교(P9) | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                 |       | 교각 망상균열  |      |     |
|  |       |          |      |     |

도로교량 하자 목록(9공구 - 오미교)

[illegible]

## 사진대지

|                                                                                     |    |            |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 도림천교(S3)   | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 재료분리 |      |     |
|  |    |            |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 도림천교(S3)          | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 재료분리 및 철근노출 |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 도림천교(A1, A2)      | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 도림천교(A2)          | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|      |                   |      |     |
|------|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 도림천교(P1, P2)   | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



|      |                 |      |     |
|------|-----------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 도림천교(P2, P3) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | 교각 망상균열         |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |                    |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주    도림천교(P2, P3) | 사진번호           | #07 |
| 점검내용                                                                                |                    | 교각 표면오염 및 망상균열 |     |
|  |                    |                |     |

|                                                                                      |                |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주    도림천교(P2) | 사진번호     | #08 |
| 점검내용                                                                                 |                | 교각 균열부백태 |     |
|  |                |          |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 도림천교(P2) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 백태    |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 도림천교(S2)   | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 타설불량 |      |     |
|  |    |            |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 도림천교(S2) | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 재료분리 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 도림천교(A2)          | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 도림천교(A1)          | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 도림천교(A2) | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 망상균열  |      |     |
|  |    |          |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 도림천교(A1) | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 백태    |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 도림천교(P1)          | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |                          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천    도림천교(P1, P3)       | 사진번호 | #17 |
| 점검내용                                                                                | 교각 망상균열                  |      |     |
|  |                          |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0                      0 | 사진번호 | #18 |
| 점검내용                                                                                | 0                        |      |     |
|                                                                                     |                          |      |     |

## 도로교량 하자 목록(9공구 - 오미교)

[illegible]

## 사진대지

|                                                                                     |    |                      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 오미교(S1)              | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                      |      |     |

|                                                                                      |    |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 오미교(S1)    | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 망상균열 |      |     |
|  |    |            |      |     |