

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산하교(S2)	거더 균열 (cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	산하교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	산하교(P1, P6)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#03
4	상주	산하교(P3, P10)	교각 망상균열	#04
5	상주	산하교(P5)	교각 백태	#05
6	상주	산하교(P10)	교각 파손	#06
7	영천	산하교(S1)	바닥판하면 백태	#07
8	영천	산하교(A1, A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	산하교(P1~P10)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#09
10	상주	단포교(S3)	바닥판하면 균열 (cw=0.3mm미만)	#01
11	영천	단포교(P1, P3)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#02
12	상주	단포교(S2)	거더 박락	#03
13	상주	단포교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#04
14	상주	단포교(A1)	교대 백태	#05
15	상주	단포교(A1)	교대 들뜸	#06
16	상주	단포교(P1)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#07
17	영천	단포교(S3)	가로보 박리	#08
18	영천	단포교(S1)	가로보 박락	#09
19	영천	단포교(S1)	가로보 박락 및 철근노출	#10
20	영천	단포교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#11
21	영천	단포교(A2)	교대 들뜸	#12
22	상주	단포교(S3)	바닥판하면 박락	#13
23	상주	대성교(S1)	바닥판하면 파손	#01
24	상주	대성교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#02
25	상주	대성교(A2)	교대 망상균열	#03
26	상주	대성교(P2)	교각 망상균열	#04
27	영천	대성교(A2)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#05
28	영천	대성교(A1)	교대 박리	#06
29	영천	대성교(A1)	교대 파손	#07
30	영천	대성교(A1)	교대 백태	#08
31	영천	대성교(P2)	교각 균열 (cw=0.3mm미만)	#09
32	영천	대성교(P2)	교각 망상균열	#10
33	상주	내포교(S2)	가로보 박리	#01
34	상주	내포교(A1)	교대 균열 (cw=0.3mm미만)	#02
35	상주	내포교(A2)	교대 백태	#03
36	상주	내포교(P2)	교각 망상균열	#04

도로교량 하자 목록(10공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
37	상주	내포교(P1, P2)	교각 박리	#05
38	영천	내포교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#06
39	영천	내포교(A1)	교대 박리	#07
40	영천	내포교(S4)	거더 파손	#08
41	상주	반정교(S1)	바닥판하면 박락 및 철근노출	#01
42	상주	반정교(A1)	교대 망상균열	#02
43	상주	반정교(P3~P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
44	상주	반정교(P1, P3)	교각 박락	#04
45	상주	반정교(P1~P4)	교각 박리	#05
46	상주	반정교(P5)	교각 재료분리	#06
47	영천	반정교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#70
48	영천	반정교(A1)	교대 망상균열	#08
49	영천	반정교(A1)	교대 백태	#09
50	영천	반정교(P3~P7)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#10
51	영천	반정교(P1)	교각 박락	#11
52	영천	반정교(P5)	교각 파손	#12
53	-	영천JCT R-A교(S9)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
54	-	영천JCT R-A교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#02
55	-	영천JCT R-A교(P8~P13)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
56	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#04
57	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	교각 박리	#05
58	-	영천JCT R-A교(P8)	교각 철근노출, 피복부족	#06
59	-	영천JCT R-A교(P11)	교각 재료분리	#07
60	-	영천JCT R-A교(P12)	교각 표면불량	#08
61	-	영천JCT R-B교(S4)	바닥판하면 백태	#01
62	-	영천JCT R-B교(A1)	교대 박리 및 박락	#02
63	-	영천JCT R-B교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#03
64	-	영천JCT R-B교(P1, P3)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#04
65	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 박리	#05
66	-	영천JCT R-B교(P2, P3)	교각 재료분리	#06
67	-	영천JCT R-B교(P3)	교각 백태	#07

도로교량 하자 목록(10공구 - 산하교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	산하교(S2)	사진번호	#01
점검내용		거더 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산하교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주 산하교(P1, P6)	사진번호	#03
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 산하교(P3, P10)	사진번호	#04
점검내용	교각 망상균열		
			

사진대지

점검위치	상주	산하교(P5)	사진번호	#05
점검내용		교각 백태		



점검위치	상주	산하교(P10)	사진번호	#06
점검내용		교각 파손		



사진대지

점검위치	영천	산하교(S1)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	영천	산하교(A1, A2)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천 산하교(P1~P10)	사진번호	#09
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	0 0	사진번호	#10
점검내용	0		

도로교량 하자 목록(10공구 - 단포교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	단포교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	단포교(P1, P3)	사진번호	#02
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	단포교(S2)	사진번호	#03
점검내용		거더 박락		
				

점검위치	상주	단포교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	단포교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 백태		



점검위치	상주	단포교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 들뜸		



사진대지

점검위치	상주	단포교(P1)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	단포교(S3)	사진번호	#08
점검내용		가로보 박리		
				

사진대지

점검위치	영천	단포교(S1)	사진번호	#09
점검내용		가로보 박락		
				

점검위치	영천	단포교(S1)	사진번호	#10
점검내용		가로보 박락 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	영천	단포교(A1)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				
점검위치	영천	단포교(A2)	사진번호	#12
점검내용		교대 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	단포교(S3)	사진번호	#13
점검내용		바닥판하면 박락		
				

점검위치	0	0	사진번호	#14
점검내용		0		

도로교량 하자 목록(10공구 - 대성교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	대성교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 파손		
				
점검위치	상주	대성교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	대성교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	상주	대성교(P2)	사진번호	#04
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	대성교(A2)	사진번호	#05
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	영천	대성교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 박리		



사진대지

점검위치	영천	대성교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 파손		
				

점검위치	영천	대성교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	대성교(P2)	사진번호	#09
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	대성교(P2)	사진번호	#10
점검내용		교각 망상균열		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 내포교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	내포교(S2)	사진번호	#01
점검내용		가로보 박리		
				

점검위치	상주	내포교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	내포교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 백태		



점검위치	상주	내포교(P2)	사진번호	#04
점검내용		교각 망상균열		



사진대지

점검위치	상주	내포교(P1, P2)	사진번호	#05
점검내용	교각 박리			



점검위치	영천	내포교(A1)	사진번호	#06
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	영천	내포교(A1)	사진번호	#07
점검내용		교대 박리		
				

점검위치	영천	내포교(S4)	사진번호	#08
점검내용		거더 파손		
				

도로교량 하자 목록(10공구 - 반정교)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	반정교(S1)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 박락 및 철근노출		
				

점검위치	상주	반정교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주 반정교(P3~P7)	사진번호	#03
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 반정교(P1, P3)	사진번호	#04
점검내용	교각 박락		
			

사진대지

점검위치	상주 반정교(P1~P4)	사진번호	#05
점검내용	교각 박리		



점검위치	상주 반정교(P5)	사진번호	#06
점검내용	교각 재료분리		



사진대지

점검위치	영천	반정교(S1)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				
점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(A1)	사진번호	#09
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	반정교(P3~P7)	사진번호	#10
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	반정교(P1)	사진번호	#11
점검내용		교각 박락		



점검위치	영천	반정교(P5)	사진번호	#12
점검내용		교각 파손		



도로교량 하자 목록(10공구 - 영천JCT R-A교)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(S9)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	영천JCT R-A교(P8~P13)	사진번호	#03
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-A교(P10, P11)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(P10, P11)	사진번호	#05
점검내용	교각 박리		



점검위치	- 영천JCT R-A교(P8)	사진번호	#06
점검내용	교각 철근노출, 피복부족		



사진대지

점검위치	- 영천JCT R-A교(P11)	사진번호	#07
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 재료분리
------	---------



점검위치	- 영천JCT R-A교(P12)	사진번호	#08
------	-------------------	------	-----

점검내용	교각 표면불량
------	---------



도로교량 하자 목록(10공구 - 영천JCT R-B교)

[illegible]

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-B교(S4)	사진번호	#01
점검내용	바닥판하면 백태		



점검위치	- 영천JCT R-B교(A1)	사진번호	#02
점검내용	교대 박리 및 박락		



사진대지

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1)	사진번호	#03
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	영천JCT R-B교(P1, P3)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	- 영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#05
점검내용	교각 박리		



점검위치	- 영천JCT R-B교(P2, P3)	사진번호	#06
점검내용	교각 재료분리		



사진대지

점검위치	- 영천JCT R-B교(P3)	사진번호	#07
점검내용	교각 백태		
			
점검위치	0 0	사진번호	#08
점검내용	0		