

도로교량 하자 목록(2공구)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	신개교(A2)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	신개교(S1)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	신개교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	월가교(S1)	사진번호	#04
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	상주 월가교(A1)	사진번호	#05
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주 월가교(A2)	사진번호	#06
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	상주	월가교(P1)	사진번호	#07
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	월가교(P2)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(S1)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	영천	월가교(S1)	사진번호	#10
점검내용		거더 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(S1)	사진번호	#11
점검내용		거더 파손		
				

점검위치	영천	월가교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(A2)	사진번호	#13
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	월가교(P1)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(P2)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	월가교(P1)	사진번호	#16
점검내용		교각 망상균열		
				