

도로교량 하자 목록(4공구)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주 산호교(S3, S9)	사진번호	#01
점검내용	가로보 재료분리 보수됨		
			

점검위치	상주 산호교(S6)	사진번호	#02
점검내용	가로보 철근노출		
			

사진대지

점검위치	상주	산호교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		
				


점검위치	상주	산호교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 백태 보수됨		
				

사진대지

점검위치	상주 산호교(P2~P8)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		



점검위치	상주 산호교(P3~P7)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		



사진대지

점검위치	상주	산호교(P4)	사진번호	#07
점검내용		교각 철근노출 보수됨		
				

점검위치	상주	산호교(P8)	사진번호	#08
점검내용		교각 박리 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천 산호교(S2, S9)	사진번호	#09
점검내용	바닥판하면 박락, 파손		
			

점검위치	영천 산호교(S4)	사진번호	#10
점검내용	거더 박락 보수됨		
			

사진대지

점검위치	영천	산호교(A1)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산호교(P5, P7)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		
				

도로터널 하자 목록(4공구)

[illegible]


사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 긁힘		
				

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸			



점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#14
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#15
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#16
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#17
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#18
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#19
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#20
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천 평호터널(S1~S185)	사진번호	#21
점검내용	라이닝 콘크리트 파손		
			
점검위치	0 0	사진번호	#22
점검내용	0		