

도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	오로교(S8)	바닥판하면 재료분리	#01
2	상주	오로교(S3)	거더 표면불량	#02
3	상주	오로교(S7)	거더 망상균열	#03
4	상주	오로교(S8)	거더 망상균열	#04
5	상주	오로교(S10)	가로보 백태	#05
6	상주	오로교(A1)	교대 백태	#06
7	상주	오로교(A2)	교대 백태	#07
8	상주	오로교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	오로교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#09
10	상주	오로교(P1)	교각 박리	#10
11	영천	오로교(S1~S10)	가로보 백태	#11
12	영천	오로교(S7)	가로보 박리	#12
13	영천	오로교(A1)	교대 백태	#13
14	영천	오로교(P2, P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	영천	오로교(A1, P3, P9)	교대, 교각 균열(cw=0.3mm이상)	#15
16	영천	오로교(P1, P3)	교각 망상균열	#16
17	영천	오로교(P1~P5)	교각 박리	#17
18	상주	오실교(S7)	거더 박리	#18
19	상주	오실교(S5)	가로보 재료분리 및 철근노출	#19
20	상주	오실교(S7)	가로보 재료분리	#20
21	상주	오실교(P2, P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#21
22	상주	오실교(P1, P6)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#22
23	상주	오실교(P1~P6)	교각 망상균열	#23
24	상주	오실교(P2)	교각 백태	#24
25	상주	오실교(P3~P6)	교각 박리, 박락	#25
26	영천	오실교(S1)	바닥판하면 재료분리 및 철근노출	#26
27	영천	오실교(S2, S6)	가로보 재료분리	#27
28	영천	오실교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#28
29	영천	오실교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#29
30	영천	오실교(P1~P3)	교각 망상균열	#30
31	영천	오실교(P1)	교각 백태	#31
32	영천	오실교(P4, P6)	교각 박리, 박락	#32
33	상주	불당교(S4)	바닥판하면 재료분리	#33
34	상주	불당교(S1, S6)	가로보 재료분리	#34
35	상주	불당교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#35
36	상주	불당교(A1)	교대 백태	#36

도로교량 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
37	상주	불당교(P3, P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#37
38	상주	불당교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#38
39	상주	불당교(P1, P2)	교각 망상균열	#39
40	영천	불당교(S1~S5)	가로보 재료분리	#40
41	영천	불당교(S1~S5)	가로보 백태	#41
42	영천	불당교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#42
43	영천	불당교(A2)	교대 백태	#43
44	영천	불당교(P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#44
45	영천	불당교(P4, P5)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#45
46	영천	불당교(P1~P4)	교각 망상균열	#46
47	영천	불당교(P1)	교각 백태	#47
48	영천	불당교(P5)	교각 박락	#48
49	상주	내리교(S4)	거더 백태	#49
50	상주	내리교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#50
51	상주	내리교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#51
52	상주	내리교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#52
53	상주	내리교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#53
54	영천	내리교(S4)	거더 백태	#54
55	영천	내리교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#55
56	영천	내리교(A1)	교대 백태	#56
57	영천	내리교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#57
58	영천	내리교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#58
59	-	군위JCT R-A4교(S1)	바닥판하면 들뜸 보수	#59
60	-	군위JCT R-A4교(S1)	바닥판하면 재료분리 및 철근노출	#60
61	-	군위JCT R-A4교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#61
62	-	군위JCT R-A4교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#62
63	-	군위JCT R-A4교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#63
64	-	군위JCT R-C교(S4, S5)	바닥판하면 파손	#64
65	-	군위JCT R-C교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#65
66	-	군위JCT R-C교(A2)	교대 망상균열	#66
67	-	군위JCT R-C교(P1)	교각 망상균열 보수	#67
68	-	군위JCT R-C교(P1, P3)	교각 표면열화 및 재료분리	#68
69	-	군위JCT R-C교(P2, P6)	교각 파손	#69
70	-	군위JCT R-C교(S5)	가로보 들뜸	#70
71	-	군위JCT R-C교(P5)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#71

사진대지

점검위치	상주	오로교(S8)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	상주	오로교(S3)	사진번호	#02
점검내용		거더 표면불량		
				

사진대지

점검위치	상주	오로교(S7)	사진번호	#03
점검내용		거더 망상균열		
				

점검위치	상주	오로교(S8)	사진번호	#04
점검내용		거더 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	오로교(S10)	사진번호	#05
점검내용		가로보 백태		



점검위치	상주	오로교(A1)	사진번호	#06
점검내용		교대 백태		



사진대지

점검위치	상주	오로교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	상주	오로교(P2)	사진번호	#08
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	오로교(P3)	사진번호	#09
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	오로교(P1)	사진번호	#10
점검내용		교각 박리		
				

사진대지

점검위치	영천 오로교(S1~S10)	사진번호	#11
점검내용	가로보 백태		
			

점검위치	영천 오로교(S7)	사진번호	#12
점검내용	가로보 박리		
			

사진대지

점검위치	영천	오로교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	오로교(P2, P4)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	오로교(A1, P3, P9)	사진번호	#15
점검내용		교대, 교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	오로교(P1, P3)	사진번호	#16
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	오로교(P1~P5)	사진번호	#17
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	상주	오실교(S7)	사진번호	#18
점검내용		거더 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	오실교(S5)	사진번호	#19
점검내용		가로보 재료분리 및 철근노출		
				

점검위치	상주	오실교(S7)	사진번호	#20
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주 오실교(P2, P4)	사진번호	#21
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 오실교(P1, P6)	사진번호	#22
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	상주 오실교(P1~P6)	사진번호	#23
점검내용	교각 망상균열		
			

점검위치	상주 오실교(P2)	사진번호	#24
점검내용	교각 백태		
			

사진대지

점검위치	상주 오실교(P3~P6)	사진번호	#25
점검내용	교각 박리, 박락		
			

점검위치	영천 오실교(S1)	사진번호	#26
점검내용	바닥판하면 재료분리 및 철근노출		
			

사진대지

점검위치	영천 오실교(S2, S6)	사진번호	#27
점검내용	가로보 재료분리		
			

점검위치	영천 오실교(P1~P4)	사진번호	#28
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

사진대지

점검위치	영천	오실교(P1)	사진번호	#29
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	오실교(P1~P3)	사진번호	#30
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	오실교(P1)	사진번호	#31
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	영천	오실교(P4, P6)	사진번호	#32
점검내용		교각 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	불당교(S4)	사진번호	#33
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	상주	불당교(S1, S6)	사진번호	#34
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	불당교(A1)	사진번호	#35
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	불당교(A1)	사진번호	#36
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 불당교(P3, P4)	사진번호	#37
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 불당교(P1~P4)	사진번호	#38
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	상주	불당교(P1, P2)	사진번호	#39
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	불당교(S1~S5)	사진번호	#40
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(S1~S5)	사진번호	#41
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	영천	불당교(A2)	사진번호	#42
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(A2)	사진번호	#43
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	불당교(P3)	사진번호	#44
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(P4, P5)	사진번호	#45
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	불당교(P1~P4)	사진번호	#46
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	불당교(P1)	사진번호	#47
점검내용		교각 백태		
				

점검위치	영천	불당교(P5)	사진번호	#48
점검내용		교각 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	내리교(S4)	사진번호	#49
점검내용		거더 백태		
				

점검위치	상주	내리교(A1)	사진번호	#50
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	내리교(A1)	사진번호	#51
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	상주	내리교(A2)	사진번호	#52
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	내리교(P4)	사진번호	#53
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	내리교(S4)	사진번호	#54
점검내용		거더 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	내리교(A1)	사진번호	#55
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	영천	내리교(A1)	사진번호	#56
점검내용	교대 백태			



사진대지

점검위치	영천	내리교(A2)	사진번호	#57
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	내리교(P4)	사진번호	#58
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	군위JCT R-A4교(S1)	사진번호	#59
점검내용		바닥판하면 들뜸 보수		
				

점검위치	-	군위JCT R-A4교(S1)	사진번호	#60
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	-	균위JCT R-A4교(A1)	사진번호	#61
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	균위JCT R-A4교(A1)	사진번호	#62
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	-	균위JCT R-A4교(A2)	사진번호	#63
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	균위JCT R-C교(S4, S5)	사진번호	#64
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	- 군위JCT R-C교(A2)	사진번호	#65
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	- 군위JCT R-C교(A2)	사진번호	#66
점검내용	교대 망상균열		
			

사진대지

점검위치	-	군위JCT R-C교(P1)	사진번호	#67
점검내용	교각 망상균열 보수			



점검위치	-	군위JCT R-C교(P1, P3)	사진번호	#68
점검내용	교각 표면열화 및 재료분리			



사진대지

점검위치	-	군위JCT R-C교(P2, P6)	사진번호	#69
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	-	군위JCT R-C교(S5)	사진번호	#70
점검내용		가로보 들뜸		
				


사진대지

점검위치	- 균위JCT R-C교(P5)	사진번호	#71
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	0 0	사진번호	#72
점검내용	0		

도로터널 하자 목록(5공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#02
3	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#03
4	상주	불로터널(S1~S49)	라이닝 콘크리트 박락	#04
5	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	영천	불로터널(S1~S50)	라이닝 콘크리트 파손	#06
7	영천	불로터널(S1~S47)	라이닝 콘크리트 망상균열	#07
8	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 박락	#09
10	상주	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#10
11	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 박락	#12
13	영천	중구터널(S1~S45)	라이닝 콘크리트 파손	#13
14	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#15
16	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#16
17	상주	효령터널(S1~S100)	라이닝 콘크리트 들뜸, 박락, 파손	#17
18	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#19
20	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#20
21	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 박락	#21
22	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 망상균열	#22
23	영천	효령터널(S1~S102)	라이닝 콘크리트 들뜸	#23
24				#24
25				#25
26				#26
27				#27
28				#28
29				#29
30				#30
31				#31
32				#32
33				#33
34				#34
35				#35
36				#36

사진대지

점검위치	상주	볼로터널(S1~S49)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	볼로터널(S1~S49)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	상주	블로터널(S1~S49)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

사진대지

점검위치	영천 불로터널(S1~S50)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	영천 불로터널(S1~S50)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 파손		



사진대지

점검위치	영천	불로터널(S1~S47)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 박락		
				

점검위치	상주	중구터널(S1~S45)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

사진대지

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	중구터널(S1~S45)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 파손		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#14
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#15
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#16
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	상주	효령터널(S1~S100)	사진번호	#17
점검내용		라이닝 콘크리트 들뜸, 박락, 파손		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#18
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#19
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#20
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#21
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 박락		
				

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#22
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	효령터널(S1~S102)	사진번호	#23
점검내용	라이닝 콘크리트 들뜸			
				
점검위치	0	0	사진번호	#24
점검내용	0			