

도로교량 하자 목록(8-1공구)

[illegible]

사진대지

점검위치	-	가천교(S2~S8)	사진번호	#01
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	가천교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태			



점검위치	-	가천교(P7)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)			



사진대지

점검위치	-	가천교(P7)	사진번호	#07
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	신녕교(S2)	사진번호	#08
점검내용		거더 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕교(S4)	사진번호	#09
점검내용		거더 인양홀 파손		
				

점검위치	상주	신녕교(S2)	사진번호	#10
점검내용		가로보 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 신녕교(P2, P3)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 신녕교(P1)	사진번호	#12
점검내용	교각 박락		
			

사진대지

점검위치	상주	신녕교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 보수부 박락 보수		
				

점검위치	상주	신녕교(S1)	사진번호	#14
점검내용		바닥판하면 파선 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕교(S3)	사진번호	#15
점검내용		바닥판하면 망상균열		
				

점검위치	영천	신녕교(S1)	사진번호	#16
점검내용		거더 인양홀 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	신녕교(A1, A2)	사진번호	#17
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	신녕교(A1)	사진번호	#18
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천 신녕교(P1~P3)	사진번호	#19
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	0 0	사진번호	#20
점검내용	0		