

도로교량 하자 목록(8-2공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	창정교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	창정교(S1~S5)	거더 인양홀 박락	#02
3	상주	창정교(S2~S5)	가로보 박리, 박락	#03
4	상주	창정교(S3)	가로보 백태	#04
5	상주	창정교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	상주	창정교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	상주	창정교(P3)	교각 망상균열	#07
8	영천	창정교(S2, S4)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	창정교(S1)	거더 박락	#09
10	영천	창정교(S1~S5)	거더 인양홀 박리, 박락, 파손	#10
11	영천	창정교(S1, S4)	가로보 박리	#11
12	영천	창정교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	영천	창정교(A1)	교대 박리, 파손	#13
14	영천	창정교(P1~P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	영천	창정교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#15
16	영천	창정교(P1, P2)	교각 박리, 박락	#16
17	상주	중들교(S2)	가로보 망상균열	#17
18	상주	중들교(S2)	가로보 박리	#18
19	상주	중들교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	상주	중들교(P1, P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#20
21	영천	중들교(S2)	거더 재료분리	#21
22	영천	중들교(S2, S3)	거더 인양홀 박리, 박락	#22
23	영천	중들교(S2)	가로보 박리	#23
24	영천	중들교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#24
25	영천	중들교(A2)	교대 망상균열	#25
26	영천	중들교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	영천	중들교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#27
28	영천	중들교(P2)	교각 망상균열	#28
29	영천	중들교(S3)	바닥판하면 파손	#28
30	-	화산JCT R-A교(A1, A2)	교대 망상균열	#30
31	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 균열부백태	#31
32	-	화산JCT R-A1교(S1)	바닥판하면 파손	#32
33	-	화산JCT R-A1교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#33
34	-	화산JCT R-A1교(A1)	교대 망상균열	#34
35	-	화산JCT R-A1교(A2)	교대 백태	#35
36	-	화산JCT R-A1교(P1~P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#36

도로교량 하자 목록(8-2공구)

[illegible]

사진대지

점검위치	상주	창정교(S3)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	창정교(S1~S5)	사진번호	#02
점검내용		거더 인양홀 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	창정교(S2~S5)	사진번호	#03
점검내용		가로보 박리, 박락		
				

점검위치	상주	창정교(S3)	사진번호	#04
점검내용		가로보 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	창정교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주	창정교(P1~P4)	사진번호	#06
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	상주	창정교(P3)	사진번호	#07
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	창정교(S2, S4)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(S1)	사진번호	#09
점검내용		거더 박락		
				

점검위치	영천	창정교(S1~S5)	사진번호	#10
점검내용		거더 인양홀 박리, 박락, 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(S1, S4)	사진번호	#11
점검내용		가로보 박리		
				

점검위치	영천	창정교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 박리, 파손		
				

점검위치	영천	창정교(P1~P3)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	창정교(P1)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	창정교(P1, P2)	사진번호	#16
점검내용		교각 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	중들교(S2)	사진번호	#17
점검내용		가로보 망상균열		
				

점검위치	상주	중들교(S2)	사진번호	#18
점검내용		가로보 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	증들교(A1, A2)	사진번호	#19
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	증들교(P1, P2)	사진번호	#20
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(S2)	사진번호	#21
점검내용		거더 재료분리		
				

점검위치	영천	중들교(S2, S3)	사진번호	#22
점검내용		거더 인양홀 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(S2)	사진번호	#23
점검내용	가로보 박리			



점검위치	영천	중들교(A1, A2)	사진번호	#24
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	영천	중들교(A2)	사진번호	#25
점검내용		교대 망상균열		
				
점검위치	영천	중들교(P2)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	중들교(P2)	사진번호	#27
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	영천	중들교(P2)	사진번호	#28
점검내용		교각 망상균열		
				


사진대지

점검위치	영천	중들교(S3)	사진번호	#29
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	-	화산JCT R-A교(A1, A2)	사진번호	#30
점검내용		교대 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#31
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S1)	사진번호	#32
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1, A2)	사진번호	#33
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	- 화산JCT R-A1교(A1)	사진번호	#34
점검내용	교대 망상균열		
			

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(A2)	사진번호	#35
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P1~P6)	사진번호	#36
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A1교(P2, P5)	사진번호	#37
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	화산JCT R-A1교(S3)	사진번호	#38
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#39
점검내용	교대 박리		
			
점검위치	- 화산JCT R-H교(P1)	사진번호	#40
점검내용	교각 망상균열		
			

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-H교(A1)	사진번호	#41
점검내용	교대 망상균열		
			
점검위치	0 0	사진번호	#42
점검내용	0		