

## 도로교량 하자 목록(2공구)

| No. | 위치 |                | 점검 내용                | 사진번호 |
|-----|----|----------------|----------------------|------|
| 1   | 상주 | 용내교(A2)        | STA 7.43k 교대 균열      | #01  |
| 2   | 영천 | 용내교(A1)        | STA 7.34k 교대 들뜸      | #02  |
| 3   | 상주 | 용산교(S1)        | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 | #03  |
| 4   | 영천 | 용산교(S1)        | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 | #04  |
| 5   | 영천 | 도개IC교(S1)      | STA 12.10k 거더 들뜸     | #05  |
| 6   | 영천 | 도개IC교(A1)      | STA 12.10k 교대 균열     | #06  |
| 7   | -  | 도개IC R-A2교(A1) | 도개IC연결로 교대 균열        | #07  |
| 8   | -  | 도개IC R-A2교(A2) | 도개IC연결로 교대 백태        | #08  |
| 9   | -  | 도개IC R-A2교(A2) | 도개IC연결로 교대 균열        | #09  |
| 10  | -  | 도개IC R-A3교(A1) | 도개IC연결로 교대 균열        | #10  |
| 11  | -  | 도개IC R-A3교(A2) | 도개IC연결로 교대 균열        | #11  |
| 12  | -  | 도개IC R-D교(A1)  | 도개IC연결로 교대 균열        | #12  |
| 13  | -  | 도개IC R-D교(A2)  | 도개IC연결로 교대 균열        | #13  |
| 14  | -  | 도개IC R-D교(A2)  | 도개IC연결로 교대 재료분리      | #14  |
| 15  | -  | 도개IC R-E교(A1)  | 도개IC연결로 교대 균열        | #15  |
| 16  | 상주 | 원당교(A1)        | STA 13.85k 교대 균열     | #16  |
| 17  | 영천 | 일선육교(A1)       | STA 15.18k 교대 백태     | #17  |
| 18  | 영천 | 일선육교(P1)       | STA 15.18k 교각 백태     | #18  |
| 19  | 영천 | 일선육교(A1)       | STA 15.18k 교각 균열     | #19  |
| 20  | 상주 | 일선육교(P1)       | STA 15.18k 교각 누수     | #20  |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 용내교(A2)         | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 7.43k 교대 균열 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

|                                                                                      |    |                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 용내교(A1)         | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 7.34k 교대 들뜸 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 용산교(S1)              | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 |      |     |
|  |    |                      |      |     |

|                                                                                      |    |                      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 용산교(S1)              | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 |      |     |
|  |    |                      |      |     |

## 사진대지

|      |                  |           |      |     |
|------|------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천               | 도개IC교(S1) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | STA 12.10k 거더 들뜸 |           |      |     |



|      |                  |           |      |     |
|------|------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천               | 도개IC교(A1) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | STA 12.10k 교대 균열 |           |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-A2교(A1) | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-A2교(A2) | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 백태  |      |     |
|  |   |                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-A2교(A2) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-A3교(A1) | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-A3교(A2) | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-D교(A1) | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 균열 |      |     |
|  |   |               |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-D교(A2) | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열 |      |     |
|  |   |               |      |     |

|                                                                                      |   |                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-D교(A2)   | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 재료분리 |      |     |
|  |   |                 |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-E교(A1) | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열 |      |     |
|  |   |               |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 원당교(A1)          | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 13.85k 교대 균열 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 일선육교(A1)         | 사진번호 | #17 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 15.18k 교대 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 일선육교(P1)         | 사진번호 | #18 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 15.18k 교각 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 일선육교(A1)         | 사진번호 | #19 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 15.18k 교각 균열 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 일선육교(P1)         | 사진번호 | #20 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 15.18k 교각 누수 |      |     |
|  |    |                  |      |     |