

도로교량 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	다곡2교(A2)	STA 18.53k 교대 조인트부 들뜸 보수	#01
2	영천	다곡1교(S1)	STA 19.55k 바닥판하면 보수부 들뜸	#02
3	상주	달산1교(S1)	STA 26.20k 바닥판하면 보수부 들뜸	#03
4	상주	달산1교(S1)	STA 26.20k 바닥판하면 파손	#04
5	영천	개량교(S1)	STA 28.49k 거더 파손 보수	#05
6	상주, 영천	개량교(A1)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1)	#06
7	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2)	#07
8	상주, 영천	개량교(A1)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3)	#08
9	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4)	#09
10	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5)	#10
11	상주, 영천	개량교(A2)	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6)	#11

사진대지

점검위치	상주	다곡2교(A2)	사진번호	#01
점검내용		STA 18.53k 교대 조인트부 들뜸 보수		
				

점검위치	영천	다곡1교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 19.55k 바닥판하면 보수부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	달산1교(S1)	사진번호	#03
------	----	----------	------	-----

점검내용	STA 26.20k 바닥판하면 보수부 들뜸
------	-------------------------



점검위치	상주	달산1교(S1)	사진번호	#04
------	----	----------	------	-----

점검내용	STA 26.20k 바닥판하면 파손
------	---------------------




사진대지

점검위치	영천	개량교(S1)	사진번호	#05
점검내용		STA 28.49k 거더 파손 보수		



점검위치	상주,영천	개량교(A1)	사진번호	#06
점검내용	STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1)			



사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2)		
				

점검위치	상주,영천	개량교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#09
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4)		
				

점검위치	상주,영천	개량교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5)		
				

