

도로교량 하자 목록(8-1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	효정교(A2)	STA 66.96k 교대 균열	#01
2	상주	효정교(S1)	STA 66.95k 교대 균열	#02
3	상주	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 파손 보수	#03
4				#04
5				#05
6				#06
7				#07
8				#08
9				#09
10				#10
11				#11
12				#12
13				#13
14				#14
15				#15
16				#16
17				#17
18				#18
19				#19
20				#20
21				#21
22				#22
23				#23
24				#24
25				#25
26				#26
27				#27
28				#28
29				#29
30				#30
31				#31
32				#32
33				#33
34				#34

도로교량 하자 목록(8-1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
35				#35
36				#36
37				#37
38				#38
39				#39
40				#40
41				#41
42				#42
43				#43
44				#44
45				#45
46				#46
47				#47
48				#48
49				#49

사진대지

점검위치	상주	효정교(A2)	사진번호	#01
점검내용		STA 66.96k 교대 균열		
				

점검위치	상주	효정교(S1)	사진번호	#02
점검내용		STA 66.95k 교대 균열		
				

사진대지

점검위치	상주	갈매교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 69.01k 교대 파손 보수		
				