

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	애병교(A2)	STA 78.35k 교대 파손	#01
2	-	동영천IC교(A1)	동영천IC연결로 교대 들뜸 보수	#02
3	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 거더 파손	#03
4	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 바닥판하면 망상균열	#04
5	-	동영천IC교(A1)	동영천IC연결로 교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	-	동영천IC교(A2)	동영천IC연결로 교대 균열 보수	#06
7	-	동영천IC교(S1)	동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리	#07
8	상주, 영천	언하1교(A1)	STA 84.010k 교대 균열 보수	#08
9	영천	언하1교(A1)	STA 84.010k 교대 파손 보수	#09

사진대지

점검위치	상주	애병교(A2)	사진번호	#01
점검내용		STA 78.35k 교대 파손		
				

점검위치	-	동영천IC교(A1)	사진번호	#02
점검내용		동영천IC연결로 교대 들뜸 보수		
				

사진대지

점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#03
점검내용		동영천IC연결로 거더 파손		
				

점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#04
점검내용		동영천IC연결로 바닥판하면 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	동영천IC교(A1)	사진번호	#05
점검내용	동영천IC연결로 교대 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	-	동영천IC교(A2)	사진번호	#06
점검내용	동영천IC연결로 교대 균열 보수			



사진대지

점검위치	-	동영천IC교(S1)	사진번호	#07
점검내용		동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	상주,영천	언하1교(A1)	사진번호	#08
점검내용		STA 84.010k 교대 균열 보수		
				

사진대지

점검위치	영천	언하1교(A1)	사진번호	#09
점검내용		STA 84.010k 교대 파손 보수		
				