

도로교량 하자 목록(4공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	서경교(S1)	STA 29.92k 바닥판하면 망상균열(Cw=0.2mm, 2.0mX3.0m)	#01
2	상주	서경교(A1)	STA 29.92k 교대 조인트부 들뜸 1EA	#02
3	상주	서경교(A2)	STA 29.93k 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#03
4	상주	서경교(A2)	STA 29.93k 교대 백태(0.5mX0.3m)	#04
5	영천	서경교(S1)	STA 29.92k 바닥판하면 백태(2.0mX4.0m)	#05
6	영천	서경교(A2)	STA 29.93k 교대 균열(0.2mm/4.5m)	#06

사진대지

점검위치	상주	서경교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 29.92k 바닥판하면 망상균열(Cw=0.2mm,2.0mX3.0m)		
				


점검위치	상주	서경교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 29.92k 교대 조인트부 들뜸 1EA		
				

사진대지

점검위치	상주	서경교(A2)	사진번호	#03
점검내용	STA 29.93k 교대 균열(0.2mm/1.5m)			



점검위치	상주	서경교(A2)	사진번호	#04
점검내용	STA 29.93k 교대 백태(0.5mX0.3m)			



사진대지

점검위치	영천	서경교(S1)	사진번호	#05
점검내용	STA 29.92k 바닥판하면 백태(2.0mX4.0m)			



점검위치	영천	서경교(A2)	사진번호	#06
점검내용	STA 29.93k 교대 균열(0.2mm/4.5m)			

