

도로교량 하자 목록(8공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	효정교(S1)	STA 66.96k 바닥판하면 균열부백태(0.2mX1.0mX2EA)	#01
2	상주	효정교(A1)	STA 66.96k 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#02
3	상주	효정교(A1)	STA 66.96k 교대 파손(0.2mX0.2m)	#03
4	상주	효정교(A2)	STA 66.98k 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#04
5	상주,영천	갈매교(A1)	STA 69.01k 교대 균열부백태(0.2mX0.5m)	#01
6	상주,영천	갈매교(A1)	STA 68.99k 교대 백태(0.2mX0.2m)	#02
7	상주,영천	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 균열(0.3mm/1.5m)	#03
8	상주,영천	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 균열(0.3mm/1.5m)	#04
9	상주,영천	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#05
10	상주,영천	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#06
11	상주,영천	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 백태(0.3mX0.4m)	#07
12	상주,영천	갈매교(A2)	STA 69.01k 교대 파손(0.1mX0.2m)	#08
13	상주,영천	효지교(A1)	STA 73.09K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#01
14	상주,영천	효지교(A1)	STA 73.09K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#02
15	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#03
16	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#04
17	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#05
18	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#06
19	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#07
20	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#08
21	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#09
22	상주,영천	효지교(A2)	STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#10
23	상주,영천	위지교(A1)	STA 73.09K 교대 균열(0.2mm/1.5m)	#01
24	상주	신녕IC교(S1)	STA 67.50K 바닥판하면 박리(0.5mX0.5m)	#01
25	상주	신녕IC교(A1)	STA 67.50K 교대 균열(0.2mm/3.0mX2EA)	#02
26	상주	신녕IC교(A1)	STA 67.50K 교대 망상균열(1.0mX1.0m)	#03
27	상주	신녕IC교(A1)	STA 67.50K 교대 파손(0.2mX0.3m)	#04
28	영천	신녕IC교(A1)	STA 67.50K 교대 날개벽 망상균열(2.0mX2.0m)	#05
29	영천	신녕IC교(A1)	STA 67.50K 교대 백태(0.1mX0.5m)	#06
30	-	신녕IC Ramp교(S1)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 가로보 거푸집 미제거(1EA)	#01
31	-	신녕IC Ramp교(A1)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.2mm/0.3m)	#02
32	-	신녕IC Ramp교(A1)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 날개벽 망상균열(2.0mX5.0m)	#03
33	-	신녕IC Ramp교(A1)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 날개벽 망상균열(3.0mX3.0m)	#04
34	-	신녕IC Ramp교(A1)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 파손(0.2mX0.3m)	#05
35	-	신녕IC Ramp교(A1)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.2mm/3.0mX3EA)	#06
36	-	신녕IC Ramp교(A2)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.3mm/4.0mX2EA)	#07
37	-	신녕IC Ramp교(A2)	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 녹발생(0.3mX0.5mX2EA)	#08

도로교량 하자 목록(8공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
38	-	신녕 IC Ramp교(A2)	신녕 IC 연결로(국도횡단교량) 교대 재료분리(0.1mX0.5m)	#09
39	-	신녕 IC Ramp교(A2)	신녕 IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.2mm/1.0m)	#10
40	-	신녕 IC Ramp교(S1)	신녕 IC 연결로(국도횡단교량) 바닥판 물끓기흠 시공미흡(L=5.0m)	#11
41	-	신녕 IC Ramp교(S1)	신녕 IC 연결로(국도횡단교량) 바닥판 녹발생(0.3mX0.4m)	#12
42	-	화산JCT R-A2교(A1)	화산JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 균열(0.2mm/4.0mX5EA)	#01
43	-	화산JCT R-A2교(A1)	화산JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 누수흔적(5.0mX5.0m)	#02
44	-	화산JCT R-A2교(A2)	화산JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 망상균열(10.0mX1.0m)	#03
45	-	화산JCT R-A2교(S1)	화산JCT 연결로(영업소↔본선) 바닥판하면 재료분리(0.5mX0.3m)	#04

사진대지

점검위치	상주	효정교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 66.96k 바닥판하면 균열부백태(0.2mX1.0mX2EA)		
				

점검위치	상주	효정교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 66.96k 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	효정교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 66.96k 교대 파손(0.2mX0.2m)		
				

점검위치	상주	효정교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 66.98k 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	갈매교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 69.01k 교대 균열부백태(0.2mX0.5m)		



점검위치	상주,영천	갈매교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 68.99k 교대 백태(0.2mX0.2m)		



사진대지

점검위치	상주,영천	갈매교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 69.01k 교대 균열(0.3mm/1.5m)		
				

점검위치	상주,영천	갈매교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 69.01k 교대 균열(0.3mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	갈매교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 69.01k 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	상주,영천	갈매교(A2)	사진번호	#06
점검내용		STA 69.01k 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	갈매교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 69.01k 교대 백태(0.3mX0.4m)		
				

점검위치	상주,영천	갈매교(A2)	사진번호	#08
점검내용		STA 69.01k 교대 파손(0.1mX0.2m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	효지교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 73.09K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	상주,영천	효지교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 73.09K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#04
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#05
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#06
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#07
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#08
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#09
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	상주,영천	효지교(A2)	사진번호	#10
점검내용		STA 73.10K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주,영천	위지교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 73.09K 교대 균열(0.2mm/1.5m)		
				

점검위치	상주	신녕IC교(S1)	사진번호	#01
점검내용		STA 67.50K 바닥판하면 박리(0.5mX0.5m)		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕IC교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 67.50K 교대 균열(0.2mm/3.0mX2EA)		
				

점검위치	상주	신녕IC교(A1)	사진번호	#03
점검내용		STA 67.50K 교대 망상균열(1.0mX1.0m)		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕IC교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 67.50K 교대 파손(0.2mX0.3m)		
				

점검위치	영천	신녕IC교(A1)	사진번호	#05
점검내용		STA 67.50K 교대 날개벽 망상균열(2.0mX2.0m)		
				

사진대지

점검위치	영천	신녕IC교(A1)	사진번호	#06
점검내용		STA 67.50K 교대 백태(0.1mX0.5m)		
				

점검위치	-	신녕IC Ramp교(S1)	사진번호	#01
점검내용		신녕IC 연결로(국도횡단교량) 가로보 거푸집 미제거(1EA)		
				

사진대지

점검위치	- 신녕IC Ramp교(A1)	사진번호	#02
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.2mm/0.3m)		



점검위치	- 신녕IC Ramp교(A1)	사진번호	#03
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 날개벽 망상균열(2.0mX5.0m)		



사진대지

점검위치	- 신녕IC Ramp교(A1)	사진번호	#04
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 날개벽 망상균열(3.0mX3.0m)		



점검위치	- 신녕IC Ramp교(A1)	사진번호	#05
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 파손(0.2mX0.3m)		



사진대지

점검위치	- 신녕IC Ramp교(A1)	사진번호	#06
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.2mm/3.0mX3EA)		



점검위치	- 신녕IC Ramp교(A2)	사진번호	#07
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.3mm/4.0mX2EA)		



사진대지

점검위치	- 신녕IC Ramp교(A2)	사진번호	#08
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 녹발생(0.3mX0.5mX2EA)		



점검위치	- 신녕IC Ramp교(A2)	사진번호	#09
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 재료분리(0.1mX0.5m)		



사진대지

점검위치	- 신녕IC Ramp교(A2)	사진번호	#10
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 교대 균열(0.2mm/1.0m)		
			

점검위치	- 신녕IC Ramp교(S1)	사진번호	#11
점검내용	신녕IC 연결로(국도횡단교량) 바닥판 물끊기흙 시공미흡(L=5.0m)		
			

사진대지

점검위치	-	신녕IC Ramp교(S1)	사진번호	#12
점검내용		신녕IC 연결로(국도횡단교량) 바닥판 녹발생(0.3mX0.4m)		
				

점검위치	-	화산JCT R-A2교(A1)	사진번호	#01
점검내용		화산JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 균열(0.2mm/4.0mX5EA)		
				

사진대지

점검위치	- 화산JCT R-A2교(A1)	사진번호	#02
점검내용	화산JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 누수흔적(5.0mX5.0m)		



점검위치	- 화산JCT R-A2교(A2)	사진번호	#03
점검내용	화산JCT 연결로(영업소↔본선) 교대 망상균열(10.0mX1.0m)		



사진대지

점검위치	-	화산JCT R-A2교(S1)	사진번호	#04
점검내용		화산JCT 연결로(영업소↔본선) 바닥판하면 재료분리(0.5mX0.3m)		
				

점검위치	-	0	사진번호	#05
점검내용		0		