

## 도로교량 하자 목록(9공구)

| No. | 위치  |            | 점검 내용                              | 사진번호 |
|-----|-----|------------|------------------------------------|------|
| 1   | 양방향 | 애병교(A2)    | STA 78.35k 바닥판하면 파손(0.2mX0.2mX2EA) | #01  |
| 2   | 양방향 | 애병교(A2)    | STA 78.35k 바닥판하면 백태(0.2mX0.7m)     | #02  |
| 3   | 양방향 | 애병교(A2)    | STA 78.35k 교대 파손(0.1mX0.2m)        | #03  |
| 4   | 양방향 | 애병교(A2)    | STA 78.35k 교대 파손(0.2mX0.2m)        | #04  |
| 5   | -   | 동영천IC교(A1) | 동영천IC연결로 교대 보수부 파손(1.0mX0.3m)      | #01  |
| 6   | -   | 동영천IC교(A1) | 동영천IC연결로 교대 균열(0.2mm/1.5m)         | #02  |
| 7   | -   | 동영천IC교(A1) | 동영천IC연결로 교대 백태(0.1mX0.5m)          | #03  |
| 8   | -   | 동영천IC교(A2) | 동영천IC연결로 교대 누수흔적(1.0mX2.0m)        | #04  |
| 9   | -   | 동영천IC교(A2) | 동영천IC연결로 교대 마감재박리(10.0mX1.5m)      | #05  |
| 10  | -   | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 바닥판측면 백태(0.2mX2.0m)       | #06  |
| 11  | -   | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 바닥판하면 균열(0.2mm/5.0mX5EA)  | #07  |
| 12  | -   | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리(1.0mX1.0m)     | #08  |
| 13  | -   | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 바닥판하면 층분리(2.0mX0.4m)      | #09  |
| 14  | 상주  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/0.5mX10EA)  | #01  |
| 15  | 상주  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA)   | #02  |
| 16  | 상주  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 누수흔적(3.0mX7.0m)      | #03  |
| 17  | 상주  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 망상균열(2.0mX3.0m)      | #04  |
| 18  | 상주  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/0.5m)       | #05  |
| 19  | 상주  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/1.5m)       | #06  |
| 20  | 상주  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX3EA)   | #07  |
| 21  | 상주  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0m)       | #08  |
| 22  | 상주  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 누수흔적(1.0mX5.0m)      | #09  |
| 23  | 영천  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX3EA)   | #10  |
| 24  | 영천  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 누수흔적(1.0mX5.0mX3EA)  | #11  |
| 25  | 영천  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA)    | #12  |
| 26  | 영천  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 백태(0.2mX0.1mX4EA)    | #13  |
| 27  | 영천  | 언하1교(A1)   | STA 84.01k 교대 백태(0.2mX1.0mX5EA)    | #14  |
| 28  | 영천  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/3.0m)       | #15  |
| 29  | 영천  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA)   | #16  |
| 30  | 영천  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0mX2EA)   | #17  |
| 31  | 영천  | 언하1교(A2)   | STA 84.05k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA)    | #18  |
| 32  | -   | 암기육교(S1)   | STA 76.78k 거터 망상균열(3.0mX2.0m)      | #01  |
| 33  | -   | 암기육교(A2)   | STA 76.78k 교대 균열(0.2mm/1.0mX3EA)   | #02  |
| 34  | -   | 암기육교(A2)   | STA 76.78k 교대 망상균열(4.0mX3.0m)      | #03  |

## 도로교량 하자 목록(9공구)


| No. | 위치 |           | 점검 내용                                 | 사진번호 |
|-----|----|-----------|---------------------------------------|------|
| 35  | -  | 도림1육교(A1) | STA 79.89k 교대 망상균열(4.5mX5.0m)         | #01  |
| 36  | -  | 도림1육교(A2) | STA 79.89k 교대 망상균열(1.0mX5.0mX2EA)     | #02  |
| 37  | -  | 도림2육교(S1) | STA 80.64k 거더 망상균열(3.0mX2.0m)         | #01  |
| 38  | -  | 도림2육교(A1) | STA 80.64k 교대 날개벽 망상균열(4.0mX4.0mX2EA) | #02  |
| 39  | -  | 도림2육교(A1) | STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m)         | #03  |
| 40  | -  | 도림2육교(A2) | STA 80.64k 교대 균열부백태(0.1mX0.3m)        | #04  |
| 41  | -  | 도림2육교(A2) | STA 80.64k 교대 망상균열(1.5mX1.5m)         | #05  |
| 42  | -  | 도림2육교(A2) | STA 80.64k 교대 망상균열(5.0mX4.0m)         | #06  |
| 43  | -  | 도림2육교(A2) | STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m)         | #07  |
| 44  | 상주 | 언하2교(A1)  | STA 84.17k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX5EA)     | #01  |
| 45  | 상주 | 언하2교(A2)  | STA 84.17k 교대 들뜸(0.1mX2.0m)           | #02  |
| 46  | 영천 | 언하2교(A1)  | STA 84.20k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX3EA)     | #03  |
| 47  | 영천 | 언하2교(A1)  | STA 84.20k 교대 들뜸(0.1mX2.0mX2EA)       | #04  |
| 48  | 영천 | 언하2교(A2)  | STA 84.20k 교대 백태(0.5mX0.5m)           | #05  |

## 사진대지

|                                                                                     |     |                                    |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 양방향 | 애병교(A2)                            | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |     | STA 78.35k 바닥판하면 파손(0.2mX0.2mX2EA) |      |     |
|  |     |                                    |      |     |

|                                                                                      |     |                                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 양방향 | 애병교(A2)                        | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |     | STA 78.35k 바닥판하면 백태(0.2mX0.7m) |      |     |
|  |     |                                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |     |                             |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 양방향 | 애병교(A2)                     | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |     | STA 78.35k 교대 파손(0.1mX0.2m) |      |     |
|  |     |                             |      |     |

|                                                                                      |     |                             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 양방향 | 애병교(A2)                     | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |     | STA 78.35k 교대 파손(0.2mX0.2m) |      |     |
|  |     |                             |      |     |

## 사진대지

|      |                               |            |      |     |
|------|-------------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                             | 동영천IC교(A1) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 보수부 파손(1.0mX0.3m) |            |      |     |



|      |                            |            |      |     |
|------|----------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                          | 동영천IC교(A1) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 균열(0.2mm/1.5m) |            |      |     |



## 사진대지

|      |                           |            |      |     |
|------|---------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                         | 동영천IC교(A1) | 사진번호 | #03 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 백태(0.1mX0.5m) |            |      |     |



|      |                             |            |      |     |
|------|-----------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                           | 동영천IC교(A2) | 사진번호 | #04 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 누수흔적(1.0mX2.0m) |            |      |     |





## 사진대지

|      |                               |            |      |     |
|------|-------------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                             | 동영천IC교(A2) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 마감재박리(10.0mX1.5m) |            |      |     |



|      |                              |            |      |     |
|------|------------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                            | 동영천IC교(S1) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 바닥판측면 백태(0.2mX2.0m) |            |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 동영천IC교(S1)                        | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |   | 동영천IC연결로 바닥판하면 균열(0.2mm/5.0mX5EA) |      |     |
|  |   |                                   |      |     |

|                                                                                      |   |                                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 동영천IC교(S1)                     | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |   | 동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리(1.0mX1.0m) |      |     |
|  |   |                                |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 동영천IC교(S1)                    | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |   | 동영천IC연결로 바닥판하면 층분리(2.0mX0.4m) |      |     |
|  |   |                               |      |     |

|                                                                                      |    |                                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 언하1교(A1)                          | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/0.5mX10EA) |      |     |
|  |    |                                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 언하1교(A1)                         | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX2EA) |      |     |
|  |    |                                  |      |     |

|                                                                                      |    |                               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 언하1교(A1)                      | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.01k 교대 누수흔적(3.0mX7.0m) |      |     |
|  |    |                               |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 언하1교(A1)                      | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.01k 교대 망상균열(2.0mX3.0m) |      |     |
|  |    |                               |      |     |

|                                                                                      |    |                              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 언하1교(A2)                     | 사진번호 | #05 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/0.5m) |      |     |
|  |    |                              |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 언하1교(A2)                     | 사진번호 | #06 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/1.5m) |      |     |
|  |    |                              |      |     |

|                                                                                      |    |                                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 언하1교(A2)                         | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX3EA) |      |     |
|  |    |                                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 언하1교(A2)                     | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0m) |      |     |
|  |    |                              |      |     |

|                                                                                      |    |                               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 언하1교(A2)                      | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.05k 교대 누수흔적(1.0mX5.0m) |      |     |
|  |    |                               |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 언하1교(A1)                         | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.01k 교대 균열(0.2mm/2.0mX3EA) |      |     |
|  |    |                                  |      |     |

|                                                                                      |    |                                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 언하1교(A1)                          | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.01k 교대 누수흔적(1.0mX5.0mX3EA) |      |     |
|  |    |                                   |      |     |

## 사진대지

|      |                                 |          |      |     |
|------|---------------------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천                              | 언하1교(A1) | 사진번호 | #12 |
| 점검내용 | STA 84.01k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA) |          |      |     |



|      |                                 |          |      |     |
|------|---------------------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천                              | 언하1교(A1) | 사진번호 | #13 |
| 점검내용 | STA 84.01k 교대 백태(0.2mX0.1mX4EA) |          |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 언하1교(A1)                        | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.01k 교대 백태(0.2mX1.0mX5EA) |      |     |
|  |    |                                 |      |     |

|                                                                                      |    |                              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 언하1교(A2)                     | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.05k 교대 균열(0.2mm/3.0m) |      |     |
|  |    |                              |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 언하1교(A2)                         | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/2.0mX2EA) |      |     |
|  |    |                                  |      |     |

|                                                                                      |    |                                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 언하1교(A2)                         | 사진번호 | #17 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.05k 교대 균열(0.3mm/4.0mX2EA) |      |     |
|  |    |                                  |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 언하1교(A2)                        | 사진번호 | #18 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.05k 교대 백태(0.1mX0.1mX2EA) |      |     |
|  |    |                                 |      |     |

|                                                                                      |   |                               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 암기육교(S1)                      | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                 |   | STA 76.78k 거더 망상균열(3.0mX2.0m) |      |     |
|  |   |                               |      |     |

## 사진대지

|      |                                  |          |      |     |
|------|----------------------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | -                                | 암기육교(A2) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용 | STA 76.78k 교대 균열(0.2mm/1.0mX3EA) |          |      |     |



|      |                               |          |      |     |
|------|-------------------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | -                             | 암기육교(A2) | 사진번호 | #03 |
| 점검내용 | STA 76.78k 교대 망상균열(4.0mX3.0m) |          |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도림1육교(A1)                     | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |   | STA 79.89k 교대 망상균열(4.5mX5.0m) |      |     |
|  |   |                               |      |     |

|                                                                                      |   |                                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도림1육교(A2)                         | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |   | STA 79.89k 교대 망상균열(1.0mX5.0mX2EA) |      |     |
|  |   |                                   |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도림2육교(S1)                     | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |   | STA 80.64k 거더 망상균열(3.0mX2.0m) |      |     |
|  |   |                               |      |     |

|                                                                                      |   |                                       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도림2육교(A1)                             | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |   | STA 80.64k 교대 날개벽 망상균열(4.0mX4.0mX2EA) |      |     |
|  |   |                                       |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도림2육교(A1)                     | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |   | STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m) |      |     |
|  |   |                               |      |     |

|                                                                                      |   |                                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도림2육교(A2)                      | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |   | STA 80.64k 교대 균열부백태(0.1mX0.3m) |      |     |
|  |   |                                |      |     |

## 사진대지

|      |                               |           |      |     |
|------|-------------------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | -                             | 도림2육교(A2) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | STA 80.64k 교대 망상균열(1.5mX1.5m) |           |      |     |



|      |                               |           |      |     |
|------|-------------------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | -                             | 도림2육교(A2) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | STA 80.64k 교대 망상균열(5.0mX4.0m) |           |      |     |





## 사진대지

|      |                               |           |      |     |
|------|-------------------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | -                             | 도림2육교(A2) | 사진번호 | #07 |
| 점검내용 | STA 80.64k 교대 망상균열(4.5mX2.5m) |           |      |     |



|      |                                   |          |      |     |
|------|-----------------------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | 상주                                | 연하2교(A1) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용 | STA 84.17k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX5EA) |          |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                             |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 언하2교(A2)                    | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.17k 교대 들뜸(0.1mX2.0m) |      |     |
|  |    |                             |      |     |

|                                                                                      |    |                                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 언하2교(A1)                          | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.20k 교대 누수흔적(1.0mX5.5mX3EA) |      |     |
|  |    |                                   |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 언하2교(A1)                        | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.20k 교대 들뜸(0.1mX2.0mX2EA) |      |     |
|  |    |                                 |      |     |

|                                                                                      |    |                             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 언하2교(A2)                    | 사진번호 | #05 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 84.20k 교대 백태(0.5mX0.5m) |      |     |
|  |    |                             |      |     |